



Rapport for miljøtilsyn hos HC Autohjælp Nordjylland A/S, Thistedvej 89, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	01.07.2021		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98191833	CVR nr.	27930255
E-mail	hcauto-hjaelp@gmail.com	P. nr.	1010667441

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
01-07-2021	Aftale	Meddelt	Aftalt, at dokumentation for seneste kontrol af oliefyr fremsendes til Aalb. Kommune, Miljø. Frist 1. sept. 2021. Dokumentation fremsendt 06-07-2021 for udført kontrol 07-12-2020.
01-07-2021	Aftale	Meddelt	3 x 200 l. tromler, delvist fyldt med nye olier, samt 1 x 60 l. med spildolie stod på alm. paller på gulv i værksted. Det er aftalt, at der skal etableres spildbakker til opbevaring af olier og andre farlige væsker. Spildbakke skal have et volumen der kan rumme indholdet af den største beholder på spildbakken. Frist for etablering af spildbakker, 1. september 2021.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Dansk Autohjælp er en virksomhed der som navnet siger udfører autohjælp. Virksomheden har på Thistedvej 89 i Nørresundby et værksted der forestår mindre serviceopgaver af vognparken. Virksomheden har ligeledes et garageanlæg på Voerbjergvej 26 som huser resten af virksomhedens vognpark. Her foretages dog ingen servicering af køretøjerne. Virksomheden har i alt 6 køretøjer.</p> <p>Efter virksomhedens ejer Henrik Christensen i nov. 2018 var udsat for et trafikuheld har virksomheden ikke været drevet som Autohjælp. Virksomheden afventer en større forsikrings sag, hvorfor virksomhedens drift er sat på pause indtil afklaring af forsikrings sagen. Der udføres på værkstedet kun mindre opgaver på familiens egne køretøjer. Juli 2021/KUR</p>				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	2			
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Oliefyr			Ingen rensning

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1							

Rumopvarmning:
Olie

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der findes ingen procesudsugning fra virksomheden. Der er dog afkast fra kaloriferefyret. Afkastet er ført over tag.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Under tilsynet var det intet at bemærke vedr. støjgener fra virksomheden.
Støjkloder, indendørs	Der er en kompressor som er placeret i et afskærmet selvstændigt skur
Støjkloder, udendørs	Til- og frakørsel.

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, procesvand	Der er spildevand i forbindelse med vask biler i meget begrænset omfang. Vaskepladsen er placeret uden for værkstedet. Vaskepladsen er anlagt på SF-belægning. Der er 2 afløbsriste, som leder vand til olieudskillere. Det er primært kun den ene afløbsrist der ledes vaskevand til. Olieudskilleren har en størrelse på 250 l (ifølge skitse fra 1989).
Spildevand, afløbsforhold	Der er ved ejendommen separatkloakeret. Det er af Henrik Christensen oplyst at vand der ledes til de 2 afløbsriste er koblet på spildevandsledningen.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden fik tilslutningstilladelse i 1988.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	SF-fliser

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Der forefindes en olie- og benzinudskiller, hvortil der ledes spildevand fra vaskeplads.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomhedens udskiller tilses og tømmes en gang om året af Reno-Nord Farligt Affald. Der er fremvist dokumentation for seneste tømning 04-01-2021.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret,ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
41ø	2004	522278	2015	Fyringsgasolie	1.200	Over terræn, udendørs			
41ø			1960	Fyringsgasolie	2.000	Nedgravet	1981	Tanken er afblændet	
41ø	2004	822490	2015	Autogasolie (Dieselolie)	1.800	Over terræn, udendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	1. stk. 1200 l. overjordisk olietank til fyringsolie fra 2004 med tank nr. 0522278 1. stk. 1800 l. overjordisk olietank til dieselolie fra 2004 med tank nr. 0822490
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Olietankene er placeret udendørs ved porten til værkstedet. Tankene er placeret på SF-belægning. Ved evt. spild er der afløb til rist fra vaskeplads med afløb til olie-/benzinudskiller.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Vaskeprodukter				Plastdunk		Indendørs	2021
Motorolie		3	Liter	Tromle	200	Indendørs	2021
Gearolie				Plastdunk		Indendørs	2021
Benzin				Plastdunk		Indendørs	2021
AdBlue				Plastdunk		Indendørs	2021
Smørefedt				Tromle		Indendørs	2021
Salt				Tromle		Indendørs	2021

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Ny (3 x 200 l.) og brugt (1x 60 l.) olie opbevares på paller i værksted, med fast belægning. Det er aftalt, at det olie og andre flydende farlige produkter skal stilles på riste med spildbakke. Spildbakken skal kunne rumme volumen af den største beholder på spildbakken. Frist for etablering af spildbakke 1. september 2021. Dokumentation skal fremsendes.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Blandet brændbart			Sække		Indendørs		RenoNord I/S	Ikke konstateret v. tilsynet 01-07-2021.
Jern og metal			Tromle		Indendørs	HC Autohjælp	Genbrugsplads	
Spildolie	1	Liter	Plastdunk	60	Indendørs	HC Autohjælp	Genbrugsplads	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, bortskaffelse	Jern- og metalaffald bortskaffes til genbrugspladsen på Sundsholmen. Akkumulatorer bortskaffes til Danbritt i forbindelse med indkøb af nye. Mængden af affald i form af spildolie og oliefiltre er begrænset. Under tilsynet var der ikke oplag heraf. Spildolie og oliefiltre bortskaffes løbende til genbrugspladsen på Sundsholmen.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden er ikke beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har til opvarmning af lokalerne et kaloriferoliefyrr, som serviceres en gang om året af Dantherm. Der er 06-07-2021 fremsendt dokumentation for seneste skorstensfejer besøg udført 07-12-2020.
Planforhold	Virksomheden er beliggende indenfor 2 kommuneplanrammer: 2.4.D5 der er udlagt til blandet bolig og erhverv og 2.4.B4, der er udlagt til boligområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der er ved tilsynet 01-07-2021 ikke vurderet egenkontrol/driftsjournal.
Jordforurening	Den nordligste del af grunden er V2-kortlagt efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi der er konstateret forurening, som kan udgøre en miljø- eller sundhedsmæssig risiko.
Bæredygtighed*	Ikke drøftet yderligere, da kun minimal aktivitet på virksomheden.