

Returadresse:
Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

EAGLEBURGMANN KE A/S
Odinsvej 1
6950 Ringkøbing



Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
30. januar 2024
Sagsnummer
23-027385

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Odinsvej 1, 6950 Ringkøbing
Virksomhed:	Eagleburgmann KE A/S
Cvr.nr.:	13436681
Type:	Virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m ² eller derover
Miljøtilsyn:	17. januar 2024 kl. 10.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Laserskærer

- I oplyste ved miljøtilsynet, at I har planer om evt. at etablere en laserskærer med tilhørende procesudsugning. Vi aftalte, at hvis planerne bliver aktuelle, vil I forinden anmelde ændringen med etablering af laserskærer efter Maskinværkstedsbekendtgørelsen i Byg og Miljø portalen.



Afkast til procesudsugning fra lasersvejsning

- I forbindelse med tilsynet eftersendte I dokumentation for vurdering af luftforureningen fra lasersvejsere efter krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen og Svejserøgsvejledningen.

I oplyste, at der på nuværende tidspunkt kun er udsugning fra en svejser, som udledes via afkast E4 uden filter. Når der kun er emission fra en svejser, vil der ikke være krav om, at der skal være filter på afkastet jf. tabel 2 i bilag 2 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen på baggrund af den emission, som I har bestemt.

Hvis de to svejsere på et tidspunkt kan være i drift samtidig, er det den samlede emission fra lasersvejsning (fra de to svejsere), der skal anvendes til vurdering af krav om afksthøjde og filter i tabel 2, bilag 2 i Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

På baggrund af den emission for de to svejsere, som I har bestemt, vil der derfor være krav om filter, der kan tilbageholde 99% af svejserøgen og afkast på mindst 1 meter jf. Maskinværkstedsbekendtgørelsen.

Hvis der på et tidspunkt skal ændres på drift og procesudsugning/afkast fra lasersvejsning i forhold til nuværende drift og indretning, bedes I anmelde det til Kommunen.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærper.

Øvrige bemærkninger

- Der er ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i Maskinværkstedsbekendtgørelsen og spildevandstilladelse
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 48 af 12. januar 2024 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest tirsdag d. 13. februar 2024.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 4.220,64 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 468,96 kr., og jeg har brugt 9 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	15/1-2024	4
Fysisk miljøtilsyn	17/1-2024	1,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	17/1,18/1,22/1,30/1-2024	3,5

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).