

Stenum Auto
Løkkenvej 331-333, Stenum
9700 Brønderslev
Sendt på mail: TilSig@mail.dk

Plan og Miljø

Dato: 11-12-2018
Sags nr.: 09.20.02-K08-7519-08
Sagsbeh.: Henriette Kolby
Lokaltf.: +4599455505
Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev
Telefon 9945 4545
Fax 9945 4500
raadhus@99454545.dk
sikkerpost@99454545.dk
www.bronderslev.dk

Afrapportering af miljøtilsyn

Brønderslev Kommune foretog den 13. november 2018 et miljøtilsyn, hvor virksomhedens miljøforhold blev gennemgået. Baggrunden for tilsynet var rutinemæssigt tilsyn med virksomhedens miljøforhold.

Tilsynet var varslet med brev af den 16. august 2018.

Til stede ved tilsynet var:

- Jens TilSig (JT), ejer af Stenum Auto
- Henriette Kolby (HK), Brønderslev Kommune

Bemærkningerne fra sidste tilsyn den 16. december 2015 blev drøftet.

Afkast undervognsbehandlingsanlægget og afkast fra udsugning af udstødning- og svejserøg er bragt i orden.

Dokumentation for reovering af salgsanlæg til benzin og diesel/fyringsolie samt dokumentation for installeret dampretursystem er indsendt.

Inspektionsrapporter

Tankanlægget bestående af 4 stk. 8000 l tanke fra 1980. Der er der fremsendte inspektionsrapporter sidste gang i 2008.

Der skal foretages inspektion af disse tanke hver 10 år.

Tankene skal derfor inspiceres.

Jeg har undersøgt prisen for inspektion af tanke. Prisen ligger i størrelsesordenen 8.000 – 15.000 pr. tank. Har været i kontakt med hhv. Støvring VVS og TJ Stoholm.

Hvis du forsat ønsker at drive tankanlæg, skal tankene overholde reglerne i olietanksbekendtgørelsen¹. Heri står flg.:

”§ 43. Ejeren og brugeren skal sikre, at nedgravede anlæg på 6.000 l og derover, men højst 100.000 l, og overjordiske anlæg på 6.000 l og derover, men højst 200.000 l, inspiceres og tæthedsprøves af en sagkyndig med følgende intervaller, jf. dog stk. 2-6 og § 44:

1) Mindst hvert 10. år for anlæg med ståltanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttede med offeranoder eller indvendig organisk eller uorganisk belægning.

2) Mindst hvert 5. år for anlæg med ståltanke, som ikke er beskyttede mod indvendig korrosion som angivet i nr. 1.

3) Mindst hvert 10. år for anlæg med plasttanke. Disse skal ikke inspiceres, men tæthedsprøves.

Stk. 2. Anlæg, som har installeret elektronisk pejleudstyr med lækagealarm og anlæg med overjordiske tanke, som udelukkende er tilsluttet overjordiske rør, hvor hele anlægget er tilgængeligt for udvendig visuel inspektion, jf. bilag 10, nr. 2 og 4, skal ikke tæthedsprøves.

Stk. 3. Dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, skal ikke inspiceres eller tæthedsprøves.

Stk. 4. Rørsystemer, skal tæthedsprøves ved samme lejlighed som de tilknyttede tanke. Dobbeltvæggede rørsystemer, som er tilsluttet et overvågningssystem skal ikke tæthedsprøves. Rørsystemer til dobbeltvæggede tanke, som er tilsluttet et overvågningssystem, men som ikke selv indgår i overvågningen, tæthedsprøves mindst hvert 10. år,

¹ LBK nr. 1611 af 10. december 2015 (Olietanksbekendtgørelsen)

Stk. 5. Hvis tankens tilstand tilsiger dette, skal inspektion udføres oftere end angivet i stk. 1.

Stk. 6. Hvis tidspunktet for sidste inspektion og tæthedsprøvning ikke kan fastlægges, skal ejeren eller brugeren sikre, at anlægget inspiceres og tæthedsprøves straks.

Stk. 7. Inspektion, udarbejdelse af tilstandsrapport m.v. skal udføres efter retningslinjerne i bilag 9.

Stk. 8. Tanke skal inspiceres på både inder- og yderside. Dog skal nedgravede tanke kun inspiceres på indersiden suppleret med, hvad der i øvrigt måtte være tilgængelig for inspektion, f.eks. ved mandehullet.”

Det indskærpes derfor at dine 4 stk. 8000 l tanke overholder reglerne for inspektion og tæthedsprøvning jf. § 43 i olietanksbekendtgørelsen.

Det indskærpes derfor at der senest den 1. februar 2019 fremsendes rapporter vedr. foretaget inspektion og tæthedsprøvning til Brønderslev Kommune.

Autoophug

Det henstilles at der ikke tages dele ud af biler til genbrug i andre biler, da det er det samme som autoophug, hvilket kræver en miljøgodkendelse som autoophug jf. godkendelsesbekendtgørelsen. Du må gerne modtage miljøbehandlende biler fra godkendt autohugger og udtage dele fra disse jf. § 13 i bilskrotbekendtgørelsen².

Farligt affald

Det henstilles at sugemateriale (savsmuld, kattegrus, olievædede klude o.lign.) bortskaffes som farligt affald.

Jordforurening

Der blev ikke umiddelbart konstateret jordforurening på overfladen i forbindelse med tilsynet, ligesom der på tilsynet ikke specifikt blev undersøgt for jordforurening i form af prøveudtagning. Løkkenvej 331, Stenum, 9700 Brønderslev er hhv. V1 og V2 kortlagt iht. Jordforureningsloven.

Brugerbetaling

Der er i forbindelse med dette tilsyn brugt i alt 5,0 timer, fordelt på forberedelse, gennemførelse og afrapportering af miljøtilsynet.

Timetaksten for tilsyn er i 2018 fastsat til 322,49 kr. Opkrævningen vil blive fremsendt efterfølgende.

Hvis du har kommentarer til tilsynsbrev og -skema er du velkommen til at kontakte mig.

Med venlig hilsen

Henriette Kolby

Sagsbehandler - Virksomheder

Henriette.Kolby@99454545.dk

² BEK nr 1312 af 19/12/2012. Bilskrotbekendtgørelsen

Virksomhedsnavn	Stenum Auto	CVR-nr. 12473311 Mail: tilsig@mail.dk
Beliggenhed	Løkkenvej 331-333	
Kontaktperson	Jens Tilsig (JT)	Ejer JT
Etableringsår (før/efter 1. jan. 1986)	1980	Afstand til boliger
Antal ansatte	Ejer og 1 medhjælper	Telefon 98838300/20488301
Tilsynsførende	Henriette Kolby	Dato 9. december 2015
Til stede	Jens Tilsig (JT) Henriette Kolby (HK)	Udvidelser siden sidste tilsyn (tidspunkt) Undervognsbehandling i 1996 og renovering af benzinstation i 2007/2008
Tidsforbrug	Forberedelse: 5,0 timer Tilsyn: 1,0 time Rapport: 4 timer	Driftstid: Fuldtid: fra kl. til kl. Deltid: fra kl. til kl.

Virksomhedens aktiviteter			
Benyttede processer	Ja/nej	Benyttede processer	Ja/nej
Service og reparation	Ja	Rensekar/affedning	Ja, lidt
Karosseriarbejde	Ja, lidt	Undervognsbehandling	Ja, ca. 15 biler om året
Svejsning	Ja, lidt	Automatisk vaskehal	?
Lakering	Nej	Motorvask	Nej
Vask indenfor	Ja, meget lidt	Slibning	Nej
Vask udenfor			

Bemærkninger: Virksomhedens drift består i reparation og vedligeholdelse af personbiler – der foretages ca. 15 undervognsbehandlinger/år.
Der er benzin- og dieselsalg i forbindelse med værkstedet. Anlægget ejes af JT. JT oplyste at stationen er renoveret i 2007/2008, således at den overholder "benzinstationsbekendtgørelsen" – bekendtgørelse nr. 555 af 9. juni 2001. Brev vedr. dokumentation for opgradering fremsendt fra Støvring VVS.

Driftsjournaler			
Journal for	JA/Nej		Bemærkninger
Set kvitteringer for aflevering af farligt affald	Ja X	Nej	
Kontrol af filtre i luftafkast (kun aktuelt v. autolakering)			

Ved undervognsbehandling. Dokumentation for indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler			
<p>Autoværk.bekndt. § 14. Virksomheden skal på forlangende forevise dokumentation for kommunalbestyrelsen om:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Indkøb af farve og lak, undervognsbehandlingsprodukter, opløsningsmidler og fortyndingsmidler. 2) Mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald, samt hvor dette affald er afleveret. 3) Tidspunktet for kontrol og vedligeholdelse af renseanordninger på luftafkast. <p>Dokumentationen skal opbevares i 5 år, regnet fra udløbet af det kalenderår, hvor den pågældende handling er udført.</p> <p>Hvis virksomheden ikke kan forevise kvitteringer så: Det indskræpes, at virksomheden foretager en affaldsregistrering for afleveret affald, som anført i Affaldsbekendtgørelsen³ jf. de kommunale affaldsregulativer eller Autoværkstedsbekendtgørelsen⁴ (§ 14)</p>			

Spildevand			
Aktivitet	Afledning	Rensning	Bemærkninger
Afløb værksted	Ja – til offentlig kloak	Olieudskiller	
Vaskeplads	Ja – til offentlig kloak	Olieudskiller	
OB/U	X	Gravitationsudskiller	Hvem tømmer? AVV/Modtagestationen Hvor ofte ? 1 gang om året Set kvitteringer Ja (tømt den 25.7.2018
Tilsluttet off. Kloak Ja/nej			
Sandfang			
Kar/grav til opsamling af undervogns-spild/dryp	Tæt støbt kar beklædt med plastik		Tømmes af: Afleveres af JT selv til Gunderup
<p>Bemærkninger: OBU sidst tømt den 25. juli 2018 – så kvittering. Aftalt med Modtagestation Vendsyssel at OBH fremadrettet kun tømmes 1 gang om året.</p>			

³ 1309 af 18/12 2012 Bek. om affald.

⁴Bekendtgørelse nr. 699 af 24/6 2011. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af auto-værksteder m.v.

Affaldsproduktion				
Type	Mængde	Opbevaring ⁵	Modtager/ Transportør	Set kvitte- ring (x)
Spildolie*	600 l/årligt	Udendørs 4000 l tank med opkant, under tag	Avista Oil	X
Oliefiltre*	Ca. 110 kg	På oplagsplads, 200 l beholderor	AVV/Modtagestation Vend-syssel	X
Rensevæsker*		På oplagsplads	AVV/Modtagestation Vend-syssel	X
Kølevæske*		På oplagsplads	AVV/Modtagestation Vend-syssel	X
Bremsevæske*		På oplagsplads	AVV/Modtagestation Vend-syssel	X
Vand fra bremsevasker		Oliedel på oplagsplads (vand afledes gennem OBU)	AVV/Modtagestation Vend-syssel	X
Spraydåser*	Mindre mængde	På oplagsplads/container	AVV/Modtagestationen	
Brugte katalysatorer/batterier	Mindre mængder		FTZ (afhentes løbende)	
Bremse-/ koblingsdele		På skrotplads/container	Leif Plougmand	
Dæk		Udendørs	Dæk afhenter	X (afhentes i 2017)
Metalskrot		På skrotplads		
Brændbart	Variierende	Container	Sølvkær & Pedersen	
Glas	Meget lidt	Container	Sølvkær & Pedersen	
Batterier*	Variierende	På værksted	FTZ	
Sand fra sandfang	Variierende	På værksted	AVV/Modtagestation Vend-syssel	
Tømte malingsbøtter				
Olie- og kemikalieaffald*				
***Sugemateriale (savsmuld, kattegrus etc., olievædede klude = bortskaffes som farligt affald)*				
Ophugning af biler ⁶	Foretages ikke		4 biler står uden nummerplader. De er iflg. JT alle 4 tømt for væsker.	
Benzinpåfyldning	Se efterfølgende			
Filtre v. undervognsbehandling	Variierende	I container/brændbart		

⁵ §12 stk. 2, 3 og §13 om regler for opbevaring af farligt iht. Bekendtgørelse nr. 699 af 24/6 2011. Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

⁶ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. dec. 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra

* Det henstilles at sugemateriale (savssmuld, kattegrus, olievædede klude o.lign.) bortskaffes som farligt affald.

Benzin- og dieselsalg	
	Bemærkninger
Årligt benzinsalg i m3 100.000 l/årligt	
Årligt dieselsalg i m3 50.000 l/årligt	
Antal salgsstandere 3 standere	
Antal påfyldningspladser 1 påfyldningsplads	
Belægning på pladser IBF betonsten som er støbt fast	
Afløb fra pladser	
Sandfang, antal og størrelse 2 sandfang. 2 stk. på 1000 l sammen med OBU	
Oliefudskiller, antal og typebetegnelse, etableringsår. Etableret i 1980 2 stk. betonrør støbt.	
Driftstid Hele døgnet	
Antal tanke, etableringsår, størrelse beskyttelse (kato- disk), etc. Se vedr. tanke	
Diverse kontrol – returdampe, lagerregnskab, etc.	
Bemærkninger: der skal fremsendes inspektionsrapporter samt tæthedsprøvning af tankene jf. tilsynsbrev.	

Luft				
Indhold	Udsugning JA/Nej	Placering af af- kast	Afkasthøjde	Rensning
Lakering	Nej		7	8
Undervognsbeh.	Ja	1 meter over tag	1 meter over tag ⁹	10
Udstødn./svejsesøg/ Rensemiddeldampe	Ja	1 meter over tag	1 meter over tag ¹¹	
Slibning	Ja	Samme	Samme ¹²	

⁷ 2 m over tag, min. 8 m over terræn jf. bilag 1

⁸ Tør-/vådfilter

⁹ 2 m over tag, min. 5,5 m over terræn jf. bilag 1

¹⁰ Frafiltering af olietåge

¹¹ 1 m over tag

¹² 2 m over tag, mindst samme højde som bygning indenfor 50 meter, hvor mennesker opholder sig i mere end 6 timer/dg

Asbestbremsler			13	

Bemærkninger: Afkashøjder for undervognsbehandlingsanlæg, udstødnings- svejserøg overholder afkashøjder i Autoværkstedsbekendtgørelsen.

Olietanke

Indhold	Placering	Størrelse	Alder og nummer
Fyringsolie (1) Anlæg nr. 2 på BBR	Udenfor på oplagsplads med opkant under halvtag	1000 l (plasttank - Titan)	2007 Tanknummer: 01R11076 G. Nr.: 55-5820
Benzin (261138) Anlæg nr. 6 på BBR	Nedgravet	8000 l	1980
Benzin (423223) Anlæg nr. 4 på BBR	Nedgravet	8000 l	1980
Fyringsolie (261136) An- læg nr. 1 på BBR	Nedgravet	8000 l	1980
Diesel (261137) Anlæg nr. 5 på BBR	Nedgravet	8000 l	1980
Spildolie (210044) Anlæg nr. 3 på BBR	På oplagsplads med op- kant	4000 l	1976

Bemærkninger: (1) 1200 liters tank med fyringsolie fra 1974 blev fjernet i 2014 og erstattet af plasttank (Titan). Olietanke på 8000 l (4 stk.) skal inspiceres og tæthedsprøves jf. indskærpelse i tilsynsbrev.

Øvrige kommentarer

Bemærkninger:

¹³ Hvis ej bremsevasker benyttes skal 99,9 % frafiltreres. 1 m over tag

