



## Rapport for miljøtilsyn hos H.J. Hansen Recycling - Aalborg, Lavavej 21, 9220 Aalborg Øst

### Overordnede oplysninger

<b>Tilsynsdato</b>	08.04.2026		
<b>Baggrund for tilsynet</b>	Basistilsyn - varslet		
<b>Telefon</b>		<b>CVR nr.</b>	24336212
<b>E-mail</b>	ksn@hjhanzen.dk	<b>P. nr.</b>	1029936524

<b>Virksomhedstype</b>	K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1		
<b>Godkendelsesdato</b>	05.12.2025		
<b>Tilslutningstilladelse spildevand</b>	5/12 2026		

## Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-04-2026	Aftale	Efterkommet	Virksomheden flytter palletank med hydraulikvæske til andetsteds end vaskepladsen, og det sikres at der etableres anordning til begrænsning af eventuelt spild eller udslip. Virksomheden har efterfølgende sendt dokumentation vedrørende palletank, og den er flyttet i container med indbygget spildbakke.
08-04-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden sikrer at der etableres anordning til begrænsning af eventuelt spild eller udslip af AdBlue, som står i skuret tæt ved olietanken. Dette gøres senest d. 27-04-2026.
08-04-2026	Aftale	Meddelt	Olietanken med tank nr. 81831, som er på 5900 L, fremgår ikke af BBR. Virksomheden bedes anmelde denne olietank i BBR senest d. 27-04-2026.
08-04-2026	Aftale	Efterkommet	Virksomheden har en kran med grabber, hvor hydraulik er gået. Dette skete umiddelbart før tilsynet. Grabben lækkede hydraulikolie, og var placeret på ikke impermeabel belægning, dog på SF-sten. Det blev aftalt af kranen med grabben bliver flyttet til impermeabel belægning, og der anvendes kattegrus på de steder hvor der ikke er impermeabel belægning, for at sikre at der ikke sker forurening af jorden under den ikke permeable belægning. Virksomheden har efterfølgende sendt dokumentation for udlæg af kattegrus og at grabben er blevet flyttet. Aftalen ses som efterkommet.
08-04-2026	Aftale	Meddelt	Virksomheden har ikke fremsendt analyseresultaterne af den første prøve i egenkontrols perioden. Virksomheden bedes fremsende denne senest d. 27-04-2026.
08-04-2026	Aftale	Efterkommet	Det blev nævnt på tilsynet, at H.J. Hansen ønsker at etablere en telthal, for at efterleve vilkår 31 i miljøgodkendelsen dateret til d. 05-12-2025  Virksomheden har efterfølgende sendt dokumentation vedrørende denne telthal. Aalborg Kommune, Miljø vurderer ikke at etableringen af telthallen, kræver tillæg til miljøgodkendelsen. Aftalen anses som efterkommet.

## Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
<p>Virksomheden modtager og sorterer jern- og metalskrot og hårde hvidevarer samt klipning og opskæring af skrot. Materialerne vil blive sorteret med henblik på genvinding. Pladsen må have en maksimal oplagsmængde på 50.000 tons. Pladsen ligger ud til Limfjorden. Der ind- og udskibes affald til/fra virksomheden.</p> <p>Lastning og losning af skib samt modtagelse af skrot med lastbiler kan foregå udenfor det oplyste tidspunkt, men er reguleret gennem vilkår i miljøgodkendelsen.</p>				
Produktionsareal (m <sup>2</sup> )	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
16.000	3	07-1530	7-15	
Miljøledelse				
QHSE-afdeling				

## Luftemissioner

Rumopvarmning:
Varmepumpe

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Virksomheden har begrænset aktiviteter som kan give anledning til lugt- og støvgener. Primære kilder vurderes at være klipning af metalelementer, og til og frakørsel. Virksomheden har ingen bygninger, hvorfra der er etableret udkast. Der er etableret ventilationsudsug i mandskabsvognen, samt i det mindre værksted, som er placeret i en container, til højre fra vaskepladsen.
Luft, afkast	Virksomheden har ingen afkast.
Luft, støv	De væsentligste kilder til støv vurderes til at være til- og frakørsel til virksomheden. Dette foregår dog på asfalteret areal.  Udover dette vurderes de væsentligste støvkilder at være klipning og opskæring af metal og jernskrot. Der er stillet vilkår vedrørende opbevaring af affald der kan afgive metalstøv. Disse er reguleret efter vilkår 24 og 30. Der er ingen bemærkninger til dette.
Luft, filtre	Der er ingen processer på nuværende tidspunkt på virksomheden, som kræver etablering af foranstaltninger med monteret filtre.
Lugt	På tilsynet blev der ikke konstateret lugtgener.
Luft, vilkår i miljøgodkendelse	Virksomheden har vilkår i miljøgodkendelsen dateret til d. 5. december 2026.  Jf. vilkår 24 i denne miljøgodkendelse må virksomheden ikke give anledning til lugt- og støvgener. På tilsynet blev der ikke konstateret nogen lugt- og støvgener. Der er flere palletanke som indeholder vand på virksomheden. Disse bruges til støvbekæmpende foranstaltninger, eller hvis der skulle opstå brand i oplagene.

## Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Driften af virksomheden vil resultere i, at der opstår lyd/støj. Støjniveauet, og de tilladte grænseværdier er fastsat i vilkår 16 i den gældende miljøgodkendelse dateret til d. 05. december 2026.
Støjkilder, indendørs	Virksomhedens har en kompressor, som er placeret i samme container, som det mindre værksted. Denne vurderes til at være den væsentligste indendørs støjkilde.
Støjkilder, udendørs	De primære udendørs støjkilder vurderes til at være losning af skibe, klipning, grabning samt opskæring af skrot. Hertil vil vask af materiel, samt generelt drift af virksomheden give anledning til støj.  Der er stillet støjvilkår, vedrørende virksomhedens støjniveau. Virksomhedens har tilladelse til, at der undtages kan foregå lastning og losning af skibe i, i tidsrummet 22:00-07:00, 25 gange om året. På tidspunktet for tilsynet, var dette forekommet en enkelt gang.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Ved tilsynet var mængden og typen af materiale til daglig drift, det samme som angivet i ansøgning om miljøgodkendelse. Dette er følgende: To materialehåndteringsmaskiner, en gaffeltruck, en gummiged, en næbsaks og en semimobil saks.</p> <p>Hertil kommer til- og frakørsel af lastbiler og flytning af containere til diverse steder på pladsen, eller til og fra læsning af containere på lastbiler.</p> <p>På tidspunktet for tilsynet, har Aalborg Kommune, Miljø ikke modtaget støjklager knyttet til H.J. Hansen.</p>
Støj, vilkår i miljøgodkendelse	<p>Virksomhedens har af deres miljøgodkendelse, dateret til d. 5. december 2025, diverse vilkår vedrørende støj. De diverse vilkår stiller krav til overholdelse til de konkrete stillede støjvilkår. Disse vilkår er vilkår 16 til og hermed vilkår 23.</p> <p>På tilsynet, vurderes det ikke til, at der foregår aktiviteter som kunne give anledning til overtrædelse af støjvilkårene.</p>

## Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	<p>Virksomheden har fået meddelt en tilslutningstilladelse, dateret til d. 05. december 2025.</p> <p>Virksomheden er underlagt krav om regelmæssige prøver at processpildevandet.</p> <p>Regnvand der falder på oplagspladsen afledes til et forsinkelsesbassin, hvorefter dette ledes til et stenfilter, og hermed videre til offentligt kloaksystem.</p> <p>På ikke impermeable belægninger, og hvor der ikke er oplag af affald/råvarer, afledes overfladevand til Port of Aalborgs regnvandskloak. Matriklen er udformet således at forurenede overfladevand og uforurenede overfladevand ikke sammenblandes.</p>
Spildevand, procesvand	<p>Virksomheden årlige afledning af processpildevand, påvirkes af den årlige nedbørsmængde, da alt regnvand der falder på befæstet areal afledes til offentlig kloak, efter forudgående rensning. Det regnvand der falder på oplag af affald/råvarer anses for at være forurenede, og betragtes hermed som værende processpildevand.</p> <p>Den årlige mængde af afledt processpildevand estimeres til at være cirka 9300 m<sup>3</sup>.</p> <p>Påfyldningspladsen- og vaskepladsen er ikke overdækket, og regnvand der falder på disse anses ligeledes at være processpildevand.</p>
Spildevand, overfladevand	<p>Uforurenede overfladevand afledes til Port of Aalborgs regnvandskloak. Det uforurenede overfladevand stammer fra den nordvestlige del af virksomheden.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Ved anlæggelsen af havnepladsen, er der udført nyt kloaksystem, til håndtering af processpildevand og regnvand fra virksomheden. Kloaksystemet fra virksomheden er tilkoblet havnenes interne kloaksystem, hvor regnvand ledes til afledning direkte i Limfjorden, og processpildevand er tilkoblet offentligt kloaksystem.  På tilsynet, kunne der ikke konstateres stående vand på pladsen, vaskepladsen eller påfyldningspladsen.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har fået meddelt en tilslutningstilladelse, dateret til d. 05. december 2025. Virksomheden er underlagt kontrol af processpildevand.
Spildevand, egenkontrol	Virksomheden er underlagt kontrol af processpildevand. Mængden af egenkontrols prøver er fastsat op til 10 prøver i første kontrolperiode, samt næste kontrol periode, for at skabe overblik over spildevandets sammensætning. Virksomheden har ikke fremsendt analyseresultaterne af den første prøve i egenkontrols perioden.  Virksomheden er underlagt at udføre egenkontrol af vaskepladsen, tankpladsen, samt alle benzin- og olieudskillere på pladsen. Eftersom driften af virksomheden var opstartet kort forinden tilsynet, var der ikke udført egenkontrol og tømninger af benzin- og olieudskillere.  Virksomheden er opmærksomme på at der skal udføres egenkontrol, og registrere dette i driftsjournal, samt at analyser af processpildevandet skal fremsendes efter hver prøve.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Virksomheden er underlagt egenkontrol af belægningen ved vaskepladsen og tankpladsen. Der var ikke udført kontrol af belægningerne på påfyldningsplads og vaskepladsen, da driften af virksomheden var påbegyndt kort forinden tilsynet. Virksomheden er opmærksomme på at der skal udføres egenkontrol, og registrere dette i driftsjournal.

## Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Alt processpildevand ledes til en Unisep-Lamel 25/50 600 l/s benzin- og olieudskiller. Denne kan håndtere 25 l/s som klasse I udskiller og 50 l/s som klasse II udskiller.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Der var ikke udført tømning og eller inspektion af benzin- og olieudskilleren, da driften af virksomheden var påbegyndt kort forinden tilsynet.
Udskiller, funktionsafprøvnig af alarm	Vilkår 9 i tilslutningstilladelsen dateret til d. 05. december 2025. Ingen bemærkninger til dette, da driften af virksomheden var opstartet kort forinden.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Vilkår 9 og 10 i tilslutningstilladelsen dateret til d. 05. december 2025. Der er ingen kommentarer til denne.

## Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etable- ret,ca.	Indhold	Volu- men (l)	Placering	Stander- anlæg	Bemærkning
1			Diesel			NEJ	

## Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15h	1996	59077-01	1996	Fyrringsgasolie	5.900	Nedgravet			
15h			1996	Mineralske olieprodukter		Nedgravet			
15h			2003	Mineralske olieprodukter		Over terræn, uden dørs			
15h	1992	442169	1992	Diesel	50.000	Nedgravet			
15h	2008	0105599	2017	Diesel	1.500	Over terræn, uden dørs			30-12-2048
15h			2008	Mineralske olieprodukter		Indendørs			
15h			1992	Mineralske olieprodukter		Nedgravet			
15h			2008	Mineralske olieprodukter		Indendørs			
15h	1992	442168	1992	Diesel	50.000	Nedgravet			
15h			2008	Mineralske olieprodukter		Indendørs			
15h	1997	67833-01	2017	Diesel	5.900	Over terræn, uden dørs			24-10-2027
15h			2006	Mineralske olieprodukter	5.900	Over terræn, uden dørs			
15h	1992	442170	1992	Diesel	50.000	Nedgravet			

Mat r.nr.	Fab. år	Fab. nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
15h			1996	Mineralske olieprodukter				Tanken er afblændet	
15h	1996	59077-01	1996	Diesel	5.900	Nedgravet			05-11-2036

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har etableret en dobbeltvægget olietank til diesel. Olietanken er fra KN Smede- og beholder fabrik A/S og er på 5900 L. Tanken er fra år 2024. Tanken har typegodkendelsesnummer 502520, og er godkendt til overjordisk opstilling og udendørs opstilling. Tanken skal sløjfes senest i år 2066. Tanken har nr. 81831.
Olietanke, opstilling/placering	Placeringen af olietanken vurderes til at være fin, i det den er placeret ved siden af påfyldningspladsen, uden fare for påkørsel.
Olietanke, tankattest/tankskilt	Tankskilt blev set ved tilsyn. Der knyttes ingen yderligere kommentarer til dette.
Olietanke, registrering i BBR	Tanken med nr. 81831 er ikke registreret i BBR registret. Virksomheden bedes fremsende dokumentation på, at olietank er blevet anmeldt i BBR registret.  Der er registreret flere olietanke i BBR, eftersom virksomheden ligger på en større matrikel.
Olietanke, overjordiske, overløbsalarm	Olietanken er ikke underlagt påfyldningsalarm, da denne er under 6000 L. Der er ikke stillet vilkår i miljøgodkendelsen vedrørende dette.
Olietanke, belægningspl	Belægning ved påfyldningspladsen er underlagt kravet om egenkontrol. Eftersom virksomheden har startet drift kort forinden tidspunktet for tilsynet, har virksomheden ikke udført denne egenkontrol endnu. Jf. vilkår 27 i den gældende miljøgodkendelse, skal påfyldningsstuder og aftapningshaner for motorbrændstof være placeret inden for konturen af en tæt belægning. Det blev set på tilsynet, at påfyldningspladsen ikke har synlige revner i den helstøbte beton, og vilkåret anses som overholdt.
Olietanke, vilkår i miljøgodkendelse	Vilkår 27 i den gældende miljøgodkendelse dateret til d. 05. december 2025. Jf. vilkåret skal tanken være sikret mod påkørsel. På tilsynet kunne det konstateres at der er opsæt pæle, som sikrer mod påkørsel.

## Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Oplaget af metal og jern skort er virksomhedens primære oplag af råvarer. Udover dette har virksomheden oplag af diesel, AdBlue, smøreolie, spraymalinger og olier.
Råvarer, opbevaring	På tilsynet blev der observeret en palletank, uden spildbakke og som stod på vaskepladsen. Denne er efterfølgende blev fjernet, og er placeret i overdækket container med indbygget spildbakke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	<p>Størstedelen af flydende råvarer opbevares i container, med indbygget spildbakke under denne. Det er muligt at lave visuel kontrol af denne spildbakke.</p> <p>I det mindre skur øst for vaskepladsen opbevares AdBlue i en palletank. Opbevaringen af denne AdBlue tank kan udgøre risiko for spild til omkringliggende arealer. Det blev aftalt, at der etableres foranstaltninger der sikrer, at stop af eventuelt spild eller udslip</p> <p>H.J. Hansen har indsendt tegninger for etablering af telthal, for at kunne efterleve vilkår 31 i miljøgodkendelsen, om at farligt affald, kølemøbler og hvidevare, skal opbevares overdækket. Virksomheden har på nuværende tidspunkt ikke oplag af denne affaldstype, og denne affaldstype håndteres på andre pladser. Hvis affaldstypen modtages, opbevares denne under presenning, i den pågældende container, og på fast impermeabel belægning.</p> <p>Virksomheden oplyser, at de er opmærksomme på at etableringen af denne telthal kræver byggetilladelse.</p>
Råvarer, vilkår i miljøgodkendelse	<p>Oplag af råvarer er beskrevet med vilkår 12, 13, 14, 15, 28, 29,30 og vilkår 31.</p> <p>Der er ingen kommentarer til opbevaring af råvarer jf. miljøgodkendelsen fra d. 05. december 2025, som der ikke er kommenteret på ved de andre punkter.</p> <p>Jf. vilkår 12 i miljøgodkendelsen må oplagshøjden i de enkelte oplagsområder maksimalt være 10 meter. Det vurderes, at oplagshøjden var mellem 5-7 meter høje for nogle af oplagsbunkerne, på tidspunktet for tilsynet.</p>

## Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	<p>Eftersom H.J. Hansen Recycling er registreret som affaldsprofessionel, er Aalborg Kommune, Miljø ikke myndighedsansvarlig for affald produceret på virksomheden.</p> <p>Af denne grund vil Aalborg Kommune, Miljø ikke kommenterer yderligere på opbevaring af affald, eller bortskaffelse af dette, medmindre der er stillede specifikke vilkår vedrørende dette i den gældende miljøgodkendelse.</p>
Affald, farligt	<p>Farligt affald skal opbevares overdækket. På tilsynet kunne det ikke konstateres, at der var farligt affald på pladsen. Jf. driftsjournal var der heller ikke modtaget farligt affald på pladsen. Hvis der modtages affald, som virksomheden ikke er godkendt til at modtage, blive dette sat i karantæne, i det virksomheden beskriver som "karantænecontaineren"</p> <p>Jf. vilkår 28 i den gældende miljøgodkendelse fra d. 05. december 2025, må virksomheden ikke modtage farligt affald eller affald der indeholder flydende olie. På tilsynet blev der ikke set at virksomheden har oplag af disse affaldstyper.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald, belægninger	Farligt affald opbevares i lukket containere med indbygget spildbakke. Ingen yderligere kommentarer.
Affald, vilkår i miljøgodkendelse	<p>Vilkår 25 og 26 i miljøgodkendelsen fra d. 5. december 2025. Der er opsat beholdere med kattegrus. Brugt kattegrus beholder er placeret ved siden af det mindre værksted.</p> <p>Virksomheden udfører modtagerkontrol af modtaget affald. På tilsynet blev en af procedurerne for modtagerkontrol fremvist. Denne gav ikke anledning til bemærkninger.</p> <p>Jf. vilkår 25 skal spildt affald opsamles og anbringes i dertil indrettede beholdere.</p> <p>Ved tilsynet blev det konstateret, at grabbens hydrauliksystem på en kran var utæt, hvilket medførte lækage af hydraulikolie. Virksomheden iværksatte efterfølgende oprydning ved at udlægge kattegrus, hvorefter den spildte hydraulikolie blev opsamlet, samt blev grabben flyttet til en impermeabel belægning.</p>

## Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På tilsynet kunne der ikke konstateres en synlig jordforureningen. Der var sket dryp af hydraulikolie fra defekt grab. Denne grab stod på SF-sten. Grabben blev flyttet, og spild blev samlet op med kattegrus. Belægningen på pladsen vurderes til at være i god stand.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden har ikke egen boring.
Generelle bemærkninger	<p>Virksomheden har påbegyndt drift umiddelbart kort tid før tidspunktet for tilsynet. På tidspunktet for tilsynet havde virksomheden et oplag på cirka 1000 tons affald/råvarer. Virksomheden har godkendelse til oplag af 50000 tons affald, hvoraf der må være et maksimalt oplag af farlige/ og ikke farlige hvidevare på 500 tons. På tilsynet var oplaget på 350 tons med EAK-kode 20 01 36 jf. driftsjournalen.</p> <p>Virksomheden må ligeledes have et maksimalt oplag af farlige kølemøbler på 250 tons, EAK-kode 20 01 23 og 20 10 35. På tilsynet var der ingen oplag på pladsen af denne type affald.</p>
Planforhold	Virksomheden ligger på lokalplanområde nummer 08-066. Området er udlagt til erhvervsområde, mere specifikt havneerhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	<p>Virksomheden er underlagt egenkontrol og at føre driftsjournal. Driftsjournalen blev set på tilsynet vedrørende oplag af affald/råvarerne. Denne gav ikke anledning til bemærkning.</p> <p>Eftersom driften af virksomheden er påbegyndt kort for inden tilsynet, er der ikke udført egenkontrol af belægninger, tømninger af benzin- og olieudskiller, kontrol af alarmer eller udtaget spildevandsprøve.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden skal udtage en spildevandsprøve og sende denne snarest. Virksomheden er opmærksomme på kravet om egenkontrol, og det at føre driftsjournal.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden har ingen konkrete miljømål.
Bæredygtighed*	På tilsynet blev der snakket om bæredygtighed, men virksomheden har ingen konkrete bæredygtighedsmål. Virksomhedens drift omhandler genanvendelse af materialer.