

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing



MILJØSERVICE A/S  
Ådalen 13A  
6600 Vejen

Sagsbehandler  
Yvonne Grandahl  
Direkte telefon  
99 74 15 13  
E-post  
yvonne.grandahl@rksk.dk  
Dato  
27. april 2022  
Sagsnummer  
22-005985

## Miljøtilsynsrapport

|              |  |
|--------------|--|
| Adresse:     | Heebro 10, 6950 Ringkøbing   |
| Virksomhed:  | Miljøservice A/S   |
| Cvr.nr.:     | 13683891   |
| Type:        | K212 - Anlæg for midlertidig oplagring af ikke-farligt affald ... forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse med en kapacitet for tilførsel af affald på 30 tons om dagen eller med mere end 4 containere med et samlet volumen på mindst 30 m <sup>3</sup> , bortset fra anlæg omfattet af listepunkt 5.5 på bilag 1 eller listepunkt K 211. |
| Miljøtilsyn: | torsdag den 10. marts 2022 kl. 9.30  |

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Opfølgning på beholderkontrol-rapport

- Efter gennemgang af beholderkontrol-rapporten fra 2019 ses at der skal udføres reparationsarbejder på beholderen.  
Der ønskes dokumentation for, at reparationsarbejderne er gennemført.
- Herudover kunne der ved rundgang om beholderen konstateres fugtudtrængning ved en stolpe.  
Har dette betydning for beholderens tæthed ?

### Opsamling af spild

- Ved tilsynsbesøget kunne der konstateres mindre spild af slam 2 steder – mellem rampen og tanken, samt ved grab opstillet ved siden af tanken.  
Der ønskes tilbagemelding på, at spildene er opsamlet. Indsend gerne fotos efter oprydning.

## Kopi af driftsjournal og egenkontrol

- Kopi af driftsjournal og egenkontrol for beholderen skal fremsendes til kommunen.

## Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller yderligere indskærpelser.

## Øvrige bemærkninger

- Der er ikke yderligere bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

## Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.

## Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

| Kategori | Beskrivelse  | Score |
|----------|--|-------|
| A        | Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.   | 1     |
| B        | Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst en indskærpelse. | 3     |

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 966 af 23. juni 2017 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn.

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>C</b> | Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.   | <b>1</b> |
| <b>D</b> | Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.                               | <b>3</b> |
| <b>E</b> | Virksomheden er placeret 200-500 m fra følsomme områder og/eller i <b>områder med drikkevandsinteresser</b> , dog ikke særlige drikkevandsinteresser. | <b>3</b> |

Miljøriskovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest torsdag den 12. maj 2022.**

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

### Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringsen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres ligeledes på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Du skal betale 1.763,12 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 440,78 kr., og jeg har brugt 4 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

| Arbejdsopgave                                     | Tidspunkt / dato                       | Tid /timer                       |
|---|--|----------------------------------|
| Forberedelse af tilsyn                            | 22-02-2022                             | 1 time                           |
| Fysisk miljøtilsyn                                | 10-03-2022                             | <1/2 time                        |
| Bearbejdning af tilsyn og registrering i database | 10-03-2022<br>15-03-2022<br>27-04-2022 | 1 time<br>1/2 time<br>1 1/2 time |

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen

*Yvonne Grandahl*

Yvonne Grandahl  
Miljøtekniker

**Bilag:** Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).