

Henrik Steffensen
Glimsholtvej 514
9870 Sindal

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

27. feb. 2023

Opfølgende miljøtilsyn med Søholtvej 68, 9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune foretog den 31. jan. 2023 aftalt miljøtilsyn med miljøforholdene på Søholtvej 68. Tilsynet var varslet telefonisk med Dem, som opfølgning på håndhævelser, udstedt af Frederikshavn Kommune, for følgende mangler: (overdækning af 2900 m³ stor gyllebeholder, barrierer ved 2 gyllebeholdere, der kan rumme gylleudslip på op til 200 m³, udførelse 2 stk. 5 års beholderkontroller af gyllebeholdere, beliggende tæt på vandløb, udtagning af gl. gyllebeholder, udskiftning af olietanke (fyringsolie-tank), fjernelse af uønsket trævækst ved gyllebeholdere ved ejendommen Gjersholtvej 17.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Ny ejer har planer om ændring af stald og malkestald med robot. Ejer tilskriver snarest kommunen om ændrede forhold på ejendommen.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Henstillinger/indsærpelser/påbud.

- Udføre barrierer/jordvold straks ved 2 gyllebeholdere (indsærpelse)
- Sløjfe olietank **omgående** der er faldet for 30 års regel-**Udleveret anmeldelseskema** bedes **returneret straks (husk olieattest af ny tank, samt foto af edikette af gl. olietank (påbud))**
- Anmelde til Kommunen, at lille gyllebeholder (bloksten), udtages af drift (henstilling)
- Fjerne 3 små træer **omgående** placeret tæt på gyllebeholder på Gjersholtvej 17 (påbud)
- **5 årsbeholderkontrol af 2 gyllebeholdere omgående**, der alle er beliggende inden for 100 m til vandløb-**ifølge arkiv er de sidst kontrolleret i 2017 (Indsærpelse)**
- **Overdækning af stor gyllebeholder?** Krav i gældende Miljøgodkendelse (indsærpelse)

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2022-01841

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

- **Destruktion af 250 stk. asbestholdige eternitplader, er det sket?**

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning
- Husdyrbrugets størrelse
- Sårbarhed

Alle virksomheder og landbrug får en miljørisikovurdering og grundlaget for de fremtidige miljøtilsyn afhænger af, hvilken miljøscore den/det enkelte virksomhed/landbrug har.

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Digital Miljøadministration

Tilsynsrapporten offentliggøres på Digital Miljøadministration – DMA. Her kan du også finde en række generelle oplysninger om dit husdyrbrug og fremover også eventuelle godkendelser og tilladelser der er meddelt til dit husdyrbrug.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug. Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
Husdyrgodkendelsesloven, Lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, §44
Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Ib Møller Nielsen
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 31-01-2023

Henrik Steffensen Søholtvej 68
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Henrik Steffensen (ny ejer pr. 19. jan. 2023 og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kom- mune
----------------------	--

Miljøgodkendelse	2009
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	kvæg
Dyreenheder i alt	266,66

Ejer	Henrik Steffensen, Glimsholtvej 514, 9870 Sindal
Adresse	Søholtvej 68, 9750 Østervrå

Telefon	Mobil	22493322
E-mail: hen.steffensen@ gmail.com	CVR nr.	37602558
	P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsri-ste	160	213,33	4.774,02	0,00
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsri-ste	112	53,33	808,64	0,00

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Ved opslag i CHR-register er der pr. 1. feb. 2023. til alt 169 køer, 170 kvier og 6 tyre. Ejer forventer 170 køer og opdræt frem over.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	§ 11 godkendelse i 2009, bl.a. med krav om overdækning af 1 stor gyllebeholder, og vilkår om vold /barriere ved 2 gyllebeholder.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdækn. (m²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	200	400	200	Overdækket.
Ensilageplansiloer	01-01-1800	700		0	Ingen bem.

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyl-lebe.	01-01-1800		0	50	-	
Ajlebeholder	01-01-1983	18-05-2015	2	10	-	
Gyllebeholder	01-06-2006	10-02-2017	590	2.950	Halm	Ansøgt i 2005. Kontrolle-ret i 2017. Fjerne buske inden 1. marts 2017- Er sket.
Gyllebeholder Ny ejer har planer om ud-tagning af gyl-lebeh.	01-01-1972	10-02-2017	105	410	Halm	Fjerne/udstøbe spjæld inden 1. maj 2017. Tætte revne mellem 1-2 skifte inden 1. maj 2017
Gyllebeholder	01-01-1996	10-02-2017	410	1.630	Halm	Kontrolleret 2007, ingen bemærkninger. Fjerne buske og træer inden 1. marts 2017- Er sket

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,58

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Ensilageoplag	Oplag i 3 ensilagesiloer. Ingen fysisk kontrol af Ib Møller
Gyllebeholdere	Alle gyl. beh. er kontrolleret i 2017 og der er straks krav anmeldelse af fornyet 5 årskontrol af 2 beholdere (ligger inden for 100 m til vandløb). Ved lille gyllebeholdere er der stillet krav om fjernelse af skod og fugning af revne mellem 1-2 skifte,samt mont. af alarm. Lille gyl.beh. planlægges nedlagt. Øvrige gylbeh. er forsynet med alarmer. Der mangler barrierer ved 2 gyllebeholdere. Ejer er indstillet på at udføre barrierer på ca, 0,4 m - Ønskede jordvold/barrierer ønskes overført fra Hjørring kommune. Stor gyllebeh. mangler overdækning jf MGK fra 2009. Der skal føres logbøger for alle beholdere (incl. Gjersholtvej 17). På Gjersholtvej 17 er der enkelte småtræer der skal fjernes.

Sprøjtemidler (ingen ny kontrol)

ontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Intet oplag. Marksprøjtning udføres af maskinst.
Sprøjtebevis/certifik.	Er tidligere forevist. Der er erhvervet opfølgende kurser.

Spildevand (ingen ny kontrol)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Tilsluttet godkendt nedsivningsanlæg fra 1993. Anlæg er checket fysisk, uden slamforekomster.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 olietanke (årgang 1985 og ny ca. 2016). I BBR-register findes registeret 4 tanke (1985/1985/1989 og 1989). Olietank fra ca. 2016 er ikke registeret i BBR-register. Ny overjordisk olietank har tidligere ejer indkøbt uden anmeldelse til kommunen.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Oplag af 250 asbestholdig eternitplader ved forrige ejer.
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsservice. ingen kontrol

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefyr
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Stuehus er tilsluttet off. vandværk. Egen boring benyttes til kreaturer. Boring er ikke kontrolleret fysisk.

Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Planer om ændringer af eksist. stald og malkerum med Robotter. Gl. gyllebeholder (bloksten) tages ud af drift. Ejer vil snarest anmelde ændring af stald.