

thomas praefab Østervrå A/S
Høngårdsvej 30
9750 Østervrå
Att. Stefan Petersen

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

14. september 2022

Rapport efter miljøtilsyn hos thomas praefab Østervrå A/S beliggende Høngårdsvej 30, 9750 Østervrå

Sagsnummer: GEO-2007-02836
Dokumentnummer: 6839321

Frederikshavn Kommune har den 6. september 2022 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler:
Jesper Østergård Christensen
Direkte telefon:
+45 9845 6358

Fra virksomheden deltog Stefan Petersen og fra Frederikshavn Kommune deltog Jesper Ø. Christensen.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type B202 Cementstøberier, betonblanderi, >20.000 t/år jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende henstillinger/aftale:

- Der kunne ikke fremvises dokumentation for tømning af vaskepladsens slam/bundfældningsbassin / tank, hvorfor det henstilles, at dokumentationen fremsendes til kommunen senest 15. oktober 2022.
- Manglende oplysninger om mængder & modtager af beton og træaffald henstilles fremsendt til kommunen senest 15. oktober 2022.
- Driftsjournal og vedligeholdelsesplan for 2022 blev fremvist ved tilsynet og er efterfølgende, som aftalt eftersendt til kommunen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljøriskovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen




Jesper Ø. Christensen

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98951300	CVR nr.	19056090
Fax	98951725	P. nr.	1003198850




Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Virksomheden producerer betonelementer til byggebranchen. Der er for tiden ca. 60 ansatte.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p><i>Støbning af betonelementer</i></p> </div> <div style="text-align: center;">  <p><i>Oplag af færdige betonelementer</i></p> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;">  <p><i>Pulversiloer (Cement m.v.)</i></p> </div> <p>Vilkår 1-5 Pulverformige råvarer opbevares udelukkende i pulversiloer. Der er tale om et lukket system.</p> <p>Der er udarbejdet driftsinstruks for påfyldning af pulversiloer med tilhørende driftsjournal der blev fremvist på tilsynet og efterfølgende eftersendt.</p>
Egenkontrol (journal)	<p>Vilkår 23-26</p> <p>Opsamling af egenkontrolldata har siden 2019 foregået i en elektronisk driftsjournal med tilhørende vedligeholdelsesplan.</p> <p>Driftsjournal og vedligeholdelsesplan blev fremvist på tilsynet og kopi efterfølgende eftersendt.</p>
Miljøgodkendelse	Miljøgodkendelse - 14. maj 2009 - revideret 28. april 2010

<p>Forurennet jord</p>	<p>Vilkår 15-20</p> <p>Indsmøring af betonkanoner, maskindele og støbeforme forgår på et areal med tæt (impermeable) belægning.</p> <p><i>Jf. miljøgodkendelsen vilkår 15 og 16 skal flydende råvarer og affald opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig, enten på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb eller i egnede, tætte opsamlingskar. Oplagsplads og opsamlingskar skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, overfladevand og kloak, og de skal kunne rumme indholdet af den største oplagrede opbevaringsenhed.</i></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="576 622 788 913">  <p>Oplag af betonadditiver (konsistens, hærkning m.v.)</p> </div> <div data-bbox="935 622 1273 913">  <p>Oplag af formolie</p> </div> </div> <p>Pallettanke med flydende råvarer er placeret indendørs over opsamlingskar. Oplag vurderes at foregå i overensstemmelse med vilkår 15 og 16.</p>
<p>I øvrigt</p>	<p>Intet</p>

Luftemissioner


Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
<p>Lufforurening</p>	<p>Vilkår 6 - 13</p> <p>Tømmerværksted. 2 stk. spånudsugningsanlæg med 3 posefiltre på hvert anlæg. Filtre efterses og serviceres af Scanfiler, jf. serviceaftale.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="541 1395 839 1619">  </div> <div data-bbox="935 1395 1153 1619">  </div> </div> <p>Smedeværksted. Punktudsug fra svejsning er udskiftet siden sidste tilsyn. Afkast er ført over tag, jf. miljøgodkendelsens bestemmelser.</p> <p>Anlæg og filtre efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale.</p> <div data-bbox="1219 1662 1433 1957" style="text-align: right;">  </div>

	<p>Pulversiloer. Sikkerhedsventiler og filtre på pulversiloer efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale</p> <p>Punktudsug fra beton-blandeanlæg.</p>  <p>Anlæg og filtre efterses og serviceres af Scanfilter, jf. serviceaftale.</p> <p>Kontrol og vedligeholdelse af filtre på fabrikkens udsugningsanlæg registreres i driftsjournal og vedligeholdelsesplan, som blev fremvist og efterfølgende eftersendt.</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Vilkår 28-29</p> <p>På baggrund af enkelte klager i 2020 og 2021 over støj i forbindelse med transport og flytning af tunge emner med gummiged på fabrikkens oplagsplads arbejdes der på en løsning til at begrænse støjpåvirkningen.</p> <p>Der undersøges muligheden for opsætning af supplerende støjafskærmning eller jordvold som afgrænsning mellem fabrikkens oplagsplads og det nærliggende boligområde. Ligeledes arbejdes der på en omlægning af arbejdsrutinerne, så særligt støjende aktiviteter kommer til at foregå i længere afstand fra boligområdet.</p> <p>For begge løsninger er man opmærksom på forudsætningerne i den støjberegning der ligger til grund for fabrikkens miljøgodkendelse.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Vilkår 31-32</p> <p>Overfladevand fra plads til cement og betonaffald renses i bundfældningsbassin og sandfang, der tømmes regelmæssigt. Kontrol med pladsen indgår i fabrikkens vedligeholdelsesplan med SP som ansvarlig for opgaven.</p> <p>Der kunne ikke fremvises dokumentation for tømning af bundfældningsbassin / tank, hvorfor dette blev påtalt.</p> 

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	-

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	<p>Vilkår 14 Påkørselssikring af tanke & belægning - ingen bemærkninger.</p> <p>Der var registreret nedenstående 3 olietanke i BBR på tilsynstidspunktet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Overjordisk 4000 liter fra 1992 benyttes til dieselolie - Nedgravet 4000 liter fra 2020 benyttes til fyringsolie - Overjordisk 1200 liter fra 2020 benyttes til fyringsolie <p>Tanken fra 1992 er efterfølgende blevet udskiftet og erstattet af ny tank 1200 liter dieselolie og BBR er blevet opdateret med de nye tankdata.</p>  <p><i>Dieselolietank fra 1992 der erstattes med ny tank</i></p>

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Vilkår 22 Opbevaring af farligt affald samt tilsætnings- & hjælpestoffer i miljø/kemikalierum.</p>  <p>Oplaget gav ikke anledning til bemærkninger.</p>

Affald, generelt

Vilkår 21-22

Der var uoverensstemmelse i affaldsregistreringerne i det centrale affaldsdata register og fabrikkens egne data, vedr. pap, papir, beton og jernaffald.

Fabrikken har efterfølgende fulgt op på forholdet med kontakt til de respektive affaldstransportører og modtagere der fremadrettet vil sikre, at data indberettes korrekt.

Opdaterede affaldsmængder vedr. 2022 for pap, papir (Jysk Genbrug) og jernaffald Steffco) er eftersendt.

Ligeledes arbejdes der på at fremskaffe opdaterede affaldsmængder vedr. betonaffald, der bortskaffes til Svend Åge Christiansens anlæg på Bjeldalsvej ved Østervrå samt træaffald der håndteres af Las B Transport.

Blandet husholdningsaffald og lignende affald afhentes af Peter Sørig Renovation A/S og afleveres til Frederikshavn Affaldskraftvarmeværk.

Papir og pap afleveres til Jysk Genbrug A/S.



Træ afhentes af Lars B. Transport.



Farligt affald bortskaffes til Modtagestationen.