



Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Vi har den 04.12.2019 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Industriskellet 12, 2635 Ishøj.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten).

Tilsynet er udført af: Jannik McTigue.

Fra virksomheden deltog: .

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

MVB = Maskinværksteder >1000 m²,

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Ishøj Kommune bruger på tilsynet. [Timetaksten](#) for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2019 er timetaksten 328,62 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke for den tid miljøsagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Tilsynet har journal nr.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavnavn
19ee	20851	ISHØJ BY, ISHØJ

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.
TRIVA HOLDING A/S	Industriskellet 12-14	2635 Ishøj

Betalersadresse	Triplan International A/S, Industriskellet 12, Ishøj Attention: CVRnr: 16664081
Tlf. / mobil / e-mail	43 53 99 99 / / triplan@triplan.dk
Hjemmeside	www.triplan.dk
CVR- / P-nummer	16664081 / 1002045925
Etableringsdato	01.01.1946
Godkendelsesdato §33	23.12.1998
Kort beskrivelse	<p>Triplan International A/S er et maskinværksted der foretager forarbejdning af jern, stål og gips, med et hertil indrettet produktionsareal på over 1.000 m². Virksomheden er derved omfattet af Maskinværkstedsbekendtgørelsen, men er imidlertid fortsat omfattet af miljøgodkendelse fra 1998, da virksomhedens aktiviteter ikke er ændret. Hvis virksomheden udvider, ændrer i dens aktiviteter eller flytter til en ny lokalitet overgår den til maskinværkstedsbekendtgørelsen.</p> <p>Virksomheden har fem haller, der reelt fremstår som to produktionshaller, hvor der foregår valsning af stålprofiler. Virksomheden producerer primært profiler til kontorskillevægge og altså primært i stål. Det årlige forbrug af stål er ca. 1.200 tons. Der pakkes til videre salg.</p> <p>Virksomheden har stort set stoppet sine aktiviteter i forbindelse med at bygge maskiner og foretager i dag næsten udelukkende ren produktion. Der er et mindre værksted til reparationer og der er en CO₂-svejseplads med punktsug. Denne benyttes i begrænset omfang og kun til punktsvejsning.</p> <p>Udover produktionen er der på virksomheden lager, kontorfaciliteter samt kantine.</p>



Antal ansatte:	45
Produktionsareal (m ²):	4.650
Driftstider (kl):	Hverdage: 06.30-15.30 Lørdage: Søn- og helligdage:
Kommune-/lokalplanlægning	
Faktisk anvendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<input type="checkbox"/> > 100 m <input checked="" type="checkbox"/> 20 - 100 m <input type="checkbox"/> < 20 m
Lokalisering	Område med blandet bolig og erhverv
Bemærkning	Tidligere A205, men nu Maskinværkstedsbekendtgørelsen. Godkendelsen er fortsat gældende.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	08-02-2016
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,68
Vægtet score	3,74

Håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
04-12-2019	Henstillinger	Virksomheden opbevarer forskellige olier på et realsystem uden spildbakke, hvorved der er risiko for at olien kan løbe uførtynnet i kloaksystemet.
04-12-2019	Indskærpelser	Virksomhedens spraydåser skal opbevares og bortskaffes som farligt affald.
04-12-2019	Henstillinger	Virksomheden skal undersøge om metalspåner fra bearbejdningsprocesser indeholder olie eller smøremiddel. I så fald skal det opbevares som farligt affald inden det bortskaffes.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring og bortskaffelse af spraydåser - Indskærpelse	Virksomhedens spraydåser er farligt affald, jf. Affaldsbekendtgørelsen, men opbevares og bortskaffes som brændbart affald. Ishøj Kommune indskærper hermed at virksomheden opbevarer og bortskaffer spraydåserne som farligt affald i henhold til Ishøj Kommunes Regulativ for erhvervsaffald.
Metalspåner der eventuelt indeholder olie eller smøremiddel - Henstilling	Virksomheden skal undersøge om metalspåner fra bearbejdningsprocesser indeholder olie eller smøremiddel. I så fald skal det opbevares som farligt affald inden det bortskaffes, da olieholdigt jern og metal Affaldsbekendtgørelsen betragtes som farligt affald. Det henstilles hermed til at virksomheden får undersøgt om nogle af dens metalspåner indeholder olie eller smøremiddel.

**Oplag af farligt affald**

Affaldsart	Beholder	Placering	Bortskaffelse	Frekvens
Spildolie	200 l tromle	Udendørs	Fortum	2 gange om året
Limholdigt vand	1.000 l palletank	Udendørs	Fortum	1 gang om året
Gulvaske-vand	1.000 l palletank	Udendørs – sammen med limholdigt vand	Fortum	1 gang om året

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering/ beskyttelse	Bortskaffelse	Frekvens
Dagrenovation		Udendørs i midicontainer	Stena Recycling	
Småt brændbart		Udendørs i midicontainer	Henry Andersen og Søn	
Pap		Udendørs i plastcontainer	Stena Recycling	Efter behov
Papir		Udendørs i pap-presser	Stena Recycling	Efter behov
Glas				2 gange om året
Træ				1 gang om måneden
Stål og metal		Udendørs i minilad	Stena Recycling	Løbende

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Ingen bemærkninger på tilsynet.

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
19ee	V1		To mindre dele af ejendommen er kortlagt.		

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Virksomheden opbevarer forskellige olier på et realsystem uden spildebakke, hvorved der er risiko for at olien kan løbe ufortyndet i kloaksystemet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomheden har ikke modtaget klager over støj, og der var ingen bemærkninger på tilsynet.

Tanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	På tilsynet blev det oplyst at der ikke er nogen olietanke på virksomheden. Der skulle være gravet en olietank op i forbindelse med etableringen af en ny lagerhal i 2005. Der er imidlertid stadigvæk registreret en olietank på adressen i BBR. Virksomheden skal derfor sende den gamle meddelelse om sløjfning/bortskaffelse af olietank. Herefter skal den registrerede olietank afmeldes BBR, hvilket Ishøj Kommune kan være behjælpelig med.

Andet

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	På virksomhedens hjemmeside er det formuleret at der årligt foretages eksterne miljøtilsyn. Hvilke tilsyn menes der med formuleringen? Der er filtre på virksomhedens udsug, og der foretages eksternt filterkontrol. Hvilket firma udfører kontrollen?



Tilsynskommentar:

Udført af: Jannik McTigue
Miljømedarbejder

Telefon: 43 57 75 07
E-mail: janmc@ishoj.dk