

Frederikshavn Kommune
Center for Ejendomme, Park og Vej
Att. Kenneth Weiss
knwe@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

5. januar 2024

Rapport efter miljøtilsyn hos Nyttiggørelse af slagger- Børnehuset Mælkevejen beliggende Peter Wessels Vej 40, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2023-09247

Frederikshavn Kommune har den 19. december 2023 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Sagsbehandler: RSAR
Direkte telefon.: +45 98 45 85 10
Mail: rsar@frederikshavn.dk

Fra Center for Ejendomme, Park og Vej deltog Kenneth Weiss og fra Frederikshavn Kommune deltog Rasmus Arvidson.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type K206 Nyttiggørelse af ikke-farligt affald, ikke bilag 1 jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Opfølgning

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt at det kontinuerligt kontrolleres, at der ikke sker gennembrud af gummimåtterne, så der ikke er kontaktrisiko mellem de legende børn og den underliggende forurening.
- Det anbefales at dette tages ind som en del af legepladskontrollen.

Frederikshavn Kommune har ikke yderligere bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

**Offentliggørelse**

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen

Rasmus Arvidson
Miljømedarbejder

Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	CVR nr.	29189498
	P. nr.	1015325328

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	Anlægget er etableret i 2013. Den slaggerholdige jord er placeret i en høj på børneinstitutionens legeplads. Der er ikke udlagt markeringsnet ovenpå den slaggerholdige jord, inden de er tildækket med 50 cm ren jord. Ovenpå afdækningsjorden er der i stedet udlagt gummimåtter med huller, der tillader bevoksningen at gro op igennem og dække måtterne. Måtterne forhindrer nedslidning af afdækningsjorden.
Hvad er der ført tilsyn med	Det fremstår tydeligt at børnenes leg medfører at græs og bevoksning slides og at gummimåtterne derved blotlægges, så de fremstår synlige. Så længe gummimåtterne fremstår intakte, vurderes det at de virker efter hensigten, og derved medfører at der ikke kan forekomme kontakt mellem de legende børn og den underliggende slaggerholdige jord. Det er vigtigt kontinuerligt at kontrollere, at gummimåtterne fortsat er intakte, således at kontaktrisikoen mellem de legende børn, og den underliggende forurening ikke er til stede.
Bemærkninger til egenkontrol	Gummimåtterne på højen fremstår blotlagte flere steder. Det anbefales at det kontrolleres, for eksempel i forbindelse med legepladskontrollen, at der ikke er sket gennembrud af gummimåtterne. Ingen bemærkninger derudover.