



Rapport for miljøtilsyn hos Midlertidigt jordoplag, Rullebanen, Aalborg Kloak, Rullebanen 25, 9430 Vadum

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	17.06.2024		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	4173 9256	CVR nr.	32651798
E-mail	heidi.madsen@aalborgforsyning.dk	P. nr.	1016056452

Virksomhedstype	K212, Midlertidig oplagring mv Ikke-farligt, ikke bilag1
Godkendelsesdato	07.07.2023
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Mellemdpot til opgravet jord, materialer, skurplads m.m. i forbindelse med separatkloakeringsprojekt i Vadum. Det er Vennelyst A/S som er entreprenør på opgaven. Mellemdpotet har en miljøgodkendelse efter listepunkt K212. Der er tale om en midlertidig miljøgodkendelse, som udløber den 31. december 2026. I godkendelsen er der fastsat vilkår i forhold til de aktiviteter, der foregår på mellemdpotet og det oplag, som er på pladsen. Mellemdpotet ligger i landzonen og udgør ca. 5.000m ² .				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
5.000 m ²	2	07.00-18.00	-	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Må ikke give anledning til lugt- eller støvgener udenfor området. Se vilkår 27. Der laves befugtning eller overdækning, hvis der er behov for det. Det vil sige fra støvende aktiviteter (kørsel og håndtering af materialer i forbindelse med tørt/blæsende vejr). Der har hidtil ikke været et behov. Ingen bemærkninger.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	De første medarbejdere møder ind ca. 6.30 og gør klar. Der er ikke oplevet klager over aktiviteter på pladsen. Pladsen ligger godt, og ikke for tæt på boliger m.v. Støjkilder er fra aktivitet på pladsen og kørsel med materiel: Til – og fra kørsel, arbejde på mellemdpotet samt af- og pålæsning af jord og fx afhentning af affald. Støjkrav vurderes overholdt på pladsen, hvor der køres med gummiged samt desuden til- og frakørsel med jord. Driftstider overholdes.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der må ikke ske afvanding til omkringliggende arealer.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ikke relevant

Olie- og kemikalietanke

Tankoplysninger i BBR

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	<p>Der var to ADR-tanke på pladsen på hhv. a) 1500 liter og b) 2000 liter. Begge tanke ejet af Vennelyst, som er entreprenør på kloakprojekterne i Vadum.</p> <p>Den ene tank blev løbende flyttet ud til projekterne (a). Den anden stod fast på pladsen (b). Placeret på pladsen, så der var mulighed for at køre op til og tanke. Pladsen befæstet, som krævet i Miljøgodkendelsen vilkår 14.</p> <p>Begge tanke var ADR-tanke. Tanke med dobbelt væg med mærkning og testdato / gyldige.</p> <p>De var aflukket, men blev åbnet – det så fint ud.</p>

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Oplag af materialer. Enkelte rør på pladsen på paller ellers opbevares rør, samlinger og fittings i aflåste containere på pladsen eller leveres direkte til projektet i Vadum. Desuden oplagres mindre mængde stabil grus / sand på pladsen

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Der var containere opstillet på pladsen til sortering af. Der blev sorteret i PE, PVC, metal og blandet brændbart samt farligt affald. Der var ikke farligt affald på pladsen på tilsynet. Bortskaffes til godkendt modtager. Der har ikke været uheld i forbindelse med dette kontrolpunkt, og ikke behov for opsamling.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsyn.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Ikke relevant.
Planforhold	Der er givet landzonetilladelse.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Driftsjournal for egenkontrol: På byggemøder hver 14 dag blev opgjort og opsamlet på punkter til egenkontrol – herunder jordmængder til og fra mellemdpotet. På tilsynet blev set referat fra seneste byggemøde, hvor mængder fremgår. Desuden laves visuel kontrol af opgravet jord i forhold til lugt og forurening. Det er en indarbejdet procedure hos medarbejderne.
Jordforurening	Nej