



## Tilsynsrapport til offentliggørelse

Miljø og Produktion  
J.nr. 2025-122481  
Ref. bithe/karbm  
Dato: 02.06.2026

### Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Agri Energy Vrå P/S
Virksomhedens adresse	Smidstrupvej 445, Vrå9760
CVR nummer	42957909
Virksomhedstype	5.3.b.i) Affaldshåndtering, nyttiggørelse og bortskaffelse af ikke-farligt affald, Biologisk behandling ved anaerob nedbrydning (over 100 tons pr. dag). J209 Kolonne 3-virksomheder, som defineret i bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.
Tidspunkt for tilsynet	01.05.2026
Baggrunden for tilsynet	Udført på baggrund af oplysninger om sort aflejring på tag af produktionshal.
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev udført uvarslet som deltilsyn for, at få et øjebliksbillede af virksomheden.
Deltagere fra virksomheden	Søren Greve
Tilsynet udført af	Peter Møller og Marie Bjørn Stensbjerg Larsen
Tilsynet omfattede	Udendørs besigtigelse af anlægget og tilsyn i omgivelserne.

Miljøstyrelsen har den 1. maj 2026 været på uvarslet tilsyn hos Agri Energy Vrå P/S herunder Stiesdal Skyclean-anlægget. Baggrunden for tilsynet var, at Miljøstyrelsen havde fået tilsendt et billede af Stiesdal Skyclean hallen, hvor der på taget af denne kunne ses mørk aflejring ved afkast.

Tilsynet blev udført som et deltilsyn med fokus på udledning via afkast på Stiesdal Skyclean hallen samt virksomhedens lugtbidrag til omgivelserne.

### **Aflejringer på tag**

Ved tilsynet blev det konstateret, at der var mørk aflejring på taget af Stiesdal Skyclean bygningen under to afkast med svanehals. Det blev ved tilsynet oplyst at misfarvningen skyldes udledning af forurenede damp fra skivetørrerens sikkerhedsventil.

Virksomhedens oplyser at udledningen, der fandt sted den 29. april 2026, skyldtes fejl på en sensor. Af den årsag blev anlægget midlertidigt lukket ned indtil sensoren blev skiftet i løbet af natten. Virksomheden vurderer at udledningen af forurenede damp har stået på i få sekunder.

Ventilen er en sikkerhedsforanstaltning, og det blev oplyst, at der føres fuld logning på ventilen. Miljøstyrelsen har ved tilsynet anmodet Agri Energy Vrå om at sende log for sikkerhedsventilen for de seneste måneder.

Miljøstyrelsen har den 6. maj 2026 modtaget loggen, for perioden 1. januar 2026 til 1. maj 2026. Af loggen fremgår det at sikkerhedsventilen ikke har været udløst i andre perioder.



På taget af pyrolysehallen ses to blanke stålrør og herunder misfarvning af taget fra udledning af forurenede damp.

### **Spild af biomasse**

Ved tilsynet blev konstateret spild af biomasse i form af støv/smuldrede fiberpiller på kørearealet ved siloen uden for pyrolysehallen. Virksomheden oplyser at spildet bl.a. skyldes et højtsiddende læsserør, men at man har planer om at forlænge røret.

Jf. tillæg til miljøgodkendelse af pyrolyseanlægget fra oktober 2022 fremgår at anlægget desuden er omfattet af alle relevante vilkår i revurderingen fra 30. november 2020.

Vilkår 33, Revurdering fra 30. november 2020:

Spild af biomasse på anlægget skal straks opsamles.



En del spildt støv/smuldrede fiberpiller på kørearealer ved siloer uden for pyrolysehallen.

### Lugt

Ind- og udleveringstanke var under tømning og havde været det en periode inden tilsynet med henblik på etablering af gastæt overdækning. MST var blevet orienteret om tømningen af tanken forinden udførelse.

MST gjorde ophold 19 steder ved anlægget og i nærliggende områder. Se kort, bilag 1, for lokaliteter for observeret lugt, + på kortet angiver at der blev konstateret lugt og ÷ at der ikke kunne konstateres lugt.

MST vurderer, at den observerede lugt i vindfanen fra virksomheden op til og inde i Rakkeby er den samme let brændte sødlige lugt, som konstateres på virksomheden. MST kunne fornemme lugten inde i Rakkeby, men det blev ikke oplevet som en kraftig lugt. Ved indkørselsvejen til Agri Energy Vrå oplevedes lugten som kraftig.

### Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
03-12-2025	Indskærpelse	Vedr. underretning
03-12-2025	Indskærpelse	Vedr. lukning af porte
25-03-2026	Indskærpelse	Vedr. udledning af støv

01-05-2026	Indskærpelse	Vedr. opsamling af spildt biomasse
------------	--------------	------------------------------------

### Jordforurening

På tilsynet blev der ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

### Øvrigt

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.

### Bilag 1:

