



JS Rustfri ApS
Torbenfeldvej 4
2625 Vallensbæk

Sags-jour.nr.: 22/213284

10. november 2022

Miljøtilsynsrapport

Vi har den 10 november 2022 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens §65 på Torbenfeldvej 4, 2625 Vallensbæk.

Tilsynet er udført som: Rutinetilsyn. Alle miljøforhold er gennemgået (Ikke relevante forhold er udeladt i rapporten)

Tilsynet er udført af: Line Sofie Ricks
Fra virksomheden deltog: Kristoffer Larsen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret som listepunkt:

A53 = Maskinfabrikker, - værksteder 100-1000m²

og er derfor omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens §2.

Virksomheden skal derfor betale for den tid Vallensbæk Kommune bruger på tilsynet. Timetaksten for Kommunens arbejde med tilsyn med omfattede virksomheder reguleres årligt. I 2022 er timetaksten: 440,78 kr. pr. time. Der konteres kun for reel sagsbehandling og f.eks. ikke den tid sagsbehandleren bruger på at sætte sig ind i regler og lovgivning. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Matr. nr.	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
7cs	21651	Vallensbæk By, Vallensbæk

Ejernavn	Ejeradresse
SLV Ejendomme ApS	Torbenfeldvej 4, 2665 Vallensbæk Strand

Betaleradresse	JS Rustfri ApS, Torbenfeldvej 4, Vallensbæk Strand
Tlf./mobil/e-mail	35812610/ / jan@jsrustfri.dk
CVR. / P-nummer	32881866/1016003154
Etableringsdato	01.06.2010
Kort beskrivelse:	Virksomheden foretager bukning, TIG-svejsning og anden bearbejdning af rustfrit stål og jern.
Antal ansatte	4
Produktionsareal (m2)	600
Driftstider:	Hverdage: 7.00-15.00

Faktisk avendelse	Områdetype 1 Erhvervs og industri
Afstand til boliger	<20m
Kontaktperson	Jan Sørensen

Miljørisikovurdering

Dato	10-11-2022
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Håndtering og opbevaring	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
F. Vægtet score	4,34

Kortlægning af jordforurening

Matr.nr.	V1/V2*	Registreret	Bemærkninger	Kortlægningsnr.	Afmeldt
7cs	V1 og V2		V1 – et område på den vestlige del af ejendommen. V2 – det sydøstlige hjørne af ejendommen.	187-01002	

*V1: Der er kendskab til aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

*V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Oplag af affald

Affaldsart	Beholder (type)	Placering	Bortskaffelse	Frekvens	Tilsynskommentar
Brændbart affald	Maxicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende	Der skal sorteres affald.
Pap	Minicontainer	Udendørs	Remondis	Løbende	
Jern og metal			HJ Hansen	Løbende	

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	4 TIG – arbejdspladser ligesom der også foretages skæring. Til skæring bruges bioolier. Afkast fra alle punktudsug fra slibe -/skære/svejsepladser føres til samme afkast.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olier	Ingen bemærkninger

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen bemærkninger

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der er ingen processpildevand.

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen sandfang

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Ingen olieudskillere

Tanke (BBR)

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

	Ingen tanke registreret i BBR
--	-------------------------------

Udført af:

Line Sofie Ricks
Miljøsagsbehandler