



Rapport for miljøtilsyn hos Sudergaards Autoservice V/Morten Sudergaard, Karolinevej 3, 9310 Vodskov

Overordnede oplysninger

| | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------|------------|
| Tilsynsdato | 19.01.2022 | | |
| Baggrund for tilsynet | Basistilsyn - varslet | | |
| Telefon | 98 28 64 32 | CVR nr. | 41979720 |
| E-mail | auto@sudergaardsauto.dk | P. nr. | 1026629264 |

| | |
|--|---|
| Virksomhedstype | Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse) |
| Godkendelsesdato | - |
| Tilslutningstilladelse spildevand | - |

Virksomhedsoplysninger

| Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse | | | | |
|--|------------------------------|------------------|---------|--------------------|
| Virksomheden er et autoværksted, der foretager reparationsarbejde på personbiler. Der foretages ikke lakering og stort set ikke pladearbejde. Skift af ruder foretages af eksternt firma, som tager de gamle ruder med retur. | | | | |
| Produktionsareal (m ²) | Antal ansatte i produktionen | Driftstider (kl) | | |
| | | Hverdage | Lørdage | Søn- og helligdage |
| 119 | 3 | 7.30-16.00 | | |
| Miljøledelse | | | | |
| Nej | | | | |

Luftemissioner

| Kilde Id | Aktivitet/proces | Stof | Emi.konc. (mg/m ³) | Rensning |
|----------|------------------|------|--------------------------------|----------------|
| 1 | Udstødningsgas | | | Ingen rensning |
| 2 | Svejsning | | | Ingen rensning |

| Kilde Id | Afkasthøjde over | | Afkastdiameter (m) | | Volumenstrøm (Nm ³ /sek) | Lufthastighed (m/sek.) | Røggastemp. (°C) |
|----------|------------------|---------|--------------------|----------|-------------------------------------|------------------------|------------------|
| | Terræn (m) | Tag (m) | Indvendig | Udvendig | | | |
| 1 | | 2,5 | | | | | |
| 2 | | 2,5 | | | | | |

| |
|----------------|
| Rumopvarmning: |
| Fjernvarme |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Luft | Virksomheden har to afkast til hhv. udstødningsgasser og svejserøg. Afkastene er skønsmæssigt mindst 2,5 meter over tagryg. |

Støj

| Id | Støjkloder | Kildestyrke dB(A) | Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.) |
|----|------------|-------------------|--|
| 1 | Kompressor | | Indendørs i bygning |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-----------------------|---|
| Støjkloder, indendørs | Virksomheden har en kompressor placeret indendørs i en gammel tankgrav, der ikke længere anvendes. Porte holdes lukkede når der arbejdes. |
| Støjkloder, udendørs | Ved tilsynet blev der ikke vurderet at være væsentlige støjkloder udendørs. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------------|--|
| Spildevand, procesvand | Der forekommer ingen processpildevand fra virksomheden. |
| Spildevand, afløbsforhold | Matriklen, hvorpå virksomheden er beliggende, er fælleskloakeret og vandet ledes til spildevandsforsyningens renseanlæg. |

Olie- og benzinudskillere

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|----------------|---|
| Udskilleranlæg | Der findes ingen vaskeplads eller udskilleranlæg. |

Olie- og kemikalietanke

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------|---|
| Olietanke | Der er ingen olietanke på virksomheden. |

Råvarer

| Produkt | Forbrug | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Årstal |
|----------------|---------|-------|-------|---------------------|-------------|--------------------------|--------|
| | | | | Type | Volumen (l) | | |
| Motorolie | | | | Tromle | 200 | Indendørs, bag opkant | 2022 |
| Oliefiltre | | | | Emballage, original | | Indendørs, bag opkant | 2022 |
| Sprinklervæske | | | | Plastdunk | 60 | Indendørs, bag opkant | 2022 |
| Kølvæske | | | | Plastdunk | 60 | Indendørs, bag opkant | 2022 |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------------|--|
| Råvarer | Motorolie, oliefiltre, sprinklervæske og kølvæske opbevares i et råvarerum og er placeret på spildbakke. |
| Råvarer, opbevaring | Opbevaring af råvarer gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet. |

Affald

| Affaldsart | Oplag | Enhed | Beholder | | Opbevaring (Beskyttelse) | Transportør | Modtager | Bemærkninger |
|-------------------|-------|-------|--------------------|-------------|--------------------------|---------------------|----------|--------------|
| | | | Type | Volumen (l) | | | | |
| Absorptionsmidler | | | Spændelågsfad | | Indendørs, bag opkant | Marius Pedersen A/S | | |
| Blandet brændbart | | | Container - lukket | 600 | Udendørs | Marius Pedersen A/S | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------|------------------|-------|-----------------------|--------------------------|------------------|--|
| Dæk | | Stk | Ingen beholder | | Udendørs | Helstrup Dæk ApS | Helstrup Dæk ApS | |
| Jern og metal | | Kg | Container - åben | 2.000 | Udendørs | Nordjyllands Skrothandel | | |
| Kølvæske | | Liter | Tromle | | Indendørs, bag opkant | Marius Pedersen A/S | | |
| Oliefiltre | | Stk | Spændelågsfad | 200 | Indendørs, bag opkant | Marius Pedersen A/S | | |
| Spildolie | | Liter | Tromle | 200 | Indendørs, bag opkant | Avista Green A/S | Avista Green ApS | |

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|-------------------|---|
| Affald | Kvitteringer for bortskaffelse af affald blev fremvist ved tilsynet. |
| Affald, farligt | <p>Alt farligt affald opbevares indendørs i en container i beholdere placeret på spildbakke, der kan rumme indholdet af største beholder.</p> <p>Kølvæske og oliefiltre afleveres til Marius Pedersen A/S. Spildolie opbevares i tromler, der tømmes af Avista Green ApS Batterier indgår i et genbrugssystem og afhentes løbende af FTZ.</p> |
| Affald, sortering | Sortering af affald gav ikke anledning til bemærkninger ved tilsynet. |

Generelle bemærkninger

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--|--|
| Drikkevand, indsatsområde, egen boring | Virksomheden er delvist beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og delvist med drikkevandsinteresser. Desuden er den beliggende i indsatsområde Hammer Bakker. Der er ikke vedtaget konkrete indsatser i forhold til virksomheden. |
| Konstateret jordforurening ved tilsyn* | På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret synlige tegn på jordforurening. |
| Planforhold | Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 5.5 D1, udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde. Området er ikke omfattet af nogen lokalplan. |
| Jordforurening | En del af matriklen er udgået inden kortlægning og en anden del er udgået af kortlægning. |
| Bæredygtighed* | Der blev drøftet bæredygtighed generelt med ejeren. Ejer oplyser, at de følger forbruget og generelt tænker på at minimere forbruget. Ejer er interesseret i at gøre, hvad han kan, og vil gerne modtage information/inspiration, hvis sådan haves, på mail. |