

Miljøtilsynsrapport

Sag nr. 19/9801

Billund Kommune har den 23-10-2025 ført tilsyn efter miljøbeskyttelseslovens § 65 på Grindsted Sættefisk, Slagterivej 2, 7200 Grindsted.

Miljøtilsyn, varslet (1).

Tilsynet er udført af Jan Hansen (JHA) og Mette Hammershøj (MHA).

Fra virksomheden deltog: Niels Wittus og Søren Jensen

Virksomheden er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt:
'I204 FREA-anlæg. (Kategori: 1b) I204

Miljøtilsyn faktureres i 2025 med 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves årligt i november måned.

Matrikler (BBR)

Matr.nr	Ejerlavskode	Ejerlavsnavn
1eq	1360252	GRINDSTED BY, GRINDSTED

Ejeroplysninger (BBR)

Ejernavn	Ejeradresse	Postnr.	Adresse beskyttet
DANFOREL EJENDOMME II ApS	Slagterivej 2	7200 Grindsted	Nej

Betaleradresse	Grindsted Sættefisk, Slagterivej 2, 7200 Grindsted Attention: Steffen Nielsen CVR nr: 28675313
Tlf. / mobil / fax	76439000
e-mail	stn@danforel.com
CVR- / P-nummer	28675313 / 1012849806
Etableringsdato	23.05.2018
Godkendelsesdato §33	28.02.2020
Spildevandstilladelse	Anvender Danforel A/S's tilladelser – Tilslutningstilladelse (10/27241) og nedsivningstilladelse (08/336)
Kort beskrivelse	Opdræt af ørredyngel
Antal ansatte:	Ca. 2,5
Produktionsareal (m²):	Ca. 1500 m²
Driftstider (kl.):	24/7
Afstand til boliger	☒ > 100 m ☐ 20 - 100 m ☐ < 20 m
Tilsyn - Formål	Bedømmelse af overensstemmelse med lovkrav
Tilsyn - Omfang	Virksomhedens aktiviteter og processer

Miljøriskovurdering

Dato for vurdering	24-10-2019
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
C. Håndtering og	3
D. Emissioner	3
E. Sårbarhed	5
Vægtet konsekvens	3,67
Vægtet score	4,30

Håndhævelser
Det indskræpes: 1. At spildevand ikke ledes til eget renseanlæg før der er forløbet 11 dage efter afslutningen af en behandling med florfenicol – jf. nedsivningstilladelsen – vilkår 2.2.5. 2. At prøver af spildevand efter rensning i eget renseanlæg udtages når koncentrationen af florfenicol er størst. Opholdstiden i renseanlægget er oplyst at være a. 187 timer (ca. 7,7 døgn) - jf. nedsivningstilladelsen – vilkår 2.3.6. Indskræpelse indarbejdes straks af Grindsted Sættefisk. Det henstilles: 1. At defekt PLC-styring hos Grindsted Sættefisk senest januar 2026 bringes i drift, så tidspunkter for omstilling af afledning af spildevand fra/til eget renseanlæg til/fra offentligt spildevandssystem kan logges automatisk – jf. tilslutningstilladelsen – vilkår 2.2.c. Bemærk at Danforel A/S snarest muligt og senest 01-12-2025 søger om ny tilslutningstilladelse, idet tilslutningstilladelse af 28-02-2020 jf. vilkår 2.1.b er bortfaldet 2 år efter den nævnte dato. 2. At Grindsted Sættefisk – indtil automatisk logning via nyt PLC-system er indarbejdet - fører en logbog med oplysninger om ændret spildevandsafledning, som følge af florfenicol behandling. Logbog opbevares i 5 år i o. m. tilslutningstilladelsens vilkår 2.2.c. Det er aftalt: 1. At Grindsted Sættefisk redegør for årsagen til, at koncentrationen af florfenicol tilsyneladende systematisk er højere <u>efter</u> rensning (Nedsivning) – sammenlignet med koncentrationen <u>før</u> rensning af spildevand i eget renseanlæg (Råspildevand). Under tilsynsbesøget blev analyserapporterne AR-25-CA-25039928-01 (Mærke: "Nedsivning") og AR-25-CA-25039929-01 (Mærke: "Råspildevand") drøftet. Af førstnævnte rapport ses værdi på 99 ug/l. Af sidstnævnte rapport ses værdi på 0,036 ug/l. Tilsvarende udfald ses ved gennemgang af andre sæt analysedata for 2025, 2024 og 2023. Redegørelsen fremsendes til kommunen senest pr. 31-12-2025.

Jord og grundvand

Bemærkninger
1. Der blev ikke konstateret jordforurening ved tilsynsbesøget 2. Virksomheden er beliggende på V1-kortlagt og områdeklassificeret areal

V1: Der er kendskab til faktiske aktiviteter, som kan have været kilde til jordforurening på ejendommen.

V2: Der er konstateret jordforurening på ejendommen.

Områdeklassificering: Det antages at jorden kan være lettere forurenet. Flytning af jord væk fra ejendommen skal anmeldes til kommunen efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen.

Affald

Bemærkninger

Affald afhændes fra Danforels affaldssystem.

1. Fiskeaffald - døde fisk – container
2. Slam fra biofiltre - afhændes til Billund Energi A/S.

Luft

Bemærkninger

1. Luftafkast fra biofiltre i 2 rum - Ingen filtre
2. Luftafkast fra teknikrum - Ingen filtre

Råvarer

Bemærkninger

1. Ørred-æg - til frembringelse af ca. 250 tons yngel årligt
2. Foderforbrug – ca. 187 tons pr. år - tørfoder fra fodersække
3. Hjælpestoffer - salt, brintoverilte, natriumhydroxyd, desinfektionsmidler, medicin
4. Rengøringsmidler - 50 liter pr. år - leverancer i palletanke/dunke
5. Rent vand - ca. 100 m3 pr. døgn
6. Oxygen

Spildevand

Bemærkninger

3 Typer spildevand:

1. Processpildevand fra kar med fisk som ikke er behandlet med medicin - afledning via SBR-reuseanlæg før nedsivning på egen grund
2. Processpildevand fra kar med fisk som er/bliver behandlet med medicin + sanitært spildevand - afledning via offentlig kloak
3. Tag og overfladevand - afledning via offentlig kloak

Der er etableret aftale mellem virksomhederne Danaqua ApS og Danforel A/S – om:

1. Afledning af spildevand til SBR-nedsivningsanlægget (uden forbrug af medicin)
2. Afledning af spildevand til BVE's reuseanlæg i Grindsted (med forbrug af medicin).

Ventil til skift af afledning af spildevand – afhængig af medicinbrug - blev demonstreret i kælder. Ventilens stilling kan normalt aflæses på SRO-skærm i kontrolrummet.

Sandfang

Bemærkninger
Anvender Danforels spildevandssystem

Udskiller

Bemærkninger
Anvender Danforels spildevandssystem

Støj

Bemærkninger
Lastbiler - 4-6 stk. pr. måned - kørsel på hverdag i dagtimerne 06:00 - 18:00 - kørsel til og fra anlægget med sættefisk og ørred æg og foder.

Tanke i BBR

Nr	Fabr. år	Fabr. nr	Klass.	Etabl. år	Indhold	Vol.	Placering	Sløjfet
TEK3	-	-	Tank	-	Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens §5, nr. 13)	-	-	Ikke i drift - Tanken er afblændet
TEK7	-	-	Tank - stål	2020	Oxygentank - 7,5 m høj	-	Over terræn, udendørs	Nej
TEK8	-	-	-	2025	Tank til olivenolie – 10,8 m høj	-	Over terræn, udendørs	Nej
Bemærkninger								
TEK8 er etableret siden seneste tilsynsbesøg.								
Under tilsynsbesøg hos virksomheden Danforel A/S den 23-10-2025 blev oplyst, at tanken "TEK3" er fjernet i 2012/2013 i forbindelse med nedlæggelse af den tidligere kedelcentral, som omfattede en overjordisk dieseltank til forsyning af varmeanlæg til rumopvarmning.								
Kommunen har efter tilsynsbesøget ajourført BBR, med ændret status for "TEK3".								

Lugt

Bemærkninger

Fra beboelsesområde øst for virksomhedens adresse modtog kommunen primo/medio 2025 klager over lugt. Målinger foretaget af eksternt laboratorium/rådgiver har konkluderet, at kilden til lugt er relateret til aktiviteter hos virksomheden Olextra ApS, Industrivej 14, 7200 Grindsted. Virksomheden er lejer af produktionslokaler hos Danforel. Virksomheden har modtaget varsel om påbud om overholdelse af krav til lugt.

Af MGK fremgår vilkår vedrørende lugt.

Indretning og drift

Bemærkninger

- Opdræt af ørredyngel. For 2024 var yngelproduktionen 110,7 tons – med et foderforbrug på 68,6 tons.
- Der findes ikke anlæg til rumopvarmning
- Danforel A/S's ilttank (BBR – TEK7 -10.000 liter) forsyner Danaqua med ilt

Egenkontrol

Bemærkninger

Vilkår 19 – Egenkontrol

Virksomhedens egenkontrol styres via IT-system som omfatter data om

- Tidsrum for behandling mod sygdom
- Hvilken sygdom der bekæmpes
- Middel til bekæmpelse
- Hvilken koncentration af midlet der bruges under behandlingen
- Behandlet mængde fisk
- Hvilke produktionsenheder der er behandlet

Tilsynskommentar: Under tilsynsbesøget blev rejst håndhævelser, se afsnittet herom på side 3.

Tilsynet er udført af: Jan Hansen (JHA) og Mette Hammershøj (MHA)

T: 79 72 70 89

E: jha@billund.dk