

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	25.10.2023
CVR-nummer	87562719
P-nummer	1002773964
Virksomhed	Vognmand Bendt Hansen og Sønner A/S
Adresse	Nordlandsvej 88
Postnummer og by	8240 Risskov
Telefonnummer	86210011
e-mail	mail@bendthansen
Kontaktperson	Jesper Hansen
Branchekode	H51 Garageanlæg/pladser, kørende materiel 3 eller mere
Opstartsdato	19.06.1978
Udvidelser/ændringer	Ingen udvidelser siden sidste miljøtilsyn i 2019
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jesper Hansen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø og Energi har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende bygningsopvarmning, ventilationsanlæg og tryklufsanlæg gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen. Virksomheden har ikke krav om indsendelse af egenkontrol. Egenkontroloplysninger om fx. affald jf. § 14 i Autobranchebekendtgørelse skal kunne fremvises ved tilsyn.

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion og processer

Vognmandsfirmaet har eksisteret på adressen siden 1970 og består af adresserne Nordlandsvej 88A og 88B, samt 88D og 88E. På 88A er nogle af kontorlokalerne udlejet til CHS Container A/S. Matriklerne på 88 D+E anvendes til oplagsplads. Virksomheden har lastbiler og kraner til opgaver med containerkørsel med sand, jord eller byggeaffald. I nr. 88B findes kontor og opvarmet værkstedslokale.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Oversigt over olietanke i brug

Indhold	Størrelse	Årstal	G-nr.	Placering	Type
Fyringsolie	1.200 liter	2006	51-5323	Udendørs ved vaskepladsen	Ståltank
Spildolie	1.300 liter	2009	55-5620	Indendørs i værkstedshallen	Dobbelt plast
Dieselolie	5.900 liter	2003	51-5023	I særskilt rum indendørs	Ståltank

Oplysninger om tanke og rørføringer

Der gøres opmærksom på, at det altid er virksomhedens ansvar, at tanke, rør og tankinstallationer er lovlige i henhold til olietanksbekendtgørelsen, herunder bl.a. overholdelse af sløjfningsterminer. Eventuelle fejl i ovenstående oplysninger om virksomhedens anlæg fritager ikke virksomheden for dette ansvar. Virksomheden er desuden forpligtet til at sørge for, at tankene er registreret i BBR, som beskrevet på denne hjemmeside: www.aarhus.dk/olietank

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

KLIMA, ENERGI OG CO₂

Bygningsopvarmning

Virksomhedens værksted opvarmes med et oliefyr. Anvendelse af værkstedet er begrænset, og olieforbruget er kun nogle få hundrede liter olie årligt. Kontoret opvarmes med to nye varmempumper (luft til luft) samt eksisterende el-radiatorer efter behov.

Oversigt over ventilationsanlæg og luftafkast

Aktivitet/proces	Afkasthøjde	Bemærkninger	Varmegenvinding (ja / nej)
Svejsesøg	Ca. 1 meter over tag	Lille luftmængde	Nej

Virksomhedens trykluftskompressorer

Kompressor <i>Type</i>	Mærkepladeeffekt (motoreffekt)	Antal
Oliesmurt skruekompressor	-	0
Oliefri skruekompressor	-	0
Stempelkompressor, 2-trins	??	1
Lamelkompressor	-	0
Centrifugalkompressor (med forrotation)	-	0
Andet	-	0

Beskrivelse af brugen af trykluft

Energibesparende tiltag for trykluftsanlæg	Ja / nej
Er der regelmæssig service og kontrol af anlægget for utætheder mv.?	Ja
Slukkes for kompressor, når den ikke er i drift (nat, weekend og ferie) – manuelt eller med timer?	Ja

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Teknik og Miljø har udført et kampagnetilsyn om mulige energibesparende tiltag vedrørende bygningsopvarmning, ventilationsanlæg og trykluftsanlæg jf. det fremsendte materiale.

Til orientering kan det oplyses, at når virksomhedens oliefyret er slidt op og "står af", må det ikke udskiftes med et nyt, når virksomheden ligger i et område, der er fjernvarmeforsynet. Det er derfor godt at have en plan for alternativ opvarmning, hvis dette sker i vinterhalvåret, ved etablering af fjernvarme eller varmepumper.


Hvis virksomheden ønsker at undersøge muligheden nærmere, kan det anbefales, at virksomheden kontakter Kredsløb A/S for at få et tilbud på etablering af fjernvarme.

P.t. er det i øvrigt muligt at søge om tilskud til udskiftning af oliefyr ved Energistyrelsen, jf. dette link til styrelsens hjemmeside: [Små kedler beregner | Energistyrelsen \(spareenergi.dk\)](https://www.spareenergi.dk)

Virksomheden har i øvrigt meget fin orden og godt styr på miljøforholdene, og tilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger eller reaktioner i form af påbud, forbud eller indskærpelser.

Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til denne rapport.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 25. oktober 2023.



Jens Tikær Andersen
Biolog