

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Nørre Espvej 10, 6980 Tim
CVR:	27201520
Type:	H §16a, ikke IE
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 30-10-2025
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Restvand løber ovenud af opsamlingsbeholdere: Pumpen til udsprinklingsanlæg er i drift (brummer), men pumpen pumper ikke restvand væk fra beholderne.
 - Opsamlingsbeholdernes overkant er under ensilagesiloernes bund: Dermed bliver der ikke opstuvet vand på pladsen, da tankene i stedet for "løber over".
 - Restvand løber ud på det omkringliggende terræn, der ved tilsynet er vandmættet (ca. 5-10 cm vand på et større areal omkring opsamlingsbeholderne). Vandet omkring beholdere lugter af ensilagesaft.
 - Der er luger på begge gyllebeholdere, der ikke er lukket eller kan lukkes.
 - Gyllebeholder på 1.980 m³.: Flydelag ikke dækkende.
 - Tagvand fra nye stalde: Er tilkoblet eksisterende rørføring. Udløb på engareal.
 - Der er ikke etableret regnvandsbassin.
 - Affaldsfraktioner kommer i container til "brændbart"
- Vurdering:
Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt.

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelser:

- **Pumpe til restvand skal serviceres.**
- **Vand fra ensilageplads/silo skal udsprinkles, så restvandet fordeles ud på markareal med afgrøder til at opsamle næringsstoffer.** Udsprinklingsarealet skal minimum være på størrelse med opsamlingsarealet.
- **Restvand må ikke udledes/udsprinkles på vandmættet jord.**

- Indskærpelsen gives med grundlag i Gødningsanvendelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om anvendelse af gødning, bek. nr. 931 af 16. juli 2024) § 10 stk. 8.
- **Luger i teltoverdækninger af gyllebeholdere skal repareres/lukkes og fremadrettet lukkes straks efter endt omrøring/udbringning.**
 - Indskærpelse gives med grundlag i ejendommens §16a-miljøgodkendelse fra 19-12-2022, vilkår 13 og 14.
- **Der skal etableres et flydelag i gyllebeholder.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021), § 21, stk. 2.
 - Vær opmærksom på § 21 stk. 11 i husdyrgødningsbekendtgørelsen:
 - Hvis kommunalbestyrelsen ved to tilsyn inden for 3 år konstaterer, at flydelaget er mangelfuldt, skal tilsynsmyndigheden påbyde den ansvarlige for forholdet at etablere fast overdækning (= teltoverdækning).
- **Der skal hurtigst muligt etableres et regnvandsbassin som beskrevet i ejendommens "Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra regnvandsbassin til Tim Å" fra 21-06-2023.**
 - Hvis der ønskes en anden placering end ansøgt, kræver det en tilladelse.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2025 er den 487,25 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
30-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres flydelag.
30-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Pumpe til restvand skal serviceres.
30-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Teltoverdækninger: Luger skal lukkes.
30-10-2025	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres regnvandsbassin.
07-09-2022	Indskærpelse, Miljø	Restvand skal udsprinkles på et større område.

Tilsynskommentarer

Godkendelse/tilladelse	
Godkendelsestype	Husdyrgodkendelse §16a
Godkendelsesdato	19-12-2022
Udnyttelse af godkendelse	§16a-miljøgodkendelse fra 2022 er udnyttet: - Udnyttet i eksisterende stald - Ny kostald: Er etableret. - Ny goldko-/kælvningstald: Er etableret. - Ny plads til kalvehytter: Er etableret, men anvendes pt ikke til kalve.
Staldtype	Kostalde: Sengestald med fast, drænet gulv. Dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	Skrabeanlæg vurderes til at køre efter hensigten.
Miljøteknologi - teltoverdækning	<u>Vilkår:</u> - De to gyllebeholdere på 2.500 m³ skal have fast overdækning i form af telt. - Åbning af teltdugen må kun ske i forbindelse med omrøring, tømning og udbringning af gylle. Det kan accepteres, at teltoverdækningen står åben i forbindelse med tømning og udbringning i en sammenhængende periode på max 1 uge når der køres gylle ud. Herefter skal teltoverdækningen lukkes. <u>Ved tilsyn:</u> Der er luger på begge gyllebeholdere, der ikke er lukket eller kan lukkes. Ifølge ejer er der bestilt reparation af luger. <u>Vurdering:</u> Luger skal lukkes/repareres hurtigst muligt og fremadrettet lukkes efter gylleudbringning.
Dybstrøelse fra staldanlæg,	Dybstrøelse køres til Tim Kirkevej, hvorfra det afhentes til biogasanlæg.
Beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelse til dyrehold (rød markering)



Produktionsarealer registreret ved tilsynet					
Bygn nr	Afsnit	I drift	Areal (m²)	Flexgruppe	Staldsystem
1	Kostald	Ja	12	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	180	Alle kvæg	Dybstrøelse
1	Kostald	Ja	1.563	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
2	Kalvehytter	Ja	64	Alle kvæg	Dybstrøelse
3	Ny goldko og kælvning	Ja	466	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb
3	Ny goldko og kælvning	Ja	245	Alle kvæg	Dybstrøelse
4	Ny plads kalvehytter	Nej	75	Alle kvæg	Dybstrøelse
5	Ny kostald	Ja	1.146	Alle kvæg	Fast drænet gulv med skraber og ajlefløb

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<u>Ifølge CHR-register 07-10-2025:</u> Malkekvægsbesætning: 464 køer, 59 kvier og 7 handyr. <u>Ifølge kvægdatabasen,</u> periode 01-08-2024 til 31-07-2025: 461 årskøer, 46 kvier (0-6 mdr.), 7 kvier (22-24 mdr.), 384 slagtekalve (40-62 kg.).

	<u>Vurdering:</u> Ejendommen er godkendt efter m2 produktionsareal.
Produktionsareal	- Ny goldko- og kælvningsstald, dels med fast drænet gulv med skraber og dels med dybstrøelsesareal: Er etableret. - Ny kostald med fast drænet gulv med skraber og ajle afløb: Er etableret. - Ny plads til kalvehytter på 251 m2, hvor produktionsarealet udgør 75 m2 med dybstrøelse: Pladsen er etableret, men anvendes ikke ved tilsynet.

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	Afløb i begge ender af ensilagesiloer: Leder restvand/ensilagesaft til 3 stk. sammenkoblede opsamlingsbrønde. Opsamlingsbrønde har ifølge accept af udsprinklingsanlæg fra 2017: - En samlet kapacitet på 74 m3. Derudover er der 16 m3 buffer på selve ensilagepladsen." <u>Ved tilsynet:</u> Restvand løber ovenud af opsamlingsbeholdere: Pumpen til udsprinklingsanlægget er i drift (brummer), men pumpen pumper ikke restvand væk fra beholderne. Opsamlingsbeholdernes overkant er under ensilagesiloernes bund: Dermed bliver der ikke opstuvet vand på pladsen, da tankene i stedet for "løber over". Restvand løber ud på det omkringliggende terræn, der ved tilsynet er vandmættet (ca. 5-10 cm vand på et større areal omkring opsamlingsbeholderne). Vandet omkring beholdere lugter af ensilagesaft. <u>Vurdering:</u> Pumpe skal løbende vedligeholdes. Restvand må ikke "flyde over". Restvand skal enten pumpes til gylle eller udsprinkles via sprinkler. - Ejer oplyser, at pumpen vil blive tjekket hurtigst muligt. Ensilagesiloer inkl. forplads er opmålt via Ortofoto til 4.500 m2. Ifølge landbrugets byggeblad om "Udsprinkling af ensilagesaft og restvand", skal 4.500 m2 opsamlingsareal have en opsamlingsbeholder med bufferkapacitet på ca. 148 m3.
Udsprinkling af restvand	Restvand kan udsprinkles via hydranter ved læhegn nord for ensilagesiloer. - Der er ikke udsprinklet ved tilsynet, da pumpe til restvand ikke fungerer efter hensigten. På luftfoto for forår 2025 ses det, at udsprinkling ikke er sket på et tilstrækkeligt stort areal. Restvand er afstrømmet til lavere liggende markareal.

	<u>Vurdering:</u> Restvandet udsprinkles på et for lille område. Området får en større mængde næringsstoffer, end arealet kan optage. Arealet til udsprinkling skal udvides betragteligt, så arealet kan optage restvandet. Udsprinkling af restvand på vandmættet jord er ikke tilladt. Restvand skal udsprinkles på "højt jord". Restvand må ikke afstrømme til drænet markareal.
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	Dybstrøelse køres til Tim Kirkevej 13.
Kalveplads (afløb, randzoner mv.)	Kalvepladser har afløb til gylle.

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplansilo	04-01-2004	1.120	1.260	0	
Ensilageplansilo	01-01-2017	3.042	4.000	0	
Vaskeplads	01-01-2017	255	0		
Kalvehytter	01-01-2017	200	0		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ensilage i markstak rokerer rundt på markarealer fra år til år.	

Beholderoversigt							
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval		Areal (m²)	Vol. (m³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1992	17-05-2023	10	495	1.980	Flydelag	Beholderkontrolleret 17-05-2023.
Gyllebeholder	02-01-2004	03-10-2025	10	581	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført 03-10-2025
Gyllebeholder	03-01-2006	03-10-2025	10	585	2.500	Teltdug	Beholderkontrol udført 03-10-2025
Gyllekanaler	03-01-1800			0	155		
Gyllekanaler	01-01-2004			0	150		
Fortank v stald	01-01-2024			28	99	Fast låg	
Anden opsamlingsbeh.	01-01-2017			27	74	Fast låg	Restvand - ensilagesiloer

Beholdere	
Fortank	Ny fortank på 99 m3: Gylle flyttes væk fra tanken via lastbil.
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gyllekapacitet ved brug af egne og eksterne gyllebeholdere.
Ajlebeholder	Tidligere ajlebeholder er fjernet ved nedrivning af gammel gyllebeholder.
Alarm på gyllebeholder	Der er ikke krav om alarm på gyllebeholdere, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Gyllebeholder 1	Gyllebeholder på 1.980 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2023. - Flydelag: Ikke dækkende. Der skal etableres et dækkende, stabilt flydelag.
Gyllebeholder 2	Gyllebeholder på 2.500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Luger skal repareres/lukkes.
Gyllebeholder 3	Gyllebeholder på 2.500 m3. - Beholderkontrol sidst udført i 2015. - Teltoverdækning. Lukkede luger: Nej. Luger skal repareres/lukkes.
Gyllebeholder 4	Gyllebeholder på 290 m3 er fjernet.
Forsuret/nedfældet gylle i/på græsmark	Gylle nedfældes i græsmarker.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Nej.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Vandmøllevej 4		1.500
Afgive til opbevaring	Østerbyvej 12		1.800
Afgive til opbevaring	Torstedvej 78		3.500

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1994 er taget ud af drift. - Tanken blev i forbindelse med tilsynet fjernet fra BBR. Dieseltank fra 2008 står på fast bund. Tanken blev registreret i BBR.

Olie (opbevaring)	Opbevarer ikke motorolie mm. på ejendommen.
Kemikalier (opbev.)	Kemikalier til markdrift opbevares ikke på ejendommen.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes vand på Lindholmvej 5.

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Ejendommen er tilkoblet almen vandforsyning.
Vandindvinding, Mark + Zoner	<u>Nørre Espvej 10:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.780): 71.640 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2034. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Nørre Espvej 15:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.696): 27.600 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2039. - Boring ikke set ved tilsynet. <u>Nørre Espvej 7:</u> Markvandingstilladelse: 1 boring (DGU nr. 73.704): 32.400 m³/år. Tilladelsen bortfalder i 2040. - Boring ikke set ved tilsynet.
Vaskeplads - læsseplads	Vaskeplads har afløb til fortank.
Overfladevand (tage og store flader)	Der er i 2023 meddelt tilladelse til udledning af tag- og overfladevand fra nyt og eksisterende tagareal: - Der er søgt om tilladelse til udledning af regn- og overfladevand fra nyetableret regnvandsbassin med et samlet volumen på ca. 616 m³, fordelt på et stuvningsvolumen på 436 m³ og et permanent vådvolumen på 180 m³. <u>Ved tilsynet:</u> Tagvand fra nye stalde: Er tilkoblet eksisterende rørføring. Udløb på engareal. - Der er ikke etableret regnvandsbassin. <u>Vurdering:</u> Regnvandsbassin skal etableres. Befæstet areal rundt om ny kostald: Afledes ud på omkringliggende areal og nedsiver på græsareal.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er ikke etableret forsinkelsesbassin til regnvand. Overfladevand fra tage føres til eng.

Affald	
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Afhentes af Daka.
Erhvervsaffald (sort./opbev., farligt)	Håndtering af affaldsfraktioner: Affald kommer i container til "brændbart". <u>Vurdering:</u> Affaldsfraktioner skal fremadrettet sorteres og håndteres, så genanvendelse kan ske bedst muligt. Det betyder, at der blandt andet skal ske udsortering af: - Farligt affald: Bl.a. medicin, kanyler, spraydåser. - Landbrugsplastik - Hård/blød plast - Bigbags - Træ/paller (må ikke afbrændes) - Pap/papir - Rest efter sortering = restaffald. På relevante steder skal der opstilles affaldsspande med tydelig markering (fx piktogram) af affaldstype, så alle medarbejdere kan affaldssortere korrekt.

Generelle bemærkninger	
Beredskabsplan	Beredskabsplan er udarbejdet i forbindelse med ansøgning om §16a-miljøgodkendelse.
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	30-10-2025
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.