



Rapport for miljøtilsyn hos MAN Nordjylland A/S, Atletikvej 1, 9230 Svenstrup J.

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	06.05.2025		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 38 99 66	CVR nr.	40028382
E-mail	kj@mannord.dk	P. nr.	1024219956

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
06-05-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal sørge for at deres tanke er registreret korrekt i BBR således, at tanken der står registreret som værende fra 2008 bliver opdateret. Dokumentation for dette skal fremsendes senest den 20-05-2025.
06-05-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal sikre sig at særligt Marius Pedersen får indberettet de korrekte affaldsfraktioner. Dette gælder blandt andet spraydåser og kattegrus. Dokumentation for dette skal fremsendes senest den 20-05-2025.
06-05-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal fremsende dokumentation for tilsyn og service at ventilation og filtre. Dokumentation for dette skal fremsendes senest den 20-05-2025.
06-05-2025	Aftale	Meddelt	Virksomheden skal påbegynde sortering af husholdningsliggende affald. De nødvendige containere skal derfor anskaffes. Dokumentation for dette skal fremsendes senest den 20-05-2025.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er pr. 1. december 2018 overtaget af bilkoncernen Uggerhøj, Frederikshavn og har herefter skiftet navn til MAN Nordjylland A/S. Virksomheden reparerer og sælger fortsat lastbiler, busser og varevogne. Der udføres hovedsageligt mekaniske reparationer og bilvask. Plade- og karosseriarbejde, slibning og svejsning udføres i meget begrænset omfang og kun på busser. Der udføres ikke lakering/rustbehandling, brændstoftilfyldning, bremsevask eller skrotning af køretøjer. Vandforbrug på 268 m³ fra 31-08-2017 til 08-08-2018.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
892	22	7.30-18.00	vagtordning	
	Miljøledelse			
	ISO 9001			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
2	Svejsning og slibning	Svejserøg		Ingen rensning
2	Svejsning og slibning	Slibestøv		Planfilter G4
3	Lodning			
4	Rumudsugning			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumen- strøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indven- dig	Udven- dig			
1		2,0					
2		2,0			3,90		
3		2,0					
4		1,0					

Rumopvarmning:

Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft, afkast	Luftafkastene blev alle vurderet til at være høje nok i forhold til autobranchebekendtgørelsen.
Luft, filtre	Virksomheden har kontrakt med firmaet IB ANDERSEN, som servicerer og vedligeholder virksomhedens ventilationsanlæg og filteranlæg til slibe-støv 2 gange årligt.

Støj

Id	Støjkloder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Lyddæmpende kasse
2	Ventilation		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Spildevand

Krav Id	Id	Aktivitet/proces	Udledt spildevand			Rensning
			(l/sek.) max	Mængde pr. år	Enhed	
1	1	Vaskehal/vaskeplads				Olieudskiller

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der afledes spildevand fra udendørs vaskeplads, hvor der benyttes heddandsrensere/højtryksrensere. Vaskepladsen benyttes i begrænset omfang og kun til vask af varevogne, der skal sælges. Desuden afledes der spildevand fra gulvafløb på værkstedet. Det drejer sig mest om regnvand/smeltevand fra bilerne samt spildevand fra gulvask. Der benyttes Würth Super X Clean til bilvask og gulvask. Forbruget er under 400 l årligt og vaskemidlet doseres automatisk, så forbruget minimeres. Vaskemidlet indeholder ingen A-stoffer og under 1,5 % B-stoffer. Desuden har produktet den bedste score for olie separation, iflg. Kemingen. Produktet vurderes således miljømæssigt at være et godt valg.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden ligger i et separatkloakeret område. Det betyder, at regnvand/overfladevand ledes direkte og u-renset til vandløb. Virksomheden bør derfor altid have ekstra fokus på spild/uheld udendørs og have sugende materiale eller sand klar til opdæmning/afspærring af regnvandskloak.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Belægningen ved vaskepladsen blev ved tilsynet vurderet til at være intakt og impermeabel. Det er dog vigtigt, at virksomheden holder øje med eventuelle revner i betonbelægningen, da virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og derfor bør have særlig fokus på at undgå risiko for jord- og grundvandsforurening.

Olie- og benzinudskillere

Id	Aktivitet/proces	Type	Kapacitet (l/s)	Volumen (l)	Sandfang (l)
1	Vaskehal/vaskeplads	Olieudskiller	3,5	250	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Udendørs vaskeplads og værkstedets gulvafløb er tilsluttet en olieudskiller, som er placeret ved udendørs affaldsrum.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Firmaet S P Jensen A/S tømmer sandfang og olieudskilleren 2 gange årligt, hvilket også kan ses i Affaldsdatasystemet (ADS). På virksomheden er der 1 olie- og benzinudskiller og 2 sandfang. Virksomheden refererer det selv som det lille og det store sandfang. Olie- og benzinudskilleren samt det lille sandfang bliver tømt 2 gange om året. Det store sandfang bliver tømt 1 gang om året.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Udskilleren har ikke alarm. Men virksomheden oplyste, at den ikke på noget tidspunkt har været tæt på at være fyldt.

Olie- og kemikalietanke

Id	Prod.år	Etableret, ca.	Indhold	Volumen (l)	Placering	Standeranlæg	Bemærkning
4	2013	2013	Spildolie	1.500	Udendørs	NEJ	Registreret i BBR som anlæg 2. Registreret fra 2008, men ifølge tankattest er tanken fra 2013!
5	2013	2013	Motorolie	1.500	Udendørs	NEJ	Anmeldt til BBR 10-04-2019.
6	2013	2018	Motorolie	1.500	Udendørs	NEJ	Anmeldt til BBR 10-04-2019.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2013	111130551	2013	Diesel	1.500	Indendørs			31-10-2053

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2013	111130551	2013	Diesel	1.500	Indendørs			31-10-2053
4az			1991	Oliebaserede affaldsprodukter	4.000	Nedgravet		Tanken er afblændet	
4az			2008	Oliebaserede affaldsprodukter	1.500	Over terræn, uden dørs			30-01-2048

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, etab./afbl/sløjfning	Nuværende tank til spildolie er en plasttank med udvendig stålkappe. Kopi af tankattest modtaget ved tilsynet. Heraf fremgår, at tanken er fra 2013. Virksomheden har taget de to olietanke med motorolie fra 1991 på 2.400 liter ud af brug. De forbliver stående på værkstedet og anvendes til arbejdsbord. Bordtankene er erstattet med 2 udendørs tanke på 1.500 liter, der begge er fremstillet i 2013.
Olietanke, registrering i BBR	Tankene er registreret i BBR. Der er dog en fejl på den ene hvor tankattesten oplyser at tanken er fra 2013, men i BBR står tanken registreret som værende fra 2008. Dette omhandler spildolietanken.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer, opbevaring	Råvarerne er typiske for et autoværksted. Ved tilsynets blev det vurderes, at virksomhedens råvarer blev opbevaret miljømæssigt forsvarligt.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Oliefiltre, tomme spraydåser og absorptionsmidler (sand, kattegrus) opbevares i ABAS-containere på værkstedet og i et overdækket affaldsrum med asfaltbelægning. Køler væske opbevares i en dobbeltvægget tank med lækagekontrol og bakke, der sikrer mod spild ved påfyldning. Spildolie opbevares i en dobbeltvægget tank med lækagekontrol fra 2013, som er opstillet udendørs. Spildolien bliver pumpet fra graven ud i tanken, så der foregår ingen manuel påfyldning udendørs. Tanken har overfyldningssikring, der stopper pumpen. Eneste risiko for spild vurderes at være i forbindelse med tømning af spildolietanken. Det affald der står inde på værkstedet, bliver opbevaret på spildbakker.
Affald, sortering	Affaldssortering gav ikke anledning til bemærkninger.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, bortskaffelse	Virksomheden har en aftale med (elis) i forhold til klude og tæpper til afførring af spildt olie.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Ved tilsynets blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger i et område med særlige drikkevandsinteresser, og der skal derfor være særlig opmærksomhed på udendørs oplag eller spild, der kan medføre risiko for forurening af jord og grundvand.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har planer om at lave en tilbygning, men venter på en byggetilladelse.
Planforhold	Virksomheden ligger i område 6.1.H8 og område 6.1.H7, som er erhvervsområder. Der er ca. 350 m til nærmeste boligområde og område med beskyttet natur.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden udfører påkrævet egenkontrol, der omfatter kontrol af ventilationsafkast samt registrering af farligt affald.
Jordforurening	Ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 efter reglerne i Jordforureningsloven, fordi den tidligere arealanvendelse kan have medført jord og grundvandsforurening. Ejendommen ligger i et område omfattet af områdeklassificering, dvs. der er krav om jordanalyser ifm. byggeri og bortskaffelse af overskudsjord, som skal anmeldes til kommunen.
Bæredygtighed*	Virksomheden har fået installeret LED belysning på hele virksomheden. Der bliver benyttet mere og mere el-værktøj. Der er installeret solceller på taget.