



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1918
Ref. Laumo/Chell
Dato: 24.03.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	BHJ A/S - Gråsten
Virksomhedens adresse	Sundsnæs 33, 6300 Gråsten
CVR-nummer	11423418
Virksomhedstype	J207 Udvinning/fremst. af protein/pektin, ikke bilag 1
Tidspunkt for tilsynet	26. februar 2026 kl. 9.30
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	Tilsynet blev aftalt den 17. februar 2026 og varslet den 23. februar 2026
Deltagere fra virksomheden	Børge B. Christensen, fabrikschef Jette Veile, vedligehold Emil Grønneskov, miljø Jeppe Bruhn, kvalitet Carsten Rahn, vedligehold
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Laura Møller Moeskær og Christina Ellegaard
Tilsynet omfattede	Gennemgang af virksomheden inde og ude i henhold til virksomhedens gældende miljøgodkendelser.
Materiale udleveret	-



Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden seneste tilsyn i oktober 2022.

Indberetninger om egenkontrol

Virksomheden har vilkår om egenkontrol for luft. Virksomheden har desuden vilkår om, at der skal føres driftsjournal over egenkontrollen, og at disse skal være tilgængelige for tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden i mindst 5 år. Virksomheden fremviste driftsjournalerne på tilsynet.

Jordforurening

Miljøstyrelsen har ført tilsyn med de områder på virksomheden, hvor der kan ske spild, der potentielt kan føre til jord- og grundvandsforurening. Udendørs oplagspladser samt vaskepladsen blev besigtiget på tilsynet.

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Gældende afgørelser

Liste over gældende afgørelser:

- Revurdering af miljøgodkendelse af 14. november 2006
- Påbud om vilkår omkring inspektion og vedligehold af fastebelægning af 9. maj 2019

Gennemgang af miljøforhold

Det fysiske tilsyn blev suppleret af et møde, hvor relevante vilkår og forhold blev gennemgået. Under mødet blev virksomhedens aktuelle ansøgning om etablering af en 2,25 MW kedel desuden gennemgået.

Generelle forhold

BHJ A/S, Gråsten har eksisteret siden 1981 og fremstiller proteiner til den kødforarbejdende industri samt halvfabrikata til flæskesvær. Virksomheden har cirka 25 ansatte fordelt på produktion, kontor og vedligehold.

Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden eftersender oplysninger om, hvor meget virksomheden producerede af proteiner og andre produkter i 2025 til Miljøstyrelsen. Virksomheden oplyste, at der ikke har været driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste basistilsyn i 2022.

Indretning og drift

Virksomheden har vilkår om, at udendørs arealer skal holdes rene og ryddelige, og skadedyr skal bekæmpes, så de ikke bliver til gene for omkringboende jf. vilkår i revurdering af miljøgodkendelse af 14. november 2006. Miljøstyrelsen besigtigede de udendørs arealer på tilsynet, og de fremstod rene og ryddelige. For yderligere uddybning se afsnit for "Jord og grundvand".

Virksomhedens indendørs arealer fremstod ligeledes rene og ryddelige.

Luftforurening

Det fremgår af afgørelse af 14. november 2006, at virksomheden skal have en række filtre på afkast til luft:

- *Alle luftafkast med lugtfremkaldende stoffer skal samles i ét afkast, og udledes via et kulfilter, der effektivt tilbageholder lugtstoffer jf. vilkår 5*
- *Afkast, hvor der er risiko for udslip af produkt, skal være monteret med effektive filtre, f.eks. posefiltre jf. vilkår 6*
- *Alle afkast, hvorfra der kan udsendes væsentlige mængder støv, er forsynet med effektive støvfiltre jf. vilkår 8*

Virksomheden oplyste på tilsynet, at virksomheden fortsat har alle de påkrævede filtre.

Egenkontrol af filtre

Virksomheden har en række vilkår om egenkontrol, der finder anvendelse på de filtre på afkast til luft, hvor der er risiko for at udsende lugt, produkt eller støv til omgivelserne, jf. vilkår 20 i afgørelse af 14. november 2006.

- *Kulfilteret skal hver 14. dag kontrolleres, at det kører forskriftsmæssigt, jf. vilkår 21*
- *Det aktive kulfilter skal mindst halvårligt kontrolleres for resterende driftstid. Filteret skal senest skiftes, når driftstiden er opbrugt, jf. vilkår 22*
- *Øvrige filtre (pose-, hoved- og forfiltre) skal kontrolleres hver 14. dag og udskiftes efter behov, jf. vilkår 23*
- *Virksomheden skal føre driftsjournal over hhv. kontrol- og udskiftningstidspunkterne for:*
 - o *Aktivt kulfilter i kulfilteret*
 - o *Forfiltre*
 - o *Hovedfiltre*
 - o *Posefiltre*

Driftsjournalen skal føres særskilt for hvert filter.

Evt. driftsforstyrrelser og uheld samt øvrige relevante oplysninger skal noteres i journalen med dato, år og ect. Tidspunkt.

Driftsjournalen skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden og opbevares på virksomheden i mindst 5 år.

Jf. vilkår 24

Virksomheden oplyste på tilsynet, at alle filtrene inkl. kulfilteret skiftes minimum én gang om året. Dette blev på tilsynet dokumenteret via driftsjournalen for egenkontrollen jf. vilkår 24. Egenkontrol af filtre planlægges via et IT-program kaldet IDUS, hvorfra der udskrives planer for egenkontrollen af alle relevante filtre.

Lugt

Det fremgår af vilkår 3 i afgørelse af 14. november 2006, at: "*Åbne udendørs sumpe, render, fedtfang samt sandfang skal tømmes og rengøres i et sådant omfang, at generende luft og uhygiejniske forhold ikke opstår*". Det blev på tilsynet aftalt, virksomheden eftersender kvittering for, hvornår fedtfang senest er blevet tømt til Miljøstyrelsen. Området omkring fedtfanget fremstod på tilsynet rent og ryddeligt.

Der blev ikke observeret lugtgener fra virksomheden i forbindelse med tilsynet.

Spildevand

Det fremgår af vilkår 14 i afgørelse af 14. november 2006, at: "*Renseforanstaltninger til forrensning af spildevand, f.eks. sandfang og fedtfang, skal i tilstrækkeligt omfang vedligeholdes og renholdes, så funktionen ikke nedsættes*". Det blev på tilsynet aftalt, virksomheden eftersender kvittering for, hvornår fedtfang senest er blevet tømt til Miljøstyrelsen.

Virksomheden udleder spildevand i forbindelse med produktionen og alt vandet ledes via fedtudskiller inden tilladning til forsyningens renseanlæg. Overfladevand fra den udendørs tankgård samt fra virksomhedens vaskeplads ledes ligeledes til fedtudskiller inden, at det ledes videre til forsyningens renseanlæg. Virksomheden oplyste på tilsynet, at de ikke har problemer med at overholde de kravværdier, der fremgår af deres tilslutningstilladelse.

Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden eftersender en kloakplan til Miljøstyrelsen.

Blev eftersendt til Miljøstyrelsen pr. 2. marts 2026.

Støj

Der blev ikke konstateret støj fra produktionen i forbindelse med tilsynet.

Affald

Miljøstyrelsen foretog i forbindelse med nærværende basistilsyn et fysisk affaldstilsyn.

Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden eftersender et udtræk fra ADS

(AffaldsDataSystemet) af indberettede affaldsmængder pr. 2025 til Miljøstyrelsen.

Eftersendt til Miljøstyrelsen pr. 2. marts 2026.

Jord og grundvand

Det fremgår af vilkår 16 i afgørelse af 14. november 2006, at: *"Farlige produkter, dvs. olier og kemikalier både som råvarer, hjælpestoffer og affald, skal opbevares under tag og på befæstet areal uden afløb og med opkant eller anden opsamlingsmulighed, der kan rumme indholdet af den største beholder. Evt. spild skal straks opsamles.*

Hvor der er risiko for påkørsel af tanke, skal der etableres afskærmning."

Virksomhedens indendørs oplag af olie og kemikalier i produktionslokaler og i virksomhedens "sæberum" (rum til opbevaring af kemikalier), levede op til vilkåret for oplag, se billede nedenfor.



Det fremgår af vilkår 17 i afgørelse af 14. november 2006, at: *"Udendørsbeholdere, siloer og tanke og lignende med øvrige flydende råvarer, biprodukter eller affald skal være lukkede og stå på befæstet areal uden afløb med opkant eller anden opsamlingsmulighed, der kan rummes indholdet af den største beholder.*

Evt. spild skal straks opsamles."

Virksomheden har udendørs oplag af olietønder samt andet kemi. Oplaget er placeret i et bur med tag, hvor halvdelen af gulvet ledes til en spildbakke til opsamling af spild. To olietønder var placeret tæt på kanten og væk fra den del af gulvet, hvor der er spildbakke direkte under, se billede nedenfor. Det blev på tilsynet aftalt, at olietønderne placeres på spildbakker til formålet. Der skal fremsendes dokumentation på at olietønderne er placeret på spildbakker til Miljøstyrelsen senest den 1. april 2026.



Virksomheden fremsendte pr. 2. marts 2026 dokumentation på, at kemikalieburet er ryddet op og at olietønderne er placeret ved spildristene, se billede nedenfor.



Det fremgår af vilkår 18 i afgørelse af 14. november 2006, at: *"Metalaffald med olierester eller lignende skal opbevares under tag ellers på anden vis afdækket og på fast underlag indtil borttransport."*

Virksomhedens oplag af metalaffald med olierester eller lignende levede op til vilkåret.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden gennemfører følgende punkter senest den 1. april 2026:

- virksomheden eftersender oplysninger om, hvor meget virksomheden producerede af hhv. proteiner og andre produkter i 2025 til Miljøstyrelsen.
- virksomheden eftersender kvittering for, hvornår fedtfang senest er blevet tømt til Miljøstyrelsen.
- virksomheden eftersender en kloakplan til Miljøstyrelsen.
- virksomheden eftersender et udtræk fra ADS af indberettede affaldsmængder pr. 2025 til Miljøstyrelsen.
- at olietønderne, der er placeret i det udendørs oplagsbur placeres på spildbakker til formålet. Der skal fremsendes dokumentation på at olietønderne er placeret på spildbakker til Miljøstyrelsen.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.