

Tilsynsrapport for miljøtilsyn på:

Adresse:	Timringvej 25, 6920 Videbæk
CVR:	38316362
Type:	§12 godkendelse
Tilsyn:	Basis tilsyn – d. 28-02-2024
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Overfor indkørsel til malkestald - ca. 25-30 syd for Timringvej - kommer der et rør ud: Der ses forurening af vandmiljø ved udløbet af røret, se bilag for rørets placering.
Vurdering:
Ejer skal finde ud af, hvor røret kommer fra, og hvilke afløb, der er koblet på. Der må ikke udledes forurenede vand.
- Vandet i regnvandsbassinet har en hvidlig farve. Ifølge ejer skyldes det, at der er kommet mælkerester fra malkegrav i vandet.
Vurdering:
Afløb fra malkegrav/tankrum skal afblændes. Der må ikke ledes forurenede vand til bassinet.
 - Alt vand fra stald/malkegrav og tankrum skal opsamles i gyllekanal.
- Vand fra tage: Der er ikke tagrende på tagflade på bygning langs med ensilageplads (syd for nyere ensilageplads) samt på tagflader ved ældre ensilage- og møddingsplads.
Vurdering:
Der skal monteres tagrender.
- Bund i ældre ensilageplads: Det er ikke alle steder, at bunden er tæt/uigennemtrængelig for fugt.
Vurdering:
Huller i bund skal repareres.
- En del af dyreholdet er opstaldet på Hedevej 14. Hedevej 14 står i CHR-register som ophørt.
 - **Der skal oprettes samdrift med Hedevej 14.**

Ovenstående forhold giver anledning til følgende indskærpelse:

- **Der må ikke ledes forurenede vand til hhv. grøft ved Vorgod Å samt forsinkelsesbassin ved vej.**
 - Indskærpelsen gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 8 stk. 2.
- **Der skal monteres tagrender på bygninger langs med ensilage- og møddingsplads. Afløb fra tage skal laves, så vandet ikke ledes ind på pladserne.**
 - Indskærpelse gives med grundlag i Husdyrgødningsbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring af gødning, bek. nr. 2243 af 29. november 2021) § 13 og 17

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2024 er den 468,96 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser		
28-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Der må ikke ledes forurenede vand til hhv. grøft ved Vorgod Å samt forsinkelsesbassin ved vej.
28-02-2024	Indskærpelse, Miljø	Der skal etableres tagrender på tagflader langs med ensilagepladser/møddingsplads.

Tilsynskommentarer
Godkendelse/tilladelse

Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	19-12-2014
Tilladte dyreenheder	364,85
Udnyttelse af godkendelse	Miljøgodkendelse fra 2014 er udnyttet. Kostald, malkestald og gyllebeholder er etableret.
Staldtype	- Kostald: Sengestald med fast, drænet gulv. - Kælvningsboks/opstartshold og ungdyr: dybstrøelsesarealer.
Miljøteknologi - forsuring (stald)	Intet krav.
Skrabeanlæg - gulv	<u>Vilkår:</u> - Gulvet i ny stald: Skraberne skal minimum køre hver 2. time, når der er dyr i stalden. <u>Vurdering:</u> Ok.
Miljøteknologi - teltoverdækning	Intet krav.
Foder - vilkår	<u>Vilkår:</u> - Andelen af græsmarksafgrøder skal være over 25 % af totalrationen af foderenheder. Vilkåret gælder for alle malkekøerne inklusiv opdræt. - Dokumentation for opfyldelse af dette vilkår, skal fremgå af foderplaner, foderkontrol, eller en effektivitetskontrol. <u>Vurdering:</u> Andelen af græsmarksafgrøder vurderes til at være mere end 25 %.
Antal mdr. på græs - vilkår	<u>Vilkår:</u> - 171 af husdyrbrugets kvier skal gå minimum 4 mdr./år uden for husdyrbrugets udbringningsareal. <u>Vurdering:</u> Kvierne er på græs i sommerperioden.
Dybstrøelse fra staldanlæg	Dybstrøelse afhentes løbende af biogasanlæg fra gl. møddingsplads.
Vilkår om beplantning	Intet krav.

Gældende tilladelser

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Tilladelsesdato
Str. årskøer, 9.629 kg. EKM	Dybstrøelse (hele arealet)	20	26,85	19-12-2014
Str. årskøer, 9.629 kg. EKM	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	180	241,64	19-12-2014
Str. årsopdr. 0-6 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	49	13,24	19-12-2014
Str. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajlefl	171	81,43	19-12-2014
Slagtekalv st.r. 40-55 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	100	0,98	19-12-2014
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	5	0,71	19-12-2014

Registreret produktion ved tilsyn					
Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Gylle	Fast
St.r. årskøer	Dybstrøelse (hele arealet)	20	25,8	0,0	489,1
St.r. årskøer	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	180	232,4	5.221,3	0,0
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Dybstrøelse (hele arealet)	10	4,8	0,0	94,1
St.r. årsopdr. 6-27 mdr.	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	150	71,7	968,3	0,0
Slagtekalv st.r. 40-77 kg	Dybstrøelse (hele arealet)	94	2,1	0,0	19,6
Slagtekalv st.r. (220-440 kg)	Sengestald, dræn, skraber, ajleaf	3	1,0	9,6	0,0
Moderfår med lam	Dybstrøelse (hele arealet)	4	0,6	0,0	7,7

Dyrehold/produktionsareal	
Dyrehold	<p>Ifølge CHR.-register 26-02-2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fårebesætning: 4 voksne hundyr, 5 dyr i alt. - Malkekvægsbesætning: 219 køer, 262 kvier og 8 handyr. <p>En del af dyreholdet i CHR-register er opstaldet på Hedevej 14. Hedevej 14 står i CHR-register som ophørt. Der skal oprettes samdrift med Hedevej 14.</p> <p><u>Ifølge ejer på Hedevej 14:</u> ca. 20 goldkøer samt 90 kvier.</p> <p><u>Ifølge gødningsregnskab</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2022/2023: 243 årskøer, 61 kvier (0-6 mdr.), 209 kvier (6 mdr.-kælvning), 94 slagtekalve (40-77 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning) og 4 får. <p>Ifølge ejer skyldes det forøgede dyrehold i gødningsregnskabsår 2022/2023, at der i sommerperioden, hvor køerne er på græs, blev indkøbt ekstra køer. De ekstra køer har kun været i staldanlæg i forbindelse med malkning.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2021/2022: 222 årskøer, 57 kvier (0-6 mdr.), 207 kvier (6 mdr.-kælvning), 119 slagtekalve (40-75 kg.), 3 slagtekalve (6 mdr.-slagtning), 1 avlstyr og 4 får. <p><u>Vurdering:</u> Dyreholdet ved tilsynet (200 køer + opdræt) giver ikke anledning til bemærkninger.</p>

Opbevaringsanlæg	
Ensilageplads/silo (afløb, randbelægn.)	<p><u>Ensilageplads ved ny stald:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra restvandet udsprinkles. - Fri randbelægning: Ok. - Vand fra tag: Der er ikke tagrende på tagflade på bygning langs med ensilagepladsen (syd for ensilageplads). <p><u>Vurdering:</u></p>

	<p>Overfladevand fra omkringliggende tag må ikke ledes ind på ensilagepladsen. Der skal monteres tagrende på bygning og tagvandet skal ledes bort via regnvand - det må ikke blandes med ensilagesaft/regnvand.</p> <p><u>Ensilageplads, ved ældre staldanlæg:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Ifølge ejer er der afløb til ajlebeholder. - Bund i ældre ensilageplads: Det er ikke alle steder, at bunden er tæt/uigennemtrængelig for fugt. <p><u>Vurdering: Huller i bund skal reparerer.</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand fra tage: Der er ikke tagrender på tagflader på bygninger langs ved ældre ensilageplads. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Overfladevand fra omkringliggende tag må ikke ledes ind på ensilagepladsen. Der skal monteres tagrender på bygninger og tagvandet skal ledes bort via regnvand - det må ikke blandes med ensilagesaft/regnvand.</p>
Møddingsplads (afløb, randbelægning mv.)	<p>Dybstrøelse afhentes af biogasanlæg fra plads ved ældre staldanlæg. Ifølge ejer er der afløb til ajlebeholder.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vand fra tag: Der er ikke tagrende på tagflade på bygning langs ved møddingsplads/afhentningsplads. <p><u>Vurdering:</u></p> <p>Overfladevand fra omkringliggende tag må ikke ledes ind på møddingsplads. Der skal monteres tagrende på bygning og tagvandet skal ledes bort via regnvand - det må ikke blandes med møddingssaft.</p>

Pladser					
Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-01-1800	150	250		
Ensilageplads	01-01-2015	2.500	2.500		Afløb til brønd (udsprinkling)
Ensilageplads	01-01-1800	550	550		

Markstakke		Antal
Kompost - overdækning, saft, afstand mv.	Ingen dybstrøelse/kompost i markstak.	0
Ensilage i markstak (placering og saft)	Ingen ensilage i markstak.	

Beholderoversigt						
Type	Bygge- dato	Kontrol- Dato/ interval	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk- ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01- 2015		10	1.000	4.000	Flydelag
Gyllekanaler	04-01- 1800			0	300	
Ajlebeholder	05-01- 1800			0	90	Fast låg

Beholdere	
Opbevaringskapacitet	Der opnås tilstrækkelig gylleopbevaringskapacitet ved brug af gyllebeholdere på Hedevej 12 og 14.
Alarm på gyllebeholder	Ingen krav om alarm på gyllebeholder, da afstanden til åbent vandløb/sø er større end 100 meter.
Ajlebeholder	Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 4.000 m ³ . fra 2015. Dykket indløb: Fyldes med lastbil. - Flydelag: Ok. - Logbog: Ikke set ved tilsynet.
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 1.100 m ³ ved Hedevej 12. Beholderkontrol sidst udført i 2022. Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 3 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 750 m ³ . ved Hedevej 12. Beholderkontrol sidst udført i 2022. Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Gyllebeholder 4 (Dyk indløb, flydelag)	Gyllebeholder på 400 m ³ . ved Hedevej 12. Beholderkontrol sidst udført i 2022. Gyllebeholderen fyldes med lastbil/gyllevogn. - Flydelag: Ok.
Modtages der husdyrgødning fra andre	Gylle afhentes af biogasanlæg fra fortank ved staldanlæg. Returgylle leveres i diverse gyllebeholdere.

Aftaler om opbevaring af gødning			
Aftaletype	Adresse	Fast m ³ /år	Flyd m ³ /år
Afgive til opbevaring	Hedevej 14		
Afgive til opbevaring	Hedevej 12		
Modtage til opbevaring	Timringvej 22		

BBR - oplysninger									
Fabr. år	Fabr. nr.	Klassifikation	Type nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Placering	Sløjfet	Sløjf. frist
1997	71393-01	Tank		1997	Mineralske olieprodukter	2.500	Over terræn, udendørs		31-12-2027
		Tank		1991	Mineralske olieprodukter		Indendørs		31-12-2021

Olie og kemikalier	
Olie-/dieseltanke	Dieseltank fra 1997 står på fast bund. Dieseltank fra 1991: Tanken har overskredet anvendelsestiden. Tanken anvendes ikke længere.
Olie (opbevaring)	Motorolie opbevares i maskinhus. Brugt motorolie/spildolie skal løbende afleveres/afhentes af godkendt modtager, fx genbrugsplads.
Kemikalier (opbev.)	Opbevarer ikke kemikalier til markdrift.
Hvor påfyldes marksprøjte	Marksprøjte påfyldes ikke på ejendommen.

Håndtering af vand	
Udsprinkling af restvand	Restvand udsprinkles på mark syd for gyllebeholder. <u>Vurdering:</u> Flytbar sprinkler, der flyttes rundt på græsareal. Udsprinklingsareal: Ok.
Vandindvinding, Mark + Zoner	Ingen boring til markvanding ved Timringvej 25. Hedevej 12: Boring er sløjfet.
Vandindvinding, Drikkevand og Zoner	Hele ejendommen er tilsluttet Barde Vandværk. Boring i gårdsplads: Ændret til brug for havevanding.
Vaskeplads - læsseplads	Der er ikke etableret vaskeplads på ejendommen.
Overfladevand (tage og store flader)	Tagvand fra nyere stald ledes til regnvandsbassin langs med vej. Overfor indkørsel til malkestald - ca. 25-30 syd for Timringvej - kommer der et rør ud: Der ses forurening af vandmiljø ved udløbet af røret. <u>Vurdering:</u> Ejer skal finde ud af, hvor røret kommer fra, og hvilke afløb, der er koblet på. Der må ikke udledes forurenede vand.
Forsinkelsesbassin, regnvand	Der er etableret regnvandsbassin. Ved tilsynet har vandet i regnvandsbassinet en hvidlig farve. Ifølge ejer skyldes det, at der er kommet mælkerester fra malkegrav i vandet. <u>Vurdering:</u> Afløb fra malkegrav/tankrum skal afblændes. Der må ikke ledes forurenede vand til bassinet.

	Alt vand fra stald/malkegrav og tankrum skal opsamles i gyllekanal.
--	---

Affald	
Erhvervsaffald (plast, brændb., farlig)	Landbrugsplast: Samles sammen og afhentes af vognmand, der kører det til genbrugsplads. Ved tilsynet lå der ved brugte bigbagger og blandet affald flere steder ved værksted/dieseltank: Generelt skal affald opsamles og sorteres korrekt. - Farligt affald, som fx brugte batterier skal opbevares, så der ikke er fare for påkørsel.
Døde dyr opbevaring/bortskaffelse	Opbevares overdækket med plastik, afhentes af Daka.

Generelle bemærkninger	
Rotter	Se mere om rotte-forebyggelse på https://rotteangreb.dk/
Jordforurening	Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening.

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	28-02-2024
A. Miljøledelse	3
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	4,20
Vægtet konsekvens	3,66
Vægtet score	3,93

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.

Bilag

