



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2023-5895
Ref. ticol/sulvi
Dato: 08.04.2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	IFF International Flavors & Fragrances
Virksomhedens adresse	Tårnvej 25, 7200 Grindsted
CVR nummer	11350356
Virksomhedstype	4.1b Fremstilling af iltholdige kulbrinter
Tidspunkt for tilsynet	Fysisk tilsyn den 21. november 2024
Baggrunden for tilsynet	Relateret tilsyn
Varsling af tilsynet	7. oktober 2024 (aftalt med virksomheden tidligere)
Deltagere fra virksomheden	Pernille Rosenkjær Gilling, miljøkoordinator Grethe Løhde Nielsen, miljø- og sikkerhedschef Nina Knudsen, driftsingeniør i Natamax og Natamax Recovery Bent Christensen, driftsleder i Natamax Kent Kaltoft, driftsleder i Enzym Spray og Blander Lene Skyum, driftsleder i Pilot og udviklingslab Maria Louise Jørgensen, driftsingeniør i Pilot
Øvrige deltagere	-
Tilsynet udført af	Susan Lykke Vinkel og Tina Klarskov Olesen
Tilsynet omfattede	Gennemgang af Natamax, Natamax Recovery, Frysetørring, Enzym Pilot og Udviklingslaboratoriet
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Der er ikke meddelt håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn og nærværende tilsyn har ikke afstedkommet håndhævelser.

Indberetninger om egenkontrol.

Virksomhedens indberetning af egenkontrol er ikke relevant i dette tilsyn. Det er beskrevet i tilsynsrapport fra tilsyn den 8. og 9. oktober 2024.

Gennemgang af miljøforhold

På dette tilsyn er der ført kontrol med vilkår vedr. Natamax, Natamax Recovery, Frysetøring, Enzym Spray og Blanderi, Pilot og Udviklingslaboratoriet. Vilkårene blev gennemgået forud for besigtigelse af afdelingerne. Kommentar til vilkårene fremgår af skema, der er vedlagt som bilag.

Indretning og drift

De respektive afdelinger blev gennemgået samt telthal i forbindelse med Pilot. I Pilot er etableret en ny fluid bed. Denne blev fremvist.

Luftforurening

De fleste vilkår i de berørte afdelinger vedrører filtre. Der anvendes posefiltre som forfilter til HEPA filtre. I Natamax anvendes desuden coaleske filtre. Filtrene blev fremvist. Dato for sidste kontrol fremgår af label på filtret samt af SAP systemet.

Lugt

Der er et kulfilter i Pilot til at fjerne lugt. Det bruges dog ikke mere. Der er en scrubber i Enzym, men den bruges heller ikke mere. Det skyldes, at der ikke er lugtgener mere, da fermenteringen foregår på en af IFFs andre fabrikker og produktet filtreres og nedkøles inden det kommer til Grindsted til videre behandling.

Spildevand

Alle steder, hvor der håndteres natamysin, er der vilkår om, at spild ikke må komme i kloaksystemet. Spildevand med natamysin fra Pilot behandles i Natamax. Natamysin skal nedbrydes ved høj temperatur og høj pH. Der er fastsat vilkår med driftsparametre, der sikrer, at natamysin nedbrydes inden spildevandet ledes til rødt kloaksystem eller permeat afhendes til biogas. Begge strømme analyseres (stikprøver) for at sikre, at natamysin er nedbrudt.

Støj

Der blev ikke ført tilsyn med støj på dette tilsyn.

Affald

Der blev ikke ført tilsyn med affald på dette tilsyn.

Jord og grundvand

I forbindelse med Natamax er der nedgravede tanke i gruber. Anlægget blev besigtiget.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været væsentlige driftsforstyrrelser eller uheld i de berørte afdelinger siden sidste tilsyn.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.