

Tilsynsrapport

Stensø Allé 12 ApS/Vestlollands Kloakservice

Stensø Allé 12, 4900 Nakskov

CVR-nr.: Vestlollands Kloakservice: 14035745; Stensø Allé 12 ApS: 35026533

P-nr.: 1018205854

P-nr. på adressen: 1025699579

3. september 2020

Bilag 1

- **Virksomhedstype:**

Virksomhedens hovedaktivitet er olieseparatoring. Virksomheden er dermed omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt 5.5.

Virksomhedens øvrige miljøgodkendte biaktiviteter omfatter affaldssortering, slambehandling og oplag og håndtering af sand fra sandfang og vejbrønde. Disse aktiviteter er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2, listepunkt K 212.

- **Baggrund for tilsynet:**

Tilsynet var et varslet prioriteret tilsyn.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Tilsynet medførte 1 indskærpelse.

Derudover er 7 tidligere meddelte indskærpelser endnu ikke efterkommet.

Samtidig med denne tilsynsrapport sendes desuden et varsel om driftsforbud for olieseparatoringsanlægget.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

- Miljøgodkendelsens vilkår.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Tilsynet i 2019 medførte 6 indskærpelser, som endnu ikke er efterkommet:

- 1) *Oplag af sand i sandladen skal nedbringes, så der maksimalt opbevares 1.400 m³ på virksomheden, jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.4.2.*

Status: Oplaget af sand er uændret og dermed stadig væsentligt over 1.400 m³.

- 2) *Arealer, hvorpå der opbevares sand, skal rengøres og efterses for revner og lignende mindst en gang årligt, jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.4.4.*

Status: Da oplaget af sand er uændret har det endnu ikke været muligt at rengøre og efterse arealet for revner og lignende.

- 3) *Slam, der har været opbevaret på virksomheden i mere end et år, skal bortskaffes, jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.2.4.*

Status: Slam, der har været opbevaret på virksomheden i mere end et år, er endnu ikke bortskaffet.

- 4) *Arealer, hvorpå der opbevares slam, skal rengøres og efterses for revner og lignende mindst en gang årligt, jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.2.6.*

Status: Da oplaget af slam er uændret har det endnu ikke været muligt at rengøre og efterse arealet for revner og lignende.

- 5) *Der skal indsendes dokumentation for tankene og rørsystemernes tæthed og tilstand, jf. miljøgodkendelsens vilkår 3.1.5.*

Status: Virksomheden har d. 20. maj 2020 indsendt rapport for tankinspektioner foretaget af STEEL ApS. Kommunen har meddelt, at tankinspektionen er mangelfuld og ikke lever op til olietankbekendtgørelsens bilag 8. Indskærpelsen er dermed ikke efterkommet.

- 6) *Virksomheden skal føre driftsjournal med angivelse af de oplysninger, som fremgår af miljøgodkendelsens vilkår 3.9.1.*

Status: Det blev aftalt på møde med virksomheden d. 9. januar 2020, at Knud Nielsen udarbejder et udkast til en driftsjournals-skabelon og sender til godkendelse hos kommunen. Der er endnu ikke modtaget et udkast til en driftsjournals-skabelon.

Tilsynet i juni 2020 medførte 2 indskærpelser:

- 1) *Oplag af jord i sandladen er ulovligt, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1 og skal derfor bortskaffes til godkendt modtager inden d. 1. oktober 2020.*

Status: Oplaget af jord er endnu ikke bortskaffet.

- 2) *Det ikke-miljøgodkendte areal må ikke benyttes før der foreligger en tillægsgodkendelse, jf. miljøbeskyttelseslovens § 33 stk. 1. Betonvarerne skal derfor fjernes fra arealet og alle aktiviteter skal stoppes øjeblikkeligt.*

Status: Betonvarerne befinder sig stadig på det ikke-miljøgodkendte areal. Der kunne desuden konstateres et mindre oplag af betonaffald.

Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.