

Tilsynsrapport for ikke miljøgodkendelsespligtige virksomheder

Sagsnr.: 16/42045
Kontaktperson: Helle Munch
Sørensen

1. OPLYSNINGER

Virksomhed	Biler og Både v/ Nicolaj Dalgaard Christensen
Adresse	Vestre Molsvej 35A
Postnummer og by	8420 Knebel
CVR nr.	34147116
Virksomhedstype	Autoværksted
Biaktivitet	Service og reparation af både
Matrikel	21b, Vrinners By, Rolsø
Planforhold	Landzone
Beliggenhed, afstand til forureningsfølsomme områder	<u>Overfladerecipienter</u> : 200-500 m til nærmeste § 3-registrerede sø. <u>Følsomme brugerområder</u> : Mere end 500 m til nærmeste område. <u>Vandindvindingsinteresser</u> : Beliggende i indvindingsopland til Vrinners Vandværk. Område for almindelige drikkevandsinteresser.
Kontaktperson	Nicolaj Dalgaard Christensen
Telefon	29 27 35 71
E-mail	kontakt@bilerogbaade.dk
Tilstede ved tilsynet	Nicolaj Dalgaard Christensen
Tilsynsdato	30. januar 2017 (planlagt til den 12. december 2016)
Tilsynstype	Prioriteret tilsyn
Syddjurs Kommune, tilsynsførende	Helle Munch Sørensen

2. REGULERINGSGRUNDLAG

Lovgivning

- Autoværkstedsbekendtgørelsen¹, da virksomheden er etableret efter 1986.
- Miljøtilsynsbekendtgørelsen²
- Opkrævning af brugerbetaling for tilsynet sker i henhold til reglerne i Brugerbetalingsbekendtgørelsen³.
- Håndtering, opbevaring og bortskaffelse af affald skal ske i henhold til Affaldsbekendtgørelsen⁴, Bilsprotbekendtgørelsen⁵ samt Syddjurs Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald, se www.renodjurs.dk.
- Indretning og drift af virksomhedens olietanke reguleres efter Olietanksbekendtgørelsen⁶

¹ Bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. med senere ændringer: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=184569>

² Bekendtgørelse nr. 1519 af 7. december 2016 om miljøtilsyn: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185221>

³ Bekendtgørelse nr. 1518 af 7. december 2016 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=185218>

⁴ Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald med senere ændringer: <https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144826>

⁵ Bekendtgørelse nr. 1312 af 19. december 2012 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfractioner herfra: <https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=144519>

⁶ Bekendtgørelse nr. 1611 af 10. december 2015 om indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines: <https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=175799>

3. AKTIVITETER, AREALER, INDRETNING, DRIFT OG EGENKONTROL

Aktiviteter	Virksomheden beskæftiger sig med: • reparationer og service • rudeskift • dæk og fælge • karosseriarbejde – i begrænset omfang • salg af biler. Derudover beskæftiger virksomheden sig med både. Dette arbejde er ikke omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen. Arbejdet udgør: • bundmaling af både, udendørs • reparation på virksomheden • reparation i havne.
Produktionsareal	Produktionsareal: 334 m² Grundareal: ca. 3200 m²
Indretning	Værkstedet er indrettet med: • lifte – 2 stk. • motortester • kompressor • CO₂ svejsere – 2 stk. • vaskebar – bruges kun lidt • dækmaskine. Udendørs findes: • parkerede biler • vaskeplads • containere til hhv. pap, dagrenovation og jern • dæk • olietanke.
Etableret på nuværende adresse	2. april 2012
Udvidelse /ændringer	Plads til både bag værkstedet er under udvidelse. Pladsen etableres med murbrokker og knust asfalt.
Antal ansatte	1 mekaniker, fuld tid 1 fejedreng, ansættes som elev indenfor kort tid
Driftstid	Mandag - torsdag kl. 7.30 – 16.30 Fredag kl 7.30 – 15.00 Lørdag efter aftale
Driftsforstyrrelser og uheld	Ingen
Egenkontrol / driftsjournal	Virksomheden fører journal over: 1. årligt forbrug af farve og lak, opløsningsmidler, fortyndingsmidler. 2. mængde og tidspunkt for aflevering af farligt affald samt modtager.
Bemærkning	-

4. BEMÆRKNINGER I TILSYNSRAPPORT 2014

Nr.	Bemærkning i 2014	Efterfølgende konstatering ved tilsynet i 2016
1	Indskærpelse: Udledning af processpildevand fra vaskeplads til mark – vaskeplads må ikke benyttes.	Virksomheden har ikke benyttet vaskepladsen. Der er planer om etablering af pilerensningsanlæg. Ok.
2	Indskærpelse: Fyringsolietank: etablering af tæt underlag.	Ikke efterkommet. Se bemærkning i tilsynsbrev.
3	Henstilling: Virksomheden har ikke etableret afkast til udstødningsgas og svejserøg.	Afkast er ikke etableret men er indkøbt. Etableres i forbindelse med, at taget skal males i løbet af sommeren 2017. Ok.
4	Henstilling: Spildevand fra gulvvasker skal bortskaffes som farligt affald.	Bortskaffes som farligt affald til genbrugsstationen. Ok.
5	Henstilling: Rengøringsmiddel opbevares i 210 liters tromle uden spildbakke i værksted på gulv ved port med risiko for forurening. Opbevaring skal ske uden risiko for forurening.	Rengøringsmiddel opbevares nu i en mindre beholder. Det vurderes, at opbevaring kan ske uden risiko for forurening. Ok.
6	Registrering af fyringsolietank i BBR.	Virksomheden har ikke anmeldt tanken til BBR. Syddjurs Kommune sørger for registrering i BBR. Ok.
7	Opbevaring af batterier: Der opbevares 1-2 stk. ad gangen – kan opbevares som nu.	Ingen ændring. Ok.
Bemærkning		Pkt. 1 og 3-7 er efterkommet. Pkt. 2: Kravet til etablering af tæt belægning under fyringsolietanken fastholdes.

5. STØJ, REGISTRERING AF STØJKILDER

Foregår der støjende aktiviteter eller stærkt støjende aktiviteter		Ja
Nr.	Aktivitet / proces, støjkilde	Placering
1	Varetur 3 gange dagligt	Udendørs
2	Kompressor	Udendørs i skur
3	Kommende vaskeplads	Udendørs
Bemærkninger		Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støjgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støj. Oplysninger er fra tilsynet i 2014. Punktet er ikke behandlet ved tilsynet i 2016.

6. LUFT, LUGT

Udsugning, ventilation, afkast

Aktivitet/proces		Afkasthøjde over terræn/over tagryg (m)	Filter/ rensning
1	Udstødningsgas, svejserøg (endnu ikke etableret)	-	?
Er der regelmæssig kontrol af filtre mv. på luftafkast		?	
Bemærkninger:		Afkastet er ikke etableret. Det er oplyst, at taget skal males i løbet af sommeren, 2017. I den forbindelse vil afkastet blive etableret. Ved tilsynet blev der ikke konstateret væsentlige støv- eller lugtgener. Kommunen har ikke modtaget klager over støv- eller lugtgener siden sidste tilsyn.	

Opvarmning

Type	Oliefyr
Bemærkning	Virksomheden opvarmes af et oliefyr.

7. SPILDEVAND

Udleder virksomheden processpildevand (andet spildevand end sanitært)				Nej, vaskepladsen er ikke benyttet siden sidste tilsyn.
Har virksomheden tilslutningstilladelse med vilkår				Nej. Ansøgning om afledning af processpildevand behandles i særskilt sag.
Proces / kølevand	Hjælpestoffer		Udledt spildevand (m ³ /uge)	Bemærkninger (rensning, udledningsmønster mv.)
	Navn/indhold	Forbrug (l/uge)		
Processpildevand fra vaskeplads	Ingen	-	-	-
Processpildevand fra gulvvask	Maxi 3	-	?	-
Bemærkning	Vaskepladsen er ikke benyttet siden sidste tilsyn. Grundejer etablerer et pilerensningsanlæg, som processpildevandet fra vaskepladsen skal afledes til. Der skal i den forbindelse meddeles tilladelse til udledning af spildevand og derudover landzonetilladelse. Grundejer er informeret om dette. Behandles i særskilt sag. Processpildevandet fra gulvvask opsamles i beholder og bortskaffes til genbrugspladsen. Sanitært spildevand afledes til nedsivningsanlæg.			

Sandfang og udskillere

Bemærkning	Der vil blive stillet krav om etablering af olieudskiller/sandfang i forbindelse med udledning af processpildevand til pilerensningsanlæg.
-------------------	--

8. RÅVARER, OPLAGREDE MATERIALER

Det blev ved tilsynet oplyst, at følgende materialer oplagres:

Råvarer	Opbevaring (dunke, tank, container)	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (hvor)
Olie	200 liters tromler	400 L	I værksted på spildbakke
Bremsevæske	Dunke	5 L	På reol i værksted
Rengøringsmiddel: Maxi 3, Besma	Tromle	50 L	På reol i værksted
Smørefedt	Spande	-	På reol i værksted
Bemærkning	Kun opbevaring af Maxi 3 er behandlet ved dette tilsyn. Øvrige oplysninger stammer fra tilsynet i 2014.		

Tanke

Tank	Indhold	Type (nedgravet /over terræn)	Volumen (l)	Produce ret (år)	Tankattest	Opfyldes krav i olietankbekendtgørelsen
1	Fyringsolie	Plasttank over terræn.	1225 liter	2006	Ja	Nej, underlaget er ikke tæt
2	Spildolie	Dobbeltvægget med yderkappe af metal, over terræn.	1000 liter	?	Nej	Ikke omfattet af olietankbekendtgørelsen
Er der tegn på spild ved påfyldningsstuds, på belægning eller jord						Nej
Er alder og type af tank OK						Ja
Bemærkninger		Ved sidste tilsyn blev der stillet krav om, at der skulle etableres tæt underlag under fyringsolietanken, som strækker sig mindst ti cm uden om tanken, så evt. lækage kan opdages. Dette er ikke sket. Spildolietanken var tidligere placeret på bar jord. Den står nu også på fliser.				

9. AFFALD

Virksomhedens affaldsproduktion

Affaldstype	Maksimal opbevaret mængde	Opbevaring (dunke/tank/ container)	Opbevaring (hvor)	Transportør	Modtager
<u>Farligt affald:</u>					
Spildolie	1000 L	Dobbeltvægget metaltank	Udendørs	Avista Oil	Avista Oil
Oliefiltre	65 L	Dunk	I værksted på EU-palle	Avista Oil	Avista Oil
Køler væske	65 L	Dunk	I værksted på EU-palle	Avista Oil	Avista Oil
Batterier	1-2 stk. Afhentes løbende	-	Gulv i værksted	FTZ	FTZ
Skrotbiler	Afhentes løbende	-	Udendørs	PN Autoophug	PN Autoophug
Vand fra gulvvasker	100 L	Dunk	I værksted	Virksomheden selv	Reno Djurs
<u>Øvrigt affald:</u>					
Dæk	Ca. 40 stk.	-	Udendørs	Helstrup Dæk	Helstrup Dæk
Metal	-	Container	Udendørs	Jysk Skrot og Miljø	Jysk Skrot og Miljø
Pap og papir	-	Container	Udendørs	Reno Djurs	Reno Djurs
Opbevares farligt affald på virksomheden			Ja		
Bortskaffes farligt affald i henhold til lovgivningen			Ja		
Opfyldes kravene til opbevaring af farligt			Ja		

affald	
Bemærkning	Transportører og modtagere er registreret på Miljøstyrelsens Affaldsregister, www.affaldsregister.mst.dk, hvilket sikrer, at de er godkendte til at transportere og håndtere affaldet. *Batterier skal som udgangspunkt opbevares i syrefaste beholdere. Da virksamheden, på nuværende tidspunkt, får afhentet batterier løbende, bliver der sat krav om, at de opbevares, så der ikke er risiko for, at syren kan løbe til kloak eller jord. Kun spildevand fra gulvvasker er gennemgået ved dette tilsyn. Øvrige oplysninger stammer fra tilsynet i 2014 og er ikke behandlet ved tilsynet i 2016.

10. BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Der blev ikke konstateret synlig jordforurening i forbindelse med tilsynet.

11. MILJØMÆSSIGE BEMÆRKNINGER

Forhold, der giver anledning til indskærpelser eller henstillinger

1. Underlag under fyringsolietank

Aftaler samt øvrige forhold, som I skal være opmærksomme på

2. Murbrokker og knust asfalt
3. Etablering af pilerensningsanlæg
4. Etablering af afkast for svejsning
5. Bortskaffelse af spildevand fra gulvvasker
6. Registrering af fyringsolietank i BBR