

Jan Bering
Søholtvej 68
9750 Østervrå

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tel.: +45 98 45 50 00
tf@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

26. maj 2016

Miljøtilsyn med Søholtvej 68, i henhold til miljøbeskyttelsesloven

Frederikshavn Kommune foretog den 3.marts 2016 tilsyn med miljøforholdene på Søholtvej 68. Tilsynet var varslet den 11. feb. 2016.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen¹ bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Indskærpelser/Forbud

- Udførelse af barrierer ved 2 gyllebeholdere i 2016,
- Udførelse af gyllealarmer ved 3 gyllebeholdere i 2016,
- Udførelse af overdækning af stor gyllebeholder i 2016,
- 5-årig kontrol af 3 gyllebeholdere i 2016, **med anmeldelse nu**
- Dybstrøelse der fremover køres i markstakke, skal være overdækkede,
- Overholde tilladt dyrehold (281,19 DE),
- Mod anvendelse af olietank –Der vedhæftes anmeldelseskema til brug for såvel sløjfning og anmeldelse af ny olietank.

Miljøriskovurdering

Jf. gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn skal tilsynsmyndigheden gennemføre en miljørisikovurdering, der indeholder vægtede parametre for dels sandsynligheden for, at der sker en forurening, dels konsekvensen af en potentiel miljøforurening.

Parametrene scores med 1, 3 eller 5 og jo lavere score, jo bedre

Sandsynligheden er opgjort i husdyrbrugets systematik i

¹ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.

Center for Teknik og Miljø

Sagsnummer: GEO-2015-21850

Sagsbehandler: Ib Møller

Direkte telefon.: 98 45 63 55
E-mail: ibni@frederikshavn.dk

miljøarbejdet, herunder miljøledelse og miljøforbedringer (**score 5**) og husdyrbrugets regelefterlevelse (**score 5**)

Konsekvensen er opgjort i håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald samt forhold, der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (**score 3**), emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø samt husdyrbrugets størrelse (**score 5**) og sårbarhed, der skal opgøres som afstand til følsomme områder (**score 5**).

Din beregnede risiko-score er (**4,67**)

For husdyrbrug, der er omfattet af § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at:

- En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.
- En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert andet år.
- En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert tredje år.

For husdyrbrug, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 3-årig periode

For øvrige husdyrbrug end de, der er godkendt i henhold til § 11 og 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, og som har et dyrehold over 3 DE gælder, at Frederikshavn Kommune, på baggrund af den fremkomne risiko-score, fastsætter tilsynsfrekvensen for det fremtidige tilsyn inden for en 6-årig periode

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Hvis I har kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hvis jeg ikke hører fra jer, vil tilsynsrapporten blive offentliggjort.

Gebyr

Miljøtilsynet skal afregnes direkte efter timeforbrug (4 timer). Timeforbruget omfatter forvarsel, forberedelse, gennemførelse og afrapportering af tilsynet. Gebyret forventes opkrævet i november måned.

Med venlig hilsen
Ib Møller
Miljøtekniker

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 03-03-2016

Søholtvej 68, v./Jan Bering
9750 Østervrå

Til stede ved tilsyn	Gdr. Jan Bering og Miljøtekniker Ib Møller, Frederikshavn Kommune
----------------------	--

Kapitel 5 godkendelse	2009
Lokaliseringsgodkendelse	Ingen
Bedriftstype	Kvæg
Dyreenheder i alt	281,19

Ejer	Jan Bering
Adresse	Søholtvej 68, 9750 Østervrå

Telefon	Mobil	61370423
E-mail	CVR nr.	19184196
Fax	P. nr.	

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives landbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag delt op på forureningstyper.

Indhold

- Landbrugets indplacering
- Animalsk produktion
- Opbevaringsanlæg
- Gældende aftaler
- Harmonikrav
- Sprøjtemidler
- Spildevand
- Olie- og kemikalietanke
- Oplag af affald
- Generelle bemærkninger

Animalsk produktion (tilladt i 2009)

Dyreart	Staldtype	Antal dyr	Antal DE	Gødningsproduktion (m ³ pr. år)	
				Flydende	Fast
St.r. årskøer	Bindestald, gødningsriste	160	213,33	4.886	0
St.r. årsopdr. 6-27mdr.	Bindestald, gødningsriste /dybstrøelse	112	56,00	808	0,00
Kalve (0-6 mdr)	Dybstrøelse	40	10,81	0	?
Tyrekalve	Dybstrøelse	80	9,41	0	?

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Dyrehold	Dyreholdet omfatter 161 køer og 157 kvier og 12 tyre. Ejer dokumenterede dyreholdets størrelse "dyreregistrering af køer og kvier".-Ved opslag i CHR-register er der pr. 26. maj 2016 ialt 166 køer og 157 kvier og 10 tyre. Dyreholdet pr. 26. maj 2016 ligger over grænsen på 5 % (sammensætning og flere dyr), end tilladt i 2009.

Miljøgodkendelse/-tilladelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Vilkår jf. miljøgodkendelse	§ 11 godkendelse i 2009, bl.a. med krav om overdækning af 1 gyllebeholder.

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Bygge-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Ensilageplads	01-01-1800	200	400	200	Overdækket.
Ensilageplansilo	01-01-1800	700		0	

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Ens.saft => gyllebe.	01-01-1800	18-05-2015	0	50		
Ajlebeholder	01-01-1983	18-05-2015	2	10		
Gyllebeholder	01-06-2006	18-05-2015	590	2.950	Halm	Ansøgt i 2005
Gyllebeholder	01-01-1972	14-06-2007	105	410	Halm	Kontrol er udført i 2000 Kontrolleret i 2007, opsætning af hegn til min 1,5 m over terræn, øverste meter af beholder tages ud af drift, seneste den 01-08-2007
Gyllebeholder	01-01-1996	14-06-2007	410	1.630	Halm	Kontrolleret 2007, ingen bemærkninger

Opbevaringskapacitet, flydende gødning (mdr.): 7,40

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Markmød./kompoststak	Ingen oplag. Kommunen har fornylig indskærpet regel om overdækning af markmødding Opmærksomheden henledes på krav om flytning af oplag, idet der skal gå 5 år inden næste oplag på samme sted.
Ensilageoplag	Oplag i ensilagesiloer. Oplag gav ikke anledning til bemærkninger
Tilstræk. kapacitet	Kapacitet min.9. måneder.
Gyllebeholder	Gyllebeholdere sås med flydelag og dykket indløb. Begge gyl. beh. er kontrolleret i 2007. Gyllebeholdere skal påny kontrolleres nu pga. af ny regel om 5-årige kontrol, for gyllebeholdere beliggende inden for 100 m til vandløb. Gyllebeholdere er omfattet af kravet om alarmer og barrierer, da de er beliggende i risikoområde. Logbøger føres efter reglerne.

Sprøjtemidler

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opb. sprøjtemidler	Marksprøjtning udføres af maskinstation. Mindre mængder opbevares i aflåst skab. Midler er ikke checket, idet NaturErhvervstyrelsen er myndighed på området.
Sprøjtebevis/certifik.	Er tidligere forevist. Der er erhvervet opfølgende kurser.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	Tilsluttet godkendt nedslivningsanlæg fra 1993. Fordelerbrønd er checket og fundet fri for slamforekomster.

Olietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der findes 2 olietanke, begge registreret i BBR-register. 1 olietank er "faldet for 30 års regel.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	Intet affald
Affald, generelt	Tilsluttet industriaffaldsservice

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Energianlæg	Oliefy
Beskyttet natur	Natur er ikke kontrolleret.
Drikkevandsforsyning	Stuehus er tilsluttet off. vandværk. Egen boring benyttes til kreaturer. Boring er ikke kontrolleret fysisk.

Markvandingsboring	Ingen boring.
Ikke oplyst	Ingen aktuelle planer om ændringer