



CONTAINERCARE A/S
Baltikavej 23
2150 Nordhavn

Miljøtilsynsrapport 2025 Containercare A/S, Baltikavej 23, 2150 Nordhavn

10. marts 2025

Sagsnr.
2025-0064112

Dokumentnr.
2025-0064112-3

Sagsbehandler
Jens Peter Mortensen

Virksomhed:	Containercare A/S
Adresse:	Baltikavej 23, 2150 Nordhavn
CVR nr. / P nr.	CVR nr. 21093637, P nr. 1004824986
Tilsynsdato:	7. marts.2025
Deltagere:	Containercare: Casper Bilstrup, KK: Jens Mortensen
Virksomhedstype:	A52
Tilslutningstilladelse:	2010
Tilsynstype:	Basistilsyn (tilsynet er varslet)
Jordforurening:	Der blev ikke observeret ny jordforurening på tilsynet
Virksomhedens egenkontrol siden sidste tilsyn:	OK!
Konklusion på tilsynet:	Tilsynsmyndigheden anmoder Containercare A/S, at - undersøge muligheder for at erstatte vaskemidlet med et vaskemiddel uden A- og B-stoffer. - oplyse forbrugt mængde af maling i liter i 2024. Informationen forventes fremsendt til tilsynsmyndigheden inden 1. april 2025.

Bygge-, Parkerings- og Miljømyndighed
Virksomheder og VVM

Njalsgade 13
2300 København S

EAN nummer
5798009809452

Offentliggørelse af tilsynsrapporten

De lovpligtige oplysninger indeholdt i rapporten offentliggøres¹ senest 4 måneder efter tilsynsbesøget har fundet sted. Offentliggørelsen sker via Digital Miljø Administration på <https://dma.mst.dk/>.

Brugerbetaling på miljøområdet

Der vil en gang årligt blive opkrævet gebyr for tilsyn, sagsbehandling m.v. Opkrævninger sker ved udgangen af november måned og dækker over perioden 1. november til 31. oktober. Tilsynsmyndighedens afgørelse om fastsættelse af gebyr kan ikke påklages².

Miljørisikovurdering af virksomheden

Københavns Kommune skal efter tilsynet foretage en risikovurdering som grundlag for den fremtidige tilsynsfrekvens³. Heri indgår virksomhedens miljøarbejde, regelefterlevelse og potentiel miljøforurening.

Aktindsigt

Københavns kommune oplyser, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af anden lovgivning.

Med venlig hilsen

Jens Mortensen
Miljøsagsbehandler

¹ § 12 i bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

² I henhold til § 7 i Brugerbetalingsbekendtgørelsen nr. 1475 af 12/12/2017

³ Bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 09/12/2019

Baggrundsnotat



Virksomheden er beliggende i et byomdannelsesområde med andre erhverv som naboer.

Virksomheden forventer at flytte til anden lokalitet (der hvor CMP er i dag) i Nordhavn i løbet af et par år.


Støj og støv

Tilsynsmyndigheden i Københavns Kommune har ikke modtaget klager over støj fra virksomheden siden sidste tilsyn. Der blev ikke konstateret væsentlige støjgener ved tilsynet.

Virksomheden er plaget af støv, der kommer fra den megen trafik, der er med jord i Nordhavn.

Drift og indretning

Virksomheden reparerer og klatmaler containere. Indretning er som vist på kort.



Indretning af Containercare A/S

Pladsen til opbevaring af containere er todelt. Der kører flere trucks rundt og flytter på containerne. Belægningen er nogle steder hullet og revnet. Der er ingen tegn på jordforurening. Der er meget støvet alle vegne.



Opbevaring af containere fylder en del.

Trucks påfyldes diesel fra egen tank med påfyldningspistoler. Tanken er opbevaret i container med opsamlingsvolumen i bunden. Der er planer om at gå over til el-trucks.



Trucks påfyldes fra egen dieseltank.

Vaskeplads

Containerne skal vaskes indvendigt. Det sker på en særligt indrettet vaskelads, hvor containerne er linet op med åbningen vendt ud mod en rende til opsamling af spildevand.


Vandet fra renden ledes til sandfang og olieudskiller. Kvittering for tømnings af olieudskiller er udleveret på tilsynet.



Vaskeplads og højtryksspuler.

Vaskemidler

Der benyttes kun et vaskemiddel. Vaskemiddel og højtryksspuler er placeret i container ved siden af vaskepladsen. Sikkerhedsdatablad på vaskemidlet er udleveret på tilsynet.



Vaskemiddel er placeret i container

Tilsynsmyndigheden har efterfølgende udført en ABC-stofvurdering, der viser, at der er indholdsstoffer, der kategoriseres som B-stoffer.

Tilsynsmyndigheden anmoder derfor Containercare A/S at undersøge muligheder for at erstatte vaskemidlet med et vaskemiddel uden A- og B-stoffer.

	<table><tr><td>Produkt/Substans</td><td>Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkylhydroxyethyl dimethyl, ethoxylated, chlorides</td></tr><tr><td>Art:</td><td>Dafner, Daphnia magna</td></tr><tr><td>Varighed:</td><td>48 timer</td></tr><tr><td>Test:</td><td>EC50</td></tr><tr><td>Resultat:</td><td>>1-10 mg/L</td></tr></table> <table><tr><td>Produkt/Substans</td><td>Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkylhydroxyethyl dimethyl, ethoxylated, chlorides</td></tr><tr><td>Art:</td><td>Alger</td></tr><tr><td>Varighed:</td><td>72 timer</td></tr><tr><td>Test:</td><td>EC50</td></tr><tr><td>Resultat:</td><td>>1-10 mg/L</td></tr></table> <table><tr><td>Produkt/Substans</td><td>Undecanol, branched and linear, ethoxylated (p=2.5 EO)</td></tr><tr><td>Art:</td><td>Dafner</td></tr><tr><td>Varighed:</td><td>48 timer</td></tr><tr><td>Test:</td><td>EC50</td></tr><tr><td>Resultat:</td><td>>1-10 mg/L</td></tr></table> <table><tr><td>Produkt/Substans</td><td>Alcohols, C9-11 ethoxylated, primer linear</td></tr><tr><td>Art:</td><td>Dafner</td></tr><tr><td>Varighed:</td><td>48 timer</td></tr><tr><td>Test:</td><td>EC50</td></tr><tr><td>Resultat:</td><td>13.4 mg/L</td></tr></table>	Produkt/Substans	Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkylhydroxyethyl dimethyl, ethoxylated, chlorides	Art:	Dafner, Daphnia magna	Varighed:	48 timer	Test:	EC50	Resultat:	>1-10 mg/L	Produkt/Substans	Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkylhydroxyethyl dimethyl, ethoxylated, chlorides	Art:	Alger	Varighed:	72 timer	Test:	EC50	Resultat:	>1-10 mg/L	Produkt/Substans	Undecanol, branched and linear, ethoxylated (p=2.5 EO)	Art:	Dafner	Varighed:	48 timer	Test:	EC50	Resultat:	>1-10 mg/L	Produkt/Substans	Alcohols, C9-11 ethoxylated, primer linear	Art:	Dafner	Varighed:	48 timer	Test:	EC50	Resultat:	13.4 mg/L
Produkt/Substans	Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkylhydroxyethyl dimethyl, ethoxylated, chlorides																																								
Art:	Dafner, Daphnia magna																																								
Varighed:	48 timer																																								
Test:	EC50																																								
Resultat:	>1-10 mg/L																																								
Produkt/Substans	Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkylhydroxyethyl dimethyl, ethoxylated, chlorides																																								
Art:	Alger																																								
Varighed:	72 timer																																								
Test:	EC50																																								
Resultat:	>1-10 mg/L																																								
Produkt/Substans	Undecanol, branched and linear, ethoxylated (p=2.5 EO)																																								
Art:	Dafner																																								
Varighed:	48 timer																																								
Test:	EC50																																								
Resultat:	>1-10 mg/L																																								
Produkt/Substans	Alcohols, C9-11 ethoxylated, primer linear																																								
Art:	Dafner																																								
Varighed:	48 timer																																								
Test:	EC50																																								
Resultat:	13.4 mg/L																																								

ABC-stofvurdering viser indhold af B-stoffer i vaskemiddel.

Indretning af værksteder

Belægning i værksted ser hele ud, men er dækket af støv. Der er et pladeværksted med forskellige former for udstyr til at rette op på buler, reparere huller mv.



Pladeværksted, hvor der rettes buler op.




Punktudsug og kantpresser.



I det bagerste værksted svejses der.

Værkstederne har været opvarmet med eget oliefyr. Oliefyret er nu sat ud af drift, men det står der stadig. Olie-tankene er taget ud af containere, tømt og stillet klar til afhentning til skrotning.



Oliefyr og tømte olietanke stillet til skrotning

Der udføres klatmaling af containere, dvs. at der ikke males hele containere, men der repareres kun steder, hvor der har været en ridse eller lignende. Malingen påføres med pensel.

VOC-indholdet er 512,4 g/l. Containercare A/S har ikke oplyst mængden af forbrugt maling.

Tilsynsmyndigheden anmoder Containercare A/S om at oplyse forbrugt mængde af maling i liter i 2024.

Der er ikke noget blanderum til toning, da malingen leveres færdigblandet i rette toning direkte fra producent. Der er derfor ikke meget spild.

	9.2 Other information	
	Solvent(s) % by weight :	Weighted average: 41 %
	Water % by weight :	Weighted average: 0 %
	VOC content :	507.2 g/l
	TOC Content :	Weighted average: 455 g/l

Opbevaring af malingsaffald samt VOC-information.

Affald

Der er på tilsynet udleveret kopi af kvitteringer for afleveret affald.

Venlig hilsen
Jens Peter Mortensen
Miljøsagsbehandler