

Tilsynsbrev og rapport for prioriteret landbrugstilsyn den 20-01-2021 på ejendommen:

Gåsdalvej 36
6900 Skjern

Tilsynsbrev

Der er gennemført miljøtilsyn i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

| | |
|-------------------------|--------------------|
| Fra virksomheden deltog | Ejer af ejendommen |
|-------------------------|--------------------|

Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Arealet med større kalvehytter har ifølge ejer afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes til kvæstald/ungdyrstald.
 - Det skal sikres, at alt saft/vand fra området pumpes til gylle.
 - Ved tilsynet var pumpen ikke funktionsdygtig. Ejer har taget kontakt til elektriker.
- Restvand fra ensilagesiloer vurderes til at blive fordelt over et større areal.

Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporten. Derfor sendes tilsynsrapporten i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for det reelle tidsforbrug i forbindelse med tilsyn af ejendommen. Det registrerede tidsforbrug for tilsynet omfatter forberedelse, tilsynet og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Kommunens arbejde med tilsyn med sådanne virksomheder reguleres årligt. I 2021 er den 427,00 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Tilsynsrapport

Pladser

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|---------------|--|
| Kalveplads | Arealet med større kalvehytter har ifølge ejer afløb til opsamlingsbeholder, hvorfra der pumpes til kviestald/ungdyrstald. Ved tilsynet var pumpen ikke funktionsdygtig. Ejer har taget kontakt til elektriker. <u>Vurdering:</u> Det skal sikres, at alt saft/vand fra området pumpes til gylle. |
| Møddingsplads | Møddingspladsens afløb skal føre til gylle. Vær opmærksom på, at dybstrøelse på møddingsplads skal være overdækket med plastik/vandtæt presenning. |

Spildevand

| Kontrolpunkt | Tilsynskommentar |
|--------------------------|--|
| Udsprinkling af restvand | Restvand fra ensilageplads pumpes til mark syd for Gåsdalvej. Restvandet fordeles via slange over et større areal (slange fra vandingsmaskine med borede huller). <u>Vurdering:</u> Restvandet vurderes til at blive fordelt over et større areal. |

Miljørisikovurdering

| | |
|----------------------|------------|
| Dato for vurdering | 26-02-2019 |
| A. Miljøledelse | 3 |
| B. Regelefterlevelse | 3 |
| C. Oplagret gødning | 3 |
| D. Størrelse | 5 |
| E. Sårbarhed | 5 |
| Vægtet sandsynlighed | 3,00 |
| Vægtet konsekvens | 4,34 |
| Vægtet score | 3,67 |

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes på:

<https://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand
Ringkøbing-Skjern Kommune

I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.

Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.