

Notat fra risikotilsyn

K. Balling-Engelsen

Dyrehegnet 2, 4930 Maribo

CVR-nr.: 81789215

P-nr.: 1002629597

Tilsynsdato: 7. september 2017

Risikomyndighederne (Lolland-Falster Brandvæsen, Politiet og Teknik- og Miljømyndigheden i Lolland Kommune) foretog d. 7. september 2017 risikotilsyn på K. Balling-Engelsen, Dyrehegnet 2, 4930 Maribo, jf. risikobekendtgørelsens¹ kapitel 10.

- **Deltagere:**

Fra virksomheden deltog Henning Sandvei, Johnnie Nielsen, Erik Hansen, Adil Yildirim og Safak Suner (kun til sidst).

Tilsynet blev udført af Hanne Jønsson og Lasse Birch Højrup (Lolland Kommunes Teknik- og Miljømyndighed), Morten Andersen (Lolland-Falster Brandvæsen), Peter Juellund (Politiet) samt Johannes Dethlefsen og Christian Hee (Arbejdstilsynet).

- **Virksomhedstype:**

K. Balling-Engelsen er en risikovirksomhed omfattet af risikobekendtgørelsens kolonne 2 på grund af oplaget af TDI.

Virksomheden producerer skum, som efterbehandles og laves til madrasser. Der er pt. ca. 40 ansatte.

- **Baggrund for tilsynet:**

Risikotilsyn. Sidste risikotilsyn var d. 8. december 2015.

- **Sikkerhedsdokument**

I henhold til risikobekendtgørelsens § 31 skulle der have været fremsendt et opdateret sikkerhedsdokument inden 1. november 2016. Dette er løbende blevet efterspurgt uden virksomheden har efterkommet dette.

Virksomheden startede med at beklage at det sikkerhedsdokument, som var sendt i august 2017, ikke er korrekt opdateret. Virksomheden har haft problemer med at gemme ændringer i dokumentet. Det blev aftalt at virksomheden afleverer et korrekt opdateret sikkerhedsdokument med myndighedernes rettelser inden 1. oktober 2017. Dette er endnu ikke modtaget og det indskærpes derfor at virksomheden snarest sender et korrekt opdateret sikkerhedsdokument til tilsynsmyndigheden.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Virksomheden blev gennemgået i følgende rækkefølge:

- Modtageplads.
- Tankkælder.
- Rum til opbevaring af farligt affald.
- Skummehal.
- Produktionshal/skæreri.

- **Resultat af tilsynet**

Myndighederne havde følgende kommentarer som afslutning på tilsynet:

- TDI-målere samt tilhørende måler på kulfilter i tankkælderen skal være til stede/fungere. Virksomheden skal have udbedret dette og tilbageløst det til Teknik- og Miljømyndigheden **inden 1. december 2017.**
- Oprydning i skæreri er blevet bedre, men der er stadig problemer ved limplads.
- Skilte med flugtveje er sat op.

¹ Bek. om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

- Kælderrum til farligt affald er problematisk. Der er stadig hul i gulvet, defekt brønddæksel samt hul i taget. Derudover er der opbevaring/aftapning af sprit. Beredskabet vil undersøge, hvorvidt dette skal foregå i særskilt rum. Udbedringen af hullet i gulvet, det defekte brønddæksel og hul i taget skal ske hurtigst muligt og færdigmeldes til Teknik- og Miljømyndigheden **inden 1. december 2017**.
- APV'er er ikke korrekte og skal ændres.
- Arbejdstilsynet vil bede om at få tilsendt sikkerhedsdatablade for samtlige produkter (hvilket de har gjort i deres påbud af 20. september 2017).
- Der bedes om information om hvor langt virksomheden er nået i forbindelse med at få uddannet to hjælperøgdykkere.

Rødby den 24.10.2017

Lasse Birch Højrup
Hanne Jønsson
Morten Andersen
Peter Juellund
Johannes Dethlefsen
Christian Hee