



## Tilsynsrapport for miljøtilsyn 2016

<b>Virksomheds navn/ ejer</b>	Bjergby Rideklub v/ Torben Christensen
<b>Adresse</b>	Sakstrupvej 98, Hjørring
<b>Dato for tilsyn</b>	14-10-2016
<b>Virksomhedstype</b>	S05 Dyrehospitaler/klinikker, rideskoler
<b>CVR-nr.</b>	81208913
<b>Tilsynstype</b>	Basistilsyn

Under tilsynet er der kigget på virksomhedens:

- Produktion/ aktivitet
- Emissioner
- Opbevaringsanlæg
- Spildevand
- Olie- og kemikalieoplæg mv.
- Opbevaring og bortskaffelse af affald

Der er under tilsynet meddelt følgende håndhævelser:			Opfølgning
14-10-2016	Indskærpelse	Ikke komposteret dybstrøelse må ikke ligge i markstak	17-04-2017
14-10-2016	Indskærpelse	Markstakke skal overdækkes	19-10-2016
14-10-2016	Indskærpelse	Den støbte plads overholder ikke kravene til møddingspladser	

Der er ikke under tilsynet konstateret forhold, der tyder på jordforurening. Det skal dog understreges, at kommunen ikke har foretaget særlige tiltag såsom jordanalyser, for at undersøge, om der rent faktisk er jordforurening på grunden.

