

Fremco A/S
Ellehammervej 14
9900 Frederikshavn
Att.: Kim L. Carlsen

E-mail: kc@fremco.dk

Frederikshavn Kommune
Rådhus Allé 100
9900 Frederikshavn

Tlf. +45 98 45 50 00
post@frederikshavn.dk
www.frederikshavn.dk
CVR-nr. 29189498

7. december 2021

Rapport efter miljøtilsyn hos Fremco A/S beliggende Ellehammervej 14, 9900 Frederikshavn

Sagsnummer: GEO-2021-06193
Sagsbehandler: Maria Klitgaard
Direkte telefon.: +45 98 45 62 79
Mail: maki@frederikshavn.dk

Frederikshavn Kommune har den 07.12.2021 været på miljøtilsyn på ovennævnte virksomhed.

Fra virksomheden deltog Kim L. Carlsen og fra Frederikshavn Kommune deltog Maria Klitgaard.

Virksomheden er omfattet af miljøtilsynsbekendtgørelsen bestemmelser om at kommunerne skal føre tilsyn med virksomheders miljøforhold med henblik på at sikre, at miljøforholdene er forsvarlige og at gældende miljøregler og -bestemmelser overholdes.

Virksomheden er kategoriseret som en type A53 Maskinfabrikker, -værksteder 100-1000 m² jf. miljøbeskyttelseslovens regler.

Ingen opfølgning

Frederikshavn Kommune har ingen bemærkninger i forbindelse med tilsynet.

Der er vedlagt bilag med oplysninger og kommentarer fra miljøtilsynet.

Miljørisikovurdering

Som grundlag for fastsættelsen af den fremtidige tilsynsfrekvens gennemfører tilsynsmyndigheden efter tilsynet en miljørisikovurdering. I miljørisikovurderingen indgår følgende forhold:

- Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer
- Regelefterlevelse
- Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald
- Emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø
- Omgivelsernes sårbarhed

Offentliggørelse

Kommunen er forpligtet til at offentliggøre tilsynsrapporter. Har I kommentarer til rapporten eller forhold i rapporten, som I ikke ønsker offentliggjort, vil jeg bede jer om at melde tilbage inden 14 dage. Hører jeg ikke fra jer, vil miljøtilsynsrapporten blive offentliggjort på DMA (Digital MiljøAdministration) ved Miljøstyrelsen.

Gebyr

Miljøtilsynet inkl. opfølgning afregnes direkte efter timeforbruget. Gebyret opkræves hvert år i november måned.

Lovgrundlag

Tilsynsrapporten er meddelt i henhold til:

- Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn (Miljøtilsynsbekendtgørelsen).
- Lovbekendtgørelse nr. 1218 af 25. november 2019 om miljøbeskyttelse (Miljøbeskyttelsesloven).
- Bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Brugerbetalingsbekendtgørelsen).

Med venlig hilsen


Maria Klitgaard
Miljøingeniør


Tilsynsoplysninger og kommentarer for miljøtilsynet

Telefon	98420133	CVR nr.	30815416
Fax		P. nr.	1013576110

Virksomhedens miljøforhold er gennemgået i det følgende. Grundlaget herfor er virksomhedens oplysninger, tilsyn på virksomheden og oplysninger fra kommunens arkiver.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Indretning & drift	<p>Maskinvirksomhed, der producerer indblæsningsmaskiner til lyslederkabler. Virksomheden er flyttet til Ellehammervej 14 i begyndelsen af 2015. Virksomheden lejer lokaliteten af Trigon.</p> <p>Virksomheden råder over 4 metalbearbejdningsmaskiner, der anvender køle/smøremidler. Køle/smøremiddel udskiftes 1 gang om året i maskinerne. Maskinerne er i drift omkring 20 % af arbejdstiden.</p> <p>Der foretages i et begrænset omfang CO2 -og TIG-svejsning (1 arbejdssted) samt begrænset slibning og glasblæsning. Svejsning sendes primært ud af huset.</p> <p>Desuden er der en mindre sprøjttestøbemaskine fra 2020, der anvendes til produktion af et lille emne samt en rensemaskine der anvendes ifbm. serviceopgaver.</p> <p>Virksomheden har også en montageafdeling.</p> <p>Nedenfor ses billeder af virksomheden:</p> 

	 <p>Antal ansatte: 4-5 stk. i produktionen og 13 stk. på kontor og til salg</p> <p>Normal driftstid: man.-fredag fra kl. 7-16 Der kan forekomme weekendarbejde i perioder.</p>
Egenkontrol (journal)	Virksomheden har ikke krav om at skulle føre egenkontrol.
Miljøgodkendelse	<p>Virksomheden er ikke omfattet af krav i Maskinværkstedsbekendtgørelsen, da produktionsarealet er under 1000 m².</p> <p>Hele bygningen på lokaliteten er 1250 m², hvoraf der er produktion i ca. 1/3. Det er på sigt muligt at udvide med 1050 m², men ikke aktuelt pt.</p> <p>Virksomheden er orienteret om, at virksomheden skal anmelde aktiviteten efter Maskinværkstedsbekendtgørelsen, såfremt produktionsarealet overstiger 1000 m².</p>
Forurenet jord	Virksomhedens drift vurderes ikke at give anledning til forurening af jorden.
I øvrigt	<p>Virksomheden har en udendørs plads med fast belægning og under halvtag. Denne plads benyttes til virksomhedens udendørs oplag af affald (metal, pap, spraydåser og ledninger).</p> <p>Virksomheden fremstod pæn og ryddelig på tilsynet.</p>

Luftemissioner

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luftforurening	<p>Virksomheden har afkast fra udsugning fra metalbearbejdningsmaskiner med køle/smøremiddel samt fra sprøjtestøbemaskine. Afkastet er ført over tag og har cyklonfilter til at opfang af olieaerosoler. Se nedenfor:</p> 

	<p>Derudover er der afkast fra udsugning fra svejsning, glasblæsning og slibning, som er ført over tagryg. Anlægget er forsynet med cyklonfilter. Se nedenfor:</p>  <p>Filter tilses og udskiftes efter behov af virksomheden selv.</p> <p>Antal afkast: 3 stk.</p>
--	--

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	<p>Alle aktiviteter foregår indendørs. Støjkloder på virksomheden: CNC-maskiner, kompressor, fræser, drejebænk, svejsere, truck, af- og pålæsning af råvarer og færdigvarer.</p> <p>Kompressor er placeret ude i skur.</p> <p>Det vurderes, at virksomheden ikke medfører væsentlig støjmission. Hverken Frederikshavn Kommune eller virksomheden selv har modtaget klager over støj fra virksomheden.</p>

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand, generelt	<p>Virksomheden har ingen produktion af processpildevand.</p> <p>Der er ingen afløb i produktionen.</p> <p>Virksomhedens rensesmaskine efterses 1 gang om året af eksternt firma, som tømmer og opfylder maskinen korrekt - det eksterne firma tager det brugte rengøringsvand med. Maskinen recirkulerer vandet. Se nedenfor:</p> 



Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olieudskillere	Virksomheden har ingen olieudskillere, idet der ikke forekommer processpildevand fra lokaliteten.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Tanke	Der er ikke registreret nogle aktive olietanke på ejendommens BBR. Virksomheden er opvarmet med naturgasfyret centralvarmeanlæg.

Oplag af affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Farligt affald	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Spraydåser: plastcontainer fra Modtagestation Vendsyssel -Spildolie og Brugt køle-smøremiddel: Sæby og Rørholt Kloakservice <p>Spildolie og brugt køle-smøremiddel opbevares samlet i en palletank, som tømmes af slamsuger.</p> <p>Driften genererer derudover ikke løbende farligt affald.</p>
Affald, generelt	<p>Det blev oplyst på tilsynet at følgende henter/modtager følgende affaldstyper:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Dagrenovation/brændbart: KKK renovation -Pap og papir: KKK renovation - i særskilt beholder - virksomheden genbruger en del til forsendelse/indpakning af varer. -Ledninger/elektronik: Stena Recycling A/S - container står udendørs på fast belægning under halvtag. -Metal (aluminium - primært spåner): Stena Recycling A/S - metalcontainer står udendørs på fast belægning under halvtag. - Metal (blandet jern): Stena Recycling A/S - metalcontainer står udendørs på fast belægning under halvtag. -Metal (mesting - primært spåner): Stena Recycling A/S - plastcontainer står placeret indendørs. <div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div> <p>Metalspånerne virker ikke våde af køle/smøremiddel.</p>