



Center for Teknik og Miljø
Miljøafdelingen
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Kirkeby Fur
Tranebæksvej 1
4200 Slagelse

Miljøtilsyn 2017 CVR 20788747

Slagelse kommune, Miljømiljøafdeling har den 1. december 2016 ført miljøtilsyn på Tranebæksvej 1. Ruhne Kirkeby viste rundt ved tilsynet.

Tilsynet blev gennemført som et samlet tilsyn jf. bestemmelserne i bekendtgørelse om miljøtilsyn¹.

6. oktober 2017
Sagsnr.: 330-2017-31088
Kontaktperson:
Sanne Lund Kolenda
Direkte tlf. 58 57 46 90
Email.sannl@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

Ejendommens dyrehold:

Ejendommens tilladte dyrehold er 2000 årsmink og 4 heste.
På tilsynet er det oplyst, at dyreholdet er på 2000 årsmink og 3 heste.

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- 1) Dyreholdet størrelse
- 2) Gyllebeholder - beholderkontrol
- 3) Møddingsplads
- 4) Olietanke

Dyreholdet størrelse

For at bekræfte dyreholdets størrelse bedes du inden den **15. september 2017** indsend kopi af indberetning til København Fur.

Gyllebeholder

Der burde været udført beholderkontrol af gyllebeholderen i 2014.
Dette eftersyn er ikke udført. Der skal hurtigst muligt foretage eftersyn af beholderen af en autoriseret kontrollør. Kopi af anmodningen om beholderkontrol skal være kommunen i hænde inden den **15. september 2017**. Beholderen skal fremover efterses hvert 5 år grundet beliggenhed under 100 m fra vandløb.

¹ Miljø- og fødevarerministeriets bekendtgørelse nr. 1441 af 2. december 2015 om miljøtilsyn.

Møddingsplads

Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen ^s 14, skal møddingspladsens sidebe-
grænsning være en 1 m høj støttemur eller 2 m bred randbelægning. På til-
synet var møddingspladsen fuld, og gødningen lå lige ved kanten. Der var
således ikke en 2 m randzone.

Forholdet er tidligere indskærpet. Møddingen bør tømmes oftere eller plad-
sen bør udvides.

Møddingspladser med dybstrøelse uden tilknyttet udmugningsanlæg, skal
være overdækket med lufttæt materiale.

Olietanke

I BBR er der registreret 3 olietanke på adressen fra henholdsvis 1985, 1988
og 1964. Ifølge olietankbekendtgørelsen skal anmeldelser/sløjfninger af olie-
tanke anmeldes til kommunen, således at BBR oplysninger opdateres.

På Slagelse Kommunes hjemmeside findes der selvhjælpsløsninger til dette.

Offentliggørelse

Dette tilsynsbrev offentliggøres i miljøstyrelsens digital miljøadministration
(DMA). Du bedes indenfor 14 dage rette henvendelse såfremt oplysningerne
ikke er korrekte eller ikke må offentliggøres.

Bemærk at der opkræves tilsynsgebyr i november måned.

Hvis der er rettelser eller bemærkninger til dette brev bedes du meddele os
det hurtigst muligt.

Venlig Hilsen

Sanne Lund Kolenda
Hortonom

Tilsynsrapport

Stamdata for virksomhed

Ejendommens ejer	, ,
Tlf. nr. / mobil /	29600860 /
CVRnr / Pnr	20788747 /

Stamdata for betaleradresse

Betaleradresse	Kirkeby Fur Tranebæksvej 1 4200 Slagelse	Side3/5
cvr	20788747	

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering	1. september 2017
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	5
D. Størrelse	1
E. Sårbarhed	5
Vægtet sandsynlighed	5,00
Vægtet konsekvens	3,67
Vægtet score	4,30

Tilsynsfrekvens (år): 1

Tilladt produktion

Mink, årstæver	Fast gødn. I gødningsrende	2.000		16-10-2016
Heste, 500 - mindre end 700 kg	Dybstrøelse	4		16-10-2016

Pladser (mødding, ensilage mv.)

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)
Fast mødding	01-01-1988	91	110	0

Tilsynskommentar

Dybstrøelse fra heste, samt fra under burene, placeres på møddingspladsen. Møddingen ligger til kanten. Det indskræpes at møddingen overholder bekendtgørelsens bestemmelse

om 2 m randzone eller 1 m støttemur. Forholdet er tidligere indskærpet. Møddingspladsen bør tømmes oftere eller udvides, således at pladsen er stor nok til at dække opbevaringsbehov.

Dybstrøelsen skal overdækkes.

Side4/5

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol- dato	Areal (m ²)	Vol (m ³)	Overdæk (m ²)
Gyllebeholder	08-07- 2004		4	1.000	Intet
Møddingsaftbeholder	01-01- 1988		11	45	

Tilsynskommentar

Beholderen er opført i 2004. Beholderen burde været kontrolleret i 2014. Der skal foretages beholderkontrol hurtigst muligt. Fremover skal beholderen efterses hvert 5 år, grundet beliggenhed under 100 m fra vandløb. Beholderen er monteret med alarm.

Tanke (BBR)

Matr.nr	Ejerlav	Fabr.år	Fabr.nr	Klassi- fikation	Type nr	Etab.år	Indhold	Størrel- se	Place- ring	Sløjf. frist
14c	231056	1985	3536	Tank	12-000	1985	Fyrings- gasolie	2.500	Nedgra- vet/unde rjordisk	20-06- 2025
14c	231056			Tank		1964	Fyrings- gasolie	2.500	Nedgra- vet/unde rjordisk	
14c	231056			Tank		1988	Mineral- ske oliepro- dukter		Nedgra- vet/unde rjordisk	

Indretning og drift

Tilsynskommentar

Der er ingen fluer på ejendommen. Gødningsrenderne er tømt dagen inden. Selvom det regner, står der ikke vand mellem haller, og området under burene fremstår tørre. Der er læhegn om ejendommen.

Side5/5

Ingen oplag af spildolie.

Der er tilladelse til 2000 årsmink og 4 heste. På tilsynet er det oplyst at dyreholdet er 2000 årsmink (5,5 hvalpe) og 3 heste.