



Rapport for miljøtilsyn hos GSV Materieludlejning, Kystvejen 50, 9400 Nørresundby

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	28.05.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98 19 20 00	CVR nr.	51457528
E-mail	ufa@gsv.dk	P. nr.	1025026949

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
15-06-2026	Henstilling	Meddelt	I forbindelse med tilsynet blev det konstateret, at belægningen flere steder omkring risten til sandfanget på vaskepladsen er slidt og dermed med risiko for at spild fra vaskepladsen kan forurene jorden under pladsen. Stoffer, der kan forurene grundvand, jord og undergrund må jf. § 19 i Miljøbeskyttelsesloven ikke udledes uden tilladelse. Aalborg Kommune henstiller derfor at virksomheden får udbedret belægningen rundt om risten til sandfanget. Som dokumentation for udbedringen bedes I indsende fotodokumentation senest den 15. juli 2026.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden udlejer entreprenørmateriel til bygge- og anlægsopgaver. GSV Aalborg har ISO 14001 (miljøledelse), ISO 9001 (kvalitetsledelse) og ISO 45001 (arbejds miljøledelse) certificeringerne. Virksomheden er indrettet med kontor, lager, klargøringshal og kombineret vaske- og påfyldningsplads. Virksomheden har 5 ansatte på adressen, hvor af 3 er på kontoret. Større reparationer på entreprenørmateriale udføres enten af eksternt firma på virksomhedens adresse eller på GSVs afdeling i Århus. Virksomheden foretager selv kun mindre reparationer, såsom pæreskift og påfyldning af væske. Virksomheden har vagttelefon i tilfælde af akutte opgaver med tilkaldemulighed hele året.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	5	6:30 – 16:30		
	Miljøledelse			
	ISO 14001			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er etableret udsugningsanlæg til udstødning fra maskiner. Afkast udenfor bygningen på ca. 3 m højde.
Lugt	Ved tilsynet var der intet at bemærke.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjbelastning stammer overvejende fra til- og frakørsel og vask af entreprenørmateriel. Kompressor står indendørs.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støjgener.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Virksomheden frembringer kun processpildevand i forbindelse med aktiviteterne på den kombinerede vaske- og påfyldningsplads. Vaskepladsens størrelse blev oplyst til 12 m x 16 m. Entreprenørmateriale vaskes med højtryksrenser. Der vaskes ca. 2 timer hver dag. Estimeret vandforbrug er 227 m ³ i 2025, dog var nabogrunden tilkoblet GSVs vand. Vandforbruget er dermed ikke retvisende for mængden af vand anvendt på vaskepladsen.
Spildevand, procesvand	Virksomheden bruger følgende vaskeprodukter: Tjærefjerner, indeholder kun C-stoffer, Gel Hammer (vaske- og rengøringsprodukt), indeholder kun C-stoffer, Truck X-Clean, indeholder kun C-stoffer, Wash & wax ECO, indeholder kun C-stoffer Alle produkterne stammer fra Würth. Datablade for vaskeprodukter blev eftersendt lige efter tilsynet.
Spildevand, afløbsforhold	Virksomheden er beliggende i separatkloakeret område.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Der er på nuværende tidspunkt ingen tilslutningstilladelse til virksomhedens vaskeplads.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er betonbelægning med fald mod afløb ved vaskeplads. Ved tilsynet var der bemærkninger til udbedring af belægningen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Virksomheden har 1 olieudskiller med tilhørende sandfang ved kombineret vaske- og påfyldningspladsen. Olieudskillers kapacitet er 15 l/s. Olieudskiller har et indbygget koal-scensfilter. Sandfangets størrelse er ca. 4515 l.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Olieudskilleren tømmes ca. hvert 1,5-2. år. Der er alarm på olieudskillerne. Sandfanget tømmes 2-3 gange årligt. Dokumentation for tømning af olieudskiller og sandfang er fremsendt umiddelbart efter tilsynet.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Der er ikke meddelt særskilt tilslutningstilladelse til afledning af processpildevand.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Stør- relse	Place- ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
16b	197 6	205 507	1976	Fyrings- gasolie	10.00 0	Nedgra- vet			
16b	197 6	205 497	1976	Fyrings- gasolie	1.500	Nedgra- vet			
16b		EB A 605 3-5	2009	Diesel	5.500	Inden- dørs			
16b	197 0	116 72	1970	Fyrings- gasolie	10.00 0	Nedgra- vet			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Der er 2 olietanke. 1 til spildolie og 1 til dieselolie. Begge tanke er over- jordiske. Spildolietank står indendørs i klargøringshal. Dieselolietank står i en container ved siden af vaskeplads.
Olietanke, registrering i BBR	Dieselolietank fra 2009 på 5500 L er registreret i BBR. De tre resterende nedgravede tanke er i BBR placeret på matriklen, men virksomheden har ikke kendskab til dem. Matriklen har tidligere været én stor, men er efterfølgende blevet udmatrikuleret til flere, hvor GSV ligger på nr. 50H.
Olietanke, belægninger ved påfyldningsplads	Påfyldningsplads er indrettet i en container ved siden af vaskeplads.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	En- hed	Beholder		Opbevaring (Beskyt- telse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Motorolie				Tromle		Indendørs, tæt be- lægning, u. risiko for afløb til kloak mm.	2026
Sprinklervæske				Plastdunk		Indendørs, bag op- kant	2026
Spildolie (200 L, i kemiconainer)				Tromle		Indendørs, bag op- kant	2026
Spildolie (lille tromle i klargøringshal – tømmes i 200 L tromle i kemiconai- ner)				Tromle		Indendørs, tæt be- lægning, u. risiko for afløb til kloak mm.	2026
AdBlue				Tromle		Indendørs, bag op- kant	2026
Hydraulikolie				Tromle		Indendørs, tæt be- lægning, u. risiko for afløb til kloak mm.	2026

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	De fleste råvarer opbevares i aflåst kemiconainer på rist med opsamling sammen. Vaskeprodukter opbevares i samme kemiconainer ved siden af vaskeplads. Der står 2 store og 2 mindre tromler med olieprodukter i klargøringsshal. Der er ingen afløb i klargøringsshal.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, opbevaring	Virksomheden har opstillet plasttønder med spændelåg til farlige affaldsfraktioner.
Farligt affald, belægninger	Farlige affaldsfraktioner opbevares i låst kemiconainer med opsamling.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Planforhold	Kommuneplanramme 2.2. 11, Bouet- Industriområde og lokalplan: 2-2-112, Erhverv, Kystvejen, Bouet og NS11, Byplanvedtægt nr. 11, Havne- og Industriområdet i Bouet.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Dokumentation for tømning af olieudskillere og sandfang er fremsendt umiddelbart efter tilsynet.
Jordforurening	Matriklen har tidligere stået som uafklaret ift. kortlægning ved Region Nordjylland. Matriklen er nu udgået inden kortlægning, da Region Nordjylland har vurderet, at der ikke er grundlag for at kortlægge matriklen, da mistanken om forurening er afkræftet. Virksomheden ligger i et område med krav om analyser.
Bæredygtighed*	Der er LED belysning og installeret natsænkning på radiatorer. Vandforbruget følges med målere og større udsving eller spild kan opdages. Virksomheden bliver underlagt ESG fra 2027. GSV prøvet at påvirke både leverandører og kunder til at tænke bæredygtigt. Virksomheden spørger inde til kundernes behov for at kunne levere det bedste materiel. Maskiner, der udlejes til kunder, har timer og forbrugstæller ift. kundernes CO ₂ regnskab. GSV udlejer intelligente skure, der i høj grad er sensorstyret. GSV har materiel på el, men oplever at kunder ofte vælger det fra grundet prisen. Ofte bliver materiel anvendt i større projekter, hvor et udbud har sat rammerne og kræver materiel på el.