




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2019 - 1845
Ref. FRSKF/SULVI
Dato: 28. juli 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Scanola A/S
Virksomhedens adresse	Tongavej 1, 8000 Århus C
CVR nummer	19755444
Virksomhedstype	6.4b(ii)1 Vegetabiliske råstoffer - Oliemøller, kap.>300 t/dg
Tidspunkt for tilsynet	20. maj 2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt
Varsling af tilsynet	20. april 2026
Deltagere fra virksomheden	Søren Hammer, Rasmus Hels
Tilsynet udført af	Frederik Skovby Felding, Susan Vinkel
Tilsynet omfattede	Virksomhedens samlede miljøforhold (basistilsyn)



Håndhævelser

Virksomheden har ikke haft håndhævelser siden sidste tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Præstationsmåling, totalt støv fra fællesafkast og aspiration	Resultat af præstationsmåling fremsendt 25. marts 2026. Grænseværdi for totalt støv er overholdt.

Jordforurening

Der blev ikke konstateret tegn på jordforurening på tilsynet.

Liste over gældende afgørelser:

- Påbud om ændring af egenkontrol af 6. juli 2015 (vilkår C9a)
- Påbud om nye emissionsgrænseværdier af 4. april 2017
- Miljøgodkendelse af lecithintørring og ny dampkedel af 19. marts 2019
- Revurdering af 30. oktober 2024

Gennemgang af miljøforhold

Tilsynet blev indledt med en gennemgang af udvalgte vilkår i Scanolas revurdering 30. oktober 2024 vedrørende bl.a. virksomhedens miljøledelsessystem, opsamling og bortskaffelse af væsker ved rengøring af filtre, procedure for håndtering og indberetninger af spild samt en drøftelse af den aktuelle drift.

Herefter blev der foretaget en rundring af virksomhedens udendørs arealer, herunder det nye opsamlingssted under kokekar til rengøring af filtre, tankgårde til opbevaring af mineralsk og vegetabilsk olie samt rapskageudleveringen, hvor der som nyt tiltag fejles støv op med fejmaskine. Produktionshallen og oplag af kemikalier blev også fremvist.

Nedenfor beskrives tilsynet opdelt i relevante emner.

Lugt

Scanola oplyste på tilsynet, at de ikke har modtaget klager over lugt siden det seneste tilsyn. Miljøstyrelsen har heller ikke modtaget klager.

Som del af Scanolas revurdering af 30. marts 2024 efter FDM-BREF, er der stillet vilkår om at virksomheden skal føre et miljøledelsessystem som bl.a. sikrer at de jævnligt gennemgår lugt reducerende foranstaltninger på virksomheden med fokus på løbende forbedringer. Det blev på tilsynet aftalt, at det i virksomhedens miljøledelsessystem (IPW) skal være et fokuspunkt at lugtreducerende anlæg kører optimalt på virksomheden og løbende forbedres. For at sikre overholdelse af BAT ift. lugthåndtering, blev det konkret aftalt at Scanola med jævnlig frekvens vil gennemgå deres digitale vagtjournal (IDUS) for u hensigtsmæssige hændelsesmønstre, som nødvendiggør forbedringstiltag.

Besigtigelse af virksomheden

Ny vaskeplads til kokekar

Den nye vaskeplads til kokekarret blev besigtiget. Miljøstyrelsen har ingen bemærkninger til vaskepladsen. Miljøstyrelsen bemærker dog at tanken til vaskevandet stod uden for

vaskepladsen på en belægning af SF-sten. Miljøstyrelsen betragter ikke dette som tæt barriere mod forurening af jord og grundvand.

Der vil stilles påbud om nyt vilkår herom, sideløbende med nærværende tilsynsrapport.



Rapskageudlevering

Området/bygningen hvor rapskager udleveres til lastbiler blev besigtiget. Det blev ved sidste tilsyn i 2023 afgjort, at dette er en støvende aktivitet, der medfører en risiko for jord og grundvand, da der var tegn på rapskagestøv på belægningerne udenfor som trækkes ud af bygningen, når lastbilerne kører ud. I revurderingens vilkår E9 er der derfor krav om at Scanola finder en løsning på problemet. Scanola har den 18. december 2025 meddelt Miljøstyrelsen, at de har indkøbt en fejmaskine, der fejer arealet for støv ca. en gang om ugen. Støvet tømmes i aftipningscontainer og bortkøres til biogasanlæg ca. en gang om måneden.

På nærværende tilsyn, blev der ikke fundet væsentlige tegn på rapskagestøv uden for udleveringsbygningen. Miljøstyrelsen har derfor ikke yderligere bemærkninger vedrørende rapskageudleveringen.



Indlevering af frø

Miljøstyrelsen overværede aftipning af rapsfrø i indleveringsbygning. Miljøstyrelsen har ved tidligere tilsyn vurderet, at der ikke var væsentlige støvgener uden for virksomhedens matrikel i forbindelse med modtagelse af rapsfrø. Miljøstyrelsen konstaterede ved dette tilsyn at én af lastbilsleveringerne gav anledning til støvflugt fra råvaremodtagelsen (se nedenstående billede). Støvniveauet betragtes for nu ikke at være af væsentlig betydning men vil blive genbesøgt ved næste tilsyn. Der blev ikke konstateret betydeligt støvlag på belægningerne udenfor.



Belægninger ved dagstanke i produktionshal

Under gennemgangen af produktionshallen, blev det konstateret at de indendørs belægninger ved kemi- og dagstanke mm. var i forfald. Det var umiddelbart svært at se om belægningerne var helt tætte pga. dybe tæring i gulvet. Det blev på tilsynet aftalt, at virksomheden sender en redegørelse over mulige løbende udbedringer, der sikrer at gulvet holdes tæt. Virksomheden har som opfølgning på tilsynet oplyst, at gulvet reparerer af en entreprenør og forventes gennemført ultimo 2026.



Syre og base indpumpning og overfladevand

Modtagelse og indpumpning af syrer/baser sker efter virksomhedens oplysninger under manuel overvågning. Afløb til regnvandskloakker afdækkes med magnetplade. Magnetpladen er tilgængelig umiddelbart ved påfyldningspladsen for syrer/baser.

Der var ved indpumpningspladsen placeret en stor gummislange der benyttes i forbindelse med olielevering fra skibslast. Da Miljøstyrelsen vurderede at slangen kan indeholde olierester, blev det henstillet at den skulle flyttes til en korrekt opbevaringsplads indendørs. Virksomheden har efterfølgende indsendt et billede af at slangen er fjernet fra pladsen.

Derudover var et af kloakdækslerne ved indpumpningspladsen blokeret med en metalplade. Det kunne dog ikke bevises at pladen holder helt tæt. Miljøstyrelsen vurderede derfor, at pladen skulle fjernes, da det ikke vil være muligt at dække kloakken med en tætsiddende magnetmåtte i tilfælde af spild med syre og baser. Virksomheden har efterfølgende indsendt et billede af at metalpladen er fjernet fra kloakdækslet igen.



Tankgård

Scanolas tankgård blev besigtiget. Tankgården indeholder en 75.000 liter stor lecithintank, en 10.000 liter tank til opbevaring af fyringsolie, der bruges til rumopvarmning og en 4.000 liter tank til dieselolie til tankning af virksomhedens gummiged. Der er afløb i tankgården til udledning af overfladevand. Afløbet er aflukket og åbnes kun efter visuel inspektion i forbindelse med aftøming af tankgården. Scanola oplyste under tilsynet at fyringsolietanken var blevet tæthedstestet i 2021 og planlægges at sløjfes i 2026.

På tilsynet blev der konstateret en del bevoksning mellem stenene ved og i selve tankgården. Da bevoksningen kan skjule potentielle revner og utætheder i tankgården, blev det bemærket, at tankgården så vidt muligt skal være fri fra bevoksning. Scanola vil snarest muligt sørge for at fjerne denne bevoksning.



Kemiholdige palletanke uden for korrekt opbevaringsområde

Udenfor kontorbygningen blev det observeret, at der var opbevaret palletanke med kemi og bilbatterier direkte på belægningen. Affald, der kan forårsage forurening, skal opbevares indendørs eller med opsamlingskapacitet og under halvtag, hvis de opbevares udenfor. Miljøstyrelsen indskærpede på tilsynet at palletankene og batterierne skal placeres (jf. vilkår B3) på tæt opsamlingssted. Scanola har efterfølgende fremsendt billede af at palletankene og batterierne er flyttet fra området og opbevares nu inde i lagerhallen.

Opsummering:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger:

- Tanken til vaskevand skal indrettes således at spild kan holdes indenfor et afgrænset område og uden risiko for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Opsamlingsstedet skal kunne indeholde rumfanget af tanken til vaskevand. Miljøstyrelsen stiller separat påbud herom.

Håndhævelse

- Miljøstyrelsen indskærpede på tilsynet at palletankene og batterierne skal placeres på tæt opsamlingssted. Virksomheden har den 29. maj 2026 fremsendt dokumentation for at palletankene samt batterierne er flyttet indendørs på korrekt opbevaringssted. Miljøstyrelsen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

På tilsynet aftaltes, at Scanola fremsender følgende:

- Dokumentation for at palletanke med kemikalier, blybatterier og olieslanger til skibsaflast enten er flyttet til indendørs oplag, eller placeret på korrekt dimensioneret opsamlingskapacitet under halvtag.
- Dokumentation for at metalpladen ved sløjfet kloak ved kemipåfyldningspladsen enten fjernes, således magnetpladen igen kan anvendes, eller erstattes af en dokumenteret tætsiddende anordning, der sikrer at overfladevand ikke kan sive igennem.
- Redegørelse med eventuel tidsplan ift. vedligehold/reparation af indendørs belægninger ved dagstanke mm. i produktionshallen.
- Redegørelse over frekvensen af de eftersyn, funktionstest og kalibrering, der udføres på overvågningsudstyr til emissionsbegrænsning (og evt. betydningen af selvdiagnosticerende overvågningsudstyr) mhp. overholdelse af vilkår J2

Miljøstyrelsen har modtaget ovenstående dokumentation/redegørelser den 26. maj 2026.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.