

Tilsynsrapport

Navn	Gårdejer Jens Chr Eriksen		
Adresse	Vaarstvej 14, 9260 Gistrup		
CVR-nummer	67983513	P-nummer	1002262414
Virksomhedstype	Kat2k: Kvægbrug, som ikke er miljøgodkendt efter §33, 10, 11 eller 12		
Miljøriskoscore	3,74	Dato	21-05-2024
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		

Basisoplysninger

Ejendommens ejer (BBR)	Jens Christian Eriksen Vaarstvej 14, 9260 Gistrup, , 9260 Gistrup
Sidste tilladelsdato/ændret tilladelse (dyrhold)	09-07-2007

Opbevaringsanlæg - pladser

Pladstype (Navn)	Byggedato	Areal (m ²) Overdækning (m ²)	Volumen (m ³)	Bemærkning
Møddingsplads	01-01-1900	225	0	(15 x 15)m. Afløb til gyllekanaler.

Opbevaringsanlæg - beholdere

Beholdertype (Navn)	Byggedato	Kontrol dato	Areal (m ²)	Volumen (m ³)	Overdækning	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1977	27-11-2023	0	750		
Gyllebeholder	01-06-1993	27-11-2023	0	1450		Der er i dec. 2016 etableret barriere omkring beholderen.
Gyllekanaler	01-01-1900		0	300		

Tilsynskommentarer

Lugt, støj og støv	Intet at bemærke.
Dyrehold sammensætn, str.+ dokumentation	Ikke en del af det prioriterede tilsyn, men ejer nævnte, at der på nuværende tidspunkt er 4 moderdyr og tilhørende opdræt.
Møddingsplads, tæthed	Vurderes OK.

Møddingsplads, afløb og sidebegrænsning	Sidebegrænsning OK. Muren var hel og uden betydelige revner ved tilsynet. Afløbet var frit ved tilsynet. Afløbet fører til gyllesystemet i kostalden, og derfra videre over den store gyllebeholder.
Møddingsplads, overdækning	Møddingen var overdækket med tætsluttende og vandtæt materiale.
Møddingsplads, tag- og overfladevand	Ingen risiko for tag- og overfladevand på møddingspladsen.
Opbevaringskapacitet fast møg	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder, tilstand og bevoksning	OK for begge beholdere.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	<p>Der var kraftigt flydelag i begge gyllebeholdere. Generelt blev det oplyst, at der ikke er problemer med at bibeholde tæt flydelag. Logbog ikke kontrolleret. Vi drøftede, at logbog udfyldes i de perioder, hvor der udbringes gylle.</p> <p>Ifølge husdyrgødningsbekendtgørelsen § 21, stk. 6 skal den ansvarlige for driften af en beholder til flydende husdyrgødning med flydelag føre optegnelser til dokumentation for overdækningens tilstand. Optegnelserne skal som minimum ske i følgende tilfælde:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 måned efter sidste føring af optegnelser. 2) 2 uger efter tømning. 3) 7 dage efter omrøring, tapning eller det tidspunkt, hvor overdækningen er konstateret defekt. <p>Det vurderes at være af underordnet betydning, at der ikke føres logbog regelmæssigt så længe der ikke konstateres defekt flydelag uden for udbringningsperioderne. I perioder, hvor udbringning står på, skal der fortsat føres logbog over flydelagets tilstand samt til tag til etablering eller reetablering af flydelag.</p>
Gyllebeholder, dykket indløb	OK ved begge beholdere.
Gyllebeholder, anlæg til tømning	På begge beholdere er monteret pumperør, som begge var placeret inde over beholderne. Disse blev anvendt, da ejer selv udbragte gylle og bruges altså ikke længere.
Gyllebeholder - barriere/alarm mm.	Der er etableret gyllealarm på den store beholder, da der er under 100 meter til åbent vandløb, og desuden er beholderen placeret i et risikoområde. Der er i december 2016 etableret barriere ved denne beholder.
Opbevaringskapacitet til gylle	Tilstrækkelig.
Gyllebeholder, beholderkontrol	Der blev udført beholderkontrol på begge gyllebeholdere i november 2023. For den store gyllebeholder er der krav om beholderkontrol hvert 5. år, og den skal derfor kontrolleres senest 2028. For den lille gyllebeholder er der krav om beholderkontrol hvert 10. år, og den skal derfor kontrolleres senest 2033.
Antal markstakke*	Benytter ikke markstakke.
Antal:	0
Håndtering og opbevaring, farligt affald	Spildolie opbevares i mindre dunke på støbt gulv uden afløb i værkstedet. Bortskaffes til genbrugsplads.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Nej.
Biogasegnede husdyrbrug*	Nej.
Klima- og bæredygtighedstiltag*	Ikke drøftet.

Billeder

