



Rapport for miljøtilsyn hos Hvalpsundvej 4, 9240 Nibe

Overordnede oplysninger

Ejer				
Torben Laursen	Grydstedvej 61	9240 Nibe	Bislev	
Tilsynsdato	23-11-2021			
Baggrund for tilsyn	§ 9 tilsyn - uvarslet			
Telefon		CHR nr.	30070	
Mobiltelefon		CVR nr.	21730238	
E-mail		P. nr.	1001066770	
Samkøring	LANDMAND TORBEN LAURSEN Grydstedvej 61 Hovag Invest ApS Løgstørvej 7			

Godkendelsestype	Anmeldelse kap 7
Godkendelsesdato	12-07-2011

Kategori	2
-----------------	---

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
08-02-2021	Indskærpelse	Efterkommet	Lille top skade på Spæncom beholder skal støbes op igen

Opbevaringsanlæg

Pladser

Type	Byggedato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. (m ²)	Bemærkning
Fast mødding	01-05-2002	145	200	0	
Dybstrøelse u. afløb	01-01-2000	690	415	690	Løsdriftstald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
--------------	------------------

Beholdere

Type	Byggedato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdækn. ingstype	Bemærkning
Ajlebeholder	01-01-1936		0	25		
Gyllebeholder	01-01-1974	22-05-1998	60	99		Beholderkontrol ikke nødvendig fremover, da beholderen er lavet uanvendelig over 100 m ³
Gyllebeholder	22-10-2001	03-02-2021	639	2.500	Flydelag	Perstrup
Gyllebeholder	28-09-2004	03-02-2021	735	2.940	Flydelag	Spæncom
Gyllekana- ler	01-05-2002		0	125		
Gyllekana- ler	07-07-2004		0	400		kanaler i ombygget stald
Fortank t. gyllebeh.	01-01-1974		0	7		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Gyllebeholder, tilstand	Lille top skade på Spæncom beholder var blevet støbt igen.
Gyllebeholder, flydelag og logbog	Fint flydelag på begge beholdere