



Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. 2026 - 12638
Ref. tejuh/jacmn
Dato: 14. april 2026

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	DANIPHARM A/S
Virksomhedens adresse	Skalhuse 3, 9240 Nibe
CVR-nummer	12335040
Virksomhedstype	4.5 Fremstilling af farmaceutiske produkter
Tidspunkt for tilsynet	05.03.2026
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn, anmeldt tilsyn
Varsling af tilsynet	17.02.2026
Deltagere fra virksomheden	Helle Brønnum, Miljøchef Jakob Bo Nielsen, EHS-manager Kasper Soelberg, Teknisk chef Erik Droob, Produktionschef Rasmus Thorup, Fabrikschef
Øvrige deltagere	Morten Fisker
Tilsynet udført af	Tenna Juul Hansen Jacob Magnus Nielsen
Tilsynet omfattede	<ul style="list-style-type: none">• Virksomhedens miljøledelsessystem• Alle fysiske forhold, som er reguleret af revurderingen af miljøgodkendelse af 5. september 2019.• Nye godkendte anlæg siden seneste tilsyn.
Materiale udleveret	-

Håndhævelser

Der er ikke meddelt nogen håndhævelser siden sidste fysiske tilsyn hhv. afstedkommet af nærværende tilsyn.

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Forbrug af energi, vand, råvarer.	Årsrapport fremsendt 19. februar 2026 viser, at vilkår generelt er overholdt, dog overskridelse iht. hjælpemidler. Miljøstyrelsen afventer redegørelse for overskridelse, samt ansøgning om vilkårsændring, se nedenfor.
Produceret mængde	Årsrapport fremsendt 19. februar 2026 viser, at vilkår er overholdt.
Luft	Årsrapport fremsendt 19. februar 2026 viser, at vilkår er overholdt.
Kontrol af tankanlæg	Inspektionsrapport fremsendt 20. februar viser, at der anbefales afhjælpning af visse skader. Miljøstyrelsen afventer dokumentation for pågående udbedring af de førømtalte skader.

Jordforurening

Der er ikke nogen kendte problemer med jordforurening på virksomheden.

Liste over gældende afgørelser:

- Revurderet miljøgodkendelse af den 5. september 2019.
- Miljøgodkendelse af den 14. september 2020

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Virksomhedens arealer fremtrådte generelt pæne, velholdte og ryddelige. Der var ingen åbentstående døre eller vinduer til produktionslokalerne. Der var ingen mærkbare støjgener, og der var ingen mærkbar lugt i omgivelserne.

Belæggningerne var generelt velholdte, med undtagelse af overfladen i tankgården ved syre- og basetanke, se nedenfor.

Miljøledelse

Virksomhedens drift er omfattet krav om at oprette og herefter vedligeholde et miljøledelsessystem, så det omfatter punkt i-xiv i BAT 1 i CWW BREF.

Virksomheden har miljøinstruktioner til væsentlige miljøforhold, samt et system til opsamling af miljødata, opbygget efter ISO 14001. Virksomheden har tidligere udført et internt audit af systemet i 2020, og har planlagt at udføre et igen i den nærmeste fremtid.

Miljøstyrelsen bemærkede ved tilsynet, at styrelsen løbende vil følge op på virksomhedens vedligeholdelse af miljøledelsessystemet i forbindelse med tilsyn, på en måde som er proportional med kompleksiteten af virksomhedens anlæg og drift.

Indretning og drift

Vilkår B2 indeholder et produktionsloft og er normalt fuldt udnyttet. Senest er rammen blevet udvidet i forbindelse med revurderingen af miljøgodkendelsen i 2019. Seneste årsrapport viser overskridelse iht. forbrug af hjælpestoffer. Virksomheden ønsker en vilkårsændring baseret på emissionsgrænser, i stedet for et loft over forbrug. Det blev aftalt,

at virksomheden fremsender ansøgning om vilkårsændring, således at Miljøstyrelsen kan behandle denne.

Der er siden sidste tilsyn givet miljøgodkendelse til fem nye overjordiske tanke. Det sås ved tilsynet, at tankene endnu ikke er etableret. Der er støbt fundament til de fem tanke, der blev beset.

Luftforurening

Virksomheden har ikke krav om måling af emission fra afkastene. Miljøstyrelsen har ikke stillet krav om målinger og finder på baggrund af tilsynet ingen anledning til at gøre det.

Lugt

Tilsynet kunne ikke konstatere nogen mærkbar lugt fra virksomheden.

Spildevand

De tre spildevandsbassiner blev beset. Spildevandet bliver pH-testet og samlet, inden det ledes til det kommunale spildevandssystem. Bassinerne spules ca. en gang om måneden for at undgå lugtgener.

Kommunen har i forbindelse med pågående proces omkring ny tilslutningstilladelse varslet skærpede krav til COD. Virksomheden har justeret deres proces, således at koncentrationen af sukker i deres spildevand er blevet reduceret.

Affald

Farligt affald oplagres i to miljøcontainere med indbyggede spildbakker, som blev beset ved tilsynet. Spildolie bliver opbevaret i separat container i tromler på spildbakke, som ligeledes blev beset.

Overjordiske tanke

De to tanke til syre (saltsyre) og base (natriumhydroxid) står i en tankgård, hvor overfladen i bunden fremtrådte med revner mange steder på topcoatingen.

Pumpe til overfladevand kan kun startes manuelt. De to påfyldningsstudse fremstod med forskellig kobling, hvorved det ikke er muligt at bytte rundt på dem ved påfyldning.

Det er vilkårsfastsat, at ludtanken skal efterses hvert 5. år. Ludtanken blev senest inspiceret af Force i november 2025.

Desuden blev området ved færdigvaretanken (F5) beset, området er belagt med beton og der er fald mod en afløbsrende, der leder til spildevandsbassinerne. Her var der også støbt fundament til en ny færdigvaretank (F6), som endnu ikke er etableret.

Jord og grundvand

Belægninger

Belægninger fremtrådte generelt i god stand. Miljøstyrelsen bemærkede ved sidste tilsyn i 2020, at der var en del revner i asfalten i området foran krystallisationstankene. Ved tilsynet kunne det ses, at belægningen var blevet udbedret med ny asfalt.

Støj

Der blev ikke bemærket nogen særlig støj på tilsynet.

Virksomheden oplyste, at tilstødende matrikel har fået ny ejer. Der planlægges at drive erhverv på lokaliteten, hvorfor det formodes at den faktiske anvendelse ændres fra bolig og erhverv til erhvervsområde. Der er i skrivende stund proces omkring ændring af kommuneplantillæg for nærliggende område, der huser Nibe Festival. Det er derfor endnu ikke fastlagt, hvordan dette område bliver klassificeret fremadrettet.

Til- og frakørsel

Ingen bemærkninger.

Indberetning/rapportering

Se afsnit om indberetning af egenkontrol.

Driftsforstyrrelser og uheld

Ingen bemærkninger.

Andet

Produktionslokaler, lagerhal og laboratorie fremstod rene og ryddelige.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger. På tilsynet blev det aftalt, at virksomheden fremsender:

- Dokumentation for eftersyn og funktionsafprøvning af automatiske kontrol-, alarm- og sikringssystemer for syretank for 2025. Fremsendt på mail den 25. marts 2026.
- Dokumentation for udbedring af tankgrav, senest den 1. juli 2026.
- Dokumentation for udbedring af skader jf. Force-rapport. Dele fremsendt på mail den 25. marts 2026.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.