

Lyngs Entreprenør & Maskinservice ApS
Møllegade 44
7790 Thyholm

DATO: 31-10-2018

JOURNALNUMMER
09.30.01-K08-4-18RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ
ØSTERGADE 13
7600 STRUERE: TEKNISK@STRUER.DK
T: 9684 8484SAGSBEHANDLER:
KIRSTEN HANSEN
T: 9684 8454
E: KIRH@STRUER.DK**Miljøtilsynsrapport***Prioriteret tilsyn - § 9 tilsyn grundet miljøklage*

Tilsynsdato: 31. oktober 2018	Virksomhedstype: A 53 - Maskinværksted
Virksomhed: Lyngs Entreprenør & Maskinservice ApS Tilsynsadresse: Møllegade 44 7790 Thyholm	Virksomhedsklasse¹: 2-5 for mindre maskinfabrikker og små maskinværksteder
CVR: 39277476 P. nr.: 1023284673 Tlf.: - E-mail: -	Virksomhedens kontaktperson: Henrik Graversen Sørensen Tlf.: 40858185 E-mail: -
Ejendomsoplysninger: Matr.nr.: 9t, Jestrup By, Lyngs Ejendomsnummer: 100330	Ejendommens ejer: Anita Hjorth Sørensen
Årsag: Miljøtilsyn efter gældende retningslinjer, jf. miljøbeskyttelseslovens ² § 65	Tilsynsførende: Kirsten Hansen

Den 31. oktober 2018 blev der afholdt miljøtilsyn hos Lyngs Entreprenør & Maskinservice ApS, Møllegade 44, 7790 Thyholm.

Ved tilsynet deltog:

- Henrik Graversen Sørensen fra Lyngs Entreprenør & Maskinservice ApS
- Kirsten Hansen fra Struer Kommune

Tilsynsbesøget blev gennemført med en indledende drøftelse efterfulgt af en rundering, hvor de miljømæssige forhold blev afklaret. Til slut blev forholdene gennemgået ved en opsamling.

Tilsynet og konklusionerne herpå afrapporteres i denne rapport.

¹ Jf. Miljøministeriets Håndbog om Miljø og Planlægning - boliger og erhverv i byerne, november 2004

² Miljø- og Fødevareministeriets lovebekendtgørelse nr. 1121 af 3. september 2018 af lov om miljøbeskyttelse

Offentliggørelse af tilsynsrapport

Til orientering kan oplyses, at Struer Kommune senest 4 måneder efter udført miljøtilsyn offentliggør den fulde tilsynsrapport på Miljøstyrelsens hjemmeside for Digital Miljø Administration, <https://dma.mst.dk/>, dog uden de eventuelle tilhørende bilag, der kan rekvireres ved henvendelse til kommunen. Offentliggørelsen sker på baggrund af lovgivning på området, jf. tilsynsbekendtgørelsens § 14³.

Læsevejledning

Tilsynsrapporten er inddelt således, at rapportens kapitel 1 indeholder et resume af de forhold, hvortil der i forbindelse med tilsynet er særlige bemærkninger, herunder forhold, der skal følges op på. Disse forhold vil være beskrevet med evt. uddybende bemærkninger i de efterfølgende kapitler.

Rapportens kapitel 2 indeholder oplysninger om kommunens risikoscore for virksomheden. Afsnittet er alene tænkt som en orientering til virksomheden om grundlaget for denne score samt resultatet af scoringen.

Rapportens efterfølgende kapitler indeholder uddybende beskrivelser af lokaliseringsforhold, reguleringsgrundlag med videre samt beskrivelser af de indretningsmæssige og tekniske forhold for virksomheden. Flere af disse kapitler afsluttes med en samlet vurdering af det forhold, pågældende kapitel omhandler.

³ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1476 af 12. december 2017 om miljøtilsyn



Indhold

1. OPSAMLING, HÅNDHÆVELSER OG ØVRIGE BEMÆRKNINGER.....	4
1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes.....	4
2. RISIKOSCORE – NYT MÅL FOR TILSYNSFREKVENNS.....	4
3. BELIGGENHED, PLANFORHOLD, NATURFORHOLD, VANDINDVINDINGSINTERESSER, JORDFORURENINGSSTATUS MV.....	5
3.1. Zonestatus	5
3.2. Kommuneplan.....	5
3.3. Lokalplan.....	5
3.4. Zonetilladelse	5
3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse	5
3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)	5
3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD/OSD).....	5
3.8. Jordforureningsstatus	5
4. MILJØLEDELSE, SYSTEMATIK OG MILJØFORBEDRINGER.....	6
5. REGULERINGSGRUNDLAG, GODKENDELSE, TILLADELSE, ANMELDELSE, BRUGERBETALING ETC.	6
5.1. Miljøgodkendelse	6
5.2. Maskinværksted.....	6
5.3. Autoværksted.....	6
5.4. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed	6
6. INDRETNING OG DRIFT.....	7
6.1. Etableringsår.....	7
6.2. Aktiviteter, processer, produktion	7
7. AFFALD.....	7
7.1. Generelle regler om affald	7
7.2. Virksomhedens affaldsproduktion	7
7.3. Vurdering vedr. affald.....	7
BILAG	8

1. Opsamling, håndhævelser og øvrige bemærkninger

Der er følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden og/eller ejendommen, idet der generelt gøres opmærksom på, at Struer Kommune som tilsynsførende myndighed og i medfør af miljøbeskyttelseslovens § 69, stk. 1, har pligt til at foranledige ulovlige forhold bragt til ophør.

Endvidere gøres opmærksom på, at indskærpselser, idet disse ikke indeholder nye bestemmelser, ikke kan påklages til anden administrativ myndighed.

1.1. Følgende miljømæssige forhold indskræpes

1. Ulovlig afbrænding af erhvervsaffald

Det følger af affaldsbekendtgørelsens⁴ § 50, at forbrænding af forbrændingseget affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg, og, jf. stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingseget affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg, jf. dog § 38, § 46, stk. 1 og 3, og § 52.

Virksomheden har ikke godkendelse til at måtte foretage affaldsforbrænding.

Afbrænding af affald på virksomheden anses således i strid med bestemmelserne herom i affaldsbekendtgørelsens § 50 og dermed ulovligt, hvorfor det indskræpes, at der ikke må foretages afbrænding af affald på lokaliteten.

2. Risikoscore – nyt mål for tilsynsfrekvens

Parametre

A: 5, B: 5, C: 5, D: 3, E: 5.

$$R_{\text{virksomheder}} = (40 \% \times A + 60 \% \times B) \times 50 \% + (33 \% \times C_1 + 33 \% \times D_1 + 34 \% \times E) \times 50 \%$$

$$R_{\text{virksomheder}} = 4,67$$

For listevirksomheder⁵ (bilag 1-virksomheder) gælder følgende tilsynsfrekvenser:

En samlet risikoscore på $> 3,6$ betyder, at tilsynsfrekvensen fastsættes til hvert år.

En samlet risikoscore på $2,8 < x \leq 3,6$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert andet år.

En samlet risikoscore på $\leq 2,8$ betyder, at frekvensen fastsættes til hvert tredje år.

På øvrige listevirksomheder (bilag 2-virksomheder), samt store maskinværksteder⁶ fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert til hvert tredje år.

På øvrige § 42-virksomheder fastsætter kommunen tilsynsfrekvensen med udgangspunktet i reglerne opstillet for listevirksomhederne, dog under et praktisk hensyn til årsplanlægningen mv. Tilsynsfrekvensen for virksomheden vil fremadrettet fastsættes til ca. hvert tredje-sjette år.

Til orientering:

[Klik her, hvis du vil læse mere om risikoscore i miljøtilsynsbekendtgørelsens bilag 1.](#)

⁴ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 med senere ændringer om affald

⁵ Miljø- og Fødevareministeren udfærdiger en liste over særlig forurenende virksomheder, anlæg og indretninger, som er omfattet af godkendelsespligten i miljøbeskyttelseslovens § 33. "Listevirksomhed" defineres som virksomhed, anlæg eller indretninger, der er optaget på denne liste

⁶ Virksomheder, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1477 af 12. december 2017 om virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller

Se evt. også link til Miljøstyrelsens digitale tilsynsvejledning, hvor der kan findes yderligere oplysninger om grundlaget for miljørisikovurderingen efter miljøtilsynsbekendtgørelsen:

<http://www2.mst.dk/Wiki/Tilsyn.Risikovurdering.ashx>

3. Beliggenhed, planforhold, naturforhold, vandindvindingsinteresser, jordforureningsstatus mv.

3.1. Zonestatus

Ejendommen er beliggende i landzone.

Virksomheden er beliggende dels på matr. 9n, tilhørende Møllegade 42, og dels på matr. 9t, tilhørende Møllegade 44, begge Jegstrup By, Lyngs, 7790 Thyholm.

3.2. Kommuneplan

En del af ejendommen beliggende matr. 9t, Møllegade 44, 7790 Thyholm er placeret under kommuneplanramme 11.L1, udlagt til boligområde.

Rammeområdet er udlagt til flere forskellige anvendelser: Boliger, butikker, offentlige formål, mindre håndværks – og industriområder.

Den resterende del af ejendommen matr. 9t, samt hele matr. 9n, er beliggende udenfor kommuneplanrammeområder.

3.3. Lokalplan

Der er ingen lokalplan for området.

3.4. Zonetilladelse

Uoplyst i forbindelse med tilsynet.

3.5. Afstand til nærmeste forureningsfølsomme område/beboelsesområde/beboelse

De to nærmeste beboelsesejendomme beliggende hhv. Møllegade 42 og Møllegade 46 tilhører virksomhedens ejer. Boligen på Møllegade 46 er dog udlejet til anden side.

3.6. Afstande til sårbare overfladerecipienter (Natura 2000, § 3 natur, åbne vandløb og hav)

Nærmeste beskyttede vandløb, afstand ca. 3 km mod sydøst.

Nærmeste beskyttelse sø, afstand ca. 15 meter mod vest.

Ca. 1 km til nærmeste Natura 2000-område mod vest.

3.7. Afstande til vandindvindingsinteresser (OD⁷/OSD⁸)

Ejendommene er beliggende i område for drikkevandsinteresser (OD), indenfor nitratfølsomt indvindingsområde (NFI) og indenfor indsatsområde.

3.8. Jordforureningsstatus

I hht. jordforureningsloven⁹ findes at:

Ejendommen er ikke omfattet af områdeklassificering (landzone).

En stor del af ejendommen, matr. 9t, ca. ¾ af den østlige del af matriklen omkring bygningsafsnittet, er kortlagt som muligt forurenet på vidensniveau V1.

En meget lille del af ejendommen matr. 9t, et mindre område ved den østlige side af bygningsafsnittet, er kortlagt som forurenet grund på vidensniveau V2 i hht. jordforureningsloven, lokalitet nr. 675-30024.

⁷ Områder med drikkevandsinteresser

⁸ Områder med særlige drikkevandsinteresser

⁹ Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse nr. 282 af 27. marts 2017 med senere ændring af lov om forurenet jord

Årsagen til kortlægningen er, at der tidligere har været tankstation på ejendommen.

4. Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer

Virksomheden har ikke indført nogen form for miljøledelsessystemer eller lignende, hverken certificerede eller ikke certificerede, ligesom der ikke er formuleret miljømålsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet.

5. Reguleringsgrundlag, godkendelse, tilladelse, anmeldelse, brugerbetaling etc.

5.1. Miljøgodkendelse

Virksomheden er ikke godkendelsespligtig efter miljøbeskyttelseslovens kap. 5.

5.2. Maskinværksted

Virksomheden reguleres ikke som et maskinværksted, omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹⁰ § 2, stk. 1, nr. 8.

Maskinværkstedsbekendtgørelsen fastsætter regler om anmeldelse af etablering, udvidelse, ændring og om drift af virksomheder, der forarbejder emner af jern, stål eller andre metaller, og gælder for sådanne virksomheder med et hertil indrettet produktionsareal på 1.000 m² eller derover, og omfatter følgende aktiviteter:

- 1) Stansning, prægning, savning og klipning af emner i jern, stål og metal.
- 2) Massebevarende kold bearbejdning af plader af emner i jern, stål og metal som bukning, dybtræk m.m. samt trådtrækning, flowformning (trykvalsning) og pladevalsning.
- 3) Drejning, boring, fræsning, høvling og slibning af emner i jern, stål og metal.
- 4) Mekanisk rensning ved tromling af jern, stål og metal i lukket beholder.
- 5) Svejsning og skæring i ulegeret stål og rustfrit stål.
- 6) Støvfrembringende overfladebehandling, herunder sandblæsning og pulverlakering, når den samlede udsugningskapacitet fra anlæg overstiger 10.000 normal m³ pr. time.
- 7) Overfladebehandling i vådmaleanlæg, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg pr. time, men under 150 kg/time eller 200 tons/år.

Det kan være vanskeligt at definere produktionsarealet entydigt, idet dele af et maskinværksted areal kan udgøres af f.eks. kontor- og lagerfaciliteter mm. Sådanne faciliteter skal ikke medregnes i produktionsarealet.

5.3. Autoværksted

Virksomheden reguleres evt. som biaktivitet som et autoværksted, omfattet af autoværkstedsbekendtgørelsen¹¹, samt af brugerbetalingsbekendtgørelsens¹² § 2, stk. 1, nr. 6.

5.4. Brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1 virksomhed

Virksomheden reguleres miljømæssigt som en § 42 virksomhed, omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, punkt A 53 ”Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m².”

Aktiviteten er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 10.

¹⁰ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.

¹¹ Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1312 af 8. november 2016 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.

¹² Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 1475 af 12. december 2017 om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.



6. Indretning og drift

6.1. Etableringsår

Nuværende virksomhed på adressen er efter den tidligere virksomheds ophør ifølge CVR opstartet 24. januar 2018.

6.2. Aktiviteter, processer, produktion

Det antages, at aktiviteterne stort set er de samme som tidligere. Forholdet er dog ikke nærmere belyst ved nærværende prioriterede tilsyn.

7. Affald

7.1. Generelle regler om affald

I hht. miljøbeskyttelseslovens § 43 gælder, at enhver, der frembringer, opbevarer, sorterer eller håndterer affald, er ansvarlig for, at der ikke opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord.

Affald skal håndteres bl.a. efter reglerne i affaldsbekendtgørelsen, og i hht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ¹³.

7.2. Virksomhedens affaldsproduktion

Ved tilsynet fandtes, at der på udendørs grusbelagt areal vest for bygningsafsnittet på Møllegade 44, var opstillet en vippecontainer, hvori der blev foretaget afbrænding af affald, se vedlagte fotos fra tilsynet.

Vippecontaineren er specielt indrettet til formålet, idet der er udboret ventilationshuller i containerens sider, angiveligt med henblik på at forøge ilttilførslen til affaldet og dermed lette muligheden for afbrænding.

Vippecontaineren er påsvejet en fod, således at containeren let kan flyttes ved hjælp af en gaffeltruck eller pallestabler.

Ved tilsynet var der ild i affaldet i vippecontaineren. Affaldet var så nedbrændt, at der ud over aske kun kunne identificeres jern-/metallaffald samt træaffald.

Virksomheden indvilligede i straks ved tilsynet af stoppe afbrændingen og slukke bålet ved overhældning med vand fra en slamsugerbil, der var parkeret i umiddelbar nærhed af afbrændingsstedet.

Virksomheden vedgik, at det ikke var første gang, virksomheden havde foretaget afbrænding af affald i vippecontaineren.

Virksomheden vil straks foranledige, at aske og restaffaldet i vippecontaineren bortskaffes i overensstemmelse med reglerne og håndtering og bortskaffelse af erhvervsaffald, og at selve vippecontaineren herefter bortskaffes som jernskrot.

7.3. Vurdering vedr. affald

Det følger af affaldsbekendtgørelsens § 50, at forbrænding af forbrændingseget affald kun er tilladt på dertil godkendte anlæg, og, jf. stk. 2, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at forbrændingseget affald omfattet af kommunale affaldsordninger og konkrete anvisninger bliver forbrændt på dertil godkendte anlæg, jf. dog § 38, § 46, stk. 1 og 3, og § 52.

Virksomheden har ikke godkendelse til at måtte foretage affaldsforbrænding.

Afbrænding af affald på virksomheden anses således i strid med bestemmelserne herom i affaldsbekendtgørelsens § 50 og dermed ulovligt, hvorfor det indskræpes, at der ikke må foretages afbrænding af affald på lokaliteten.

¹³ Struer Kommune Regulativ for erhvervsaffald, gældende fra d. 01-01-2013

Hvis der er spørgsmål eller rettelser til ovenstående, er virksomheden velkommen til at rette henvendelse til undertegnede.

Med venlig hilsen

Kirsten Hansen, Ingeniør
Struer Kommune

Bilag

Kommenterede fotos fra miljøtilsynet af 31. oktober 2018