



Virksomheder
J.nr. 2021 - 12006
Ref. BEVCH
Den 1. juli 2021

Tilsyn med opgravning af mink i Nr. Felding

Miljøstyrelsen har den 21. juni 2021 ført tilsyn med omlasteplads og opgravning forurenet jord under minklaget i minkgravene ved Nr. Felding.

Deltagere: Kasper Klintø, Fødevarestyrelsen
Repræsentant fra DMR
Jan Reisz, Anna Marie Sørensen og Benedikte Vandsø Christensen,
Miljøstyrelsen

Tidspunkt for tilsynet: 14:15 – 15.45

Vejrforhold på tidspunktet: Overskyet og let vind fra nord-vest. Ca. 14°

Besigtigelse af omlasteplads

Miljøstyrelsen noterede sig, at der ikke kunne konstateres lugt ved indkørselsvejen til minkgravene fra Sognstrupvej eller ved ankomst til pladsen hvor biler parkeres og mandskabsvognene står.

På omlastepladsen lå der en stor bunke forurenet jord, der er gravet af under minklaget. Der køres ikke jord væk i weekenden, hvilket medfører, at der oparbejdes en del jord på pladsen fra opgravning af forurenet jord i renderne lørdag og søndag. Desuden var der i starten af projektet problemer med at komme af med den forurenede jord til godkendt modtager, hvilket giver et efterslæb. Fødevarestyrelsen oplyste, at de arbejder på højtryk på at få jorden kørt væk fra området hurtigst muligt. Der blev kørt jord væk fra pladsen under tilsynet.

Der var lugt fra jordbunken, mest i området hvorfra der blev læsset jord, men Miljøstyrelsen vurderer, at lugt fra jorden ikke vil kunne give anledning til væsentlig lugtgener uden for omlastepladsen.



Billedet viser bunken af forurennet jord gravet af under minklaget.

Ifølge miljøgodkendelsens vilkår B7 skal forurennet jord omgående placeres i de dertil beregnede containere eller beholdere. Containere og beholdere skal derefter straks tildækkes eller tillukkes og bortkøres. Fyldte beholdere, containere eller lastbiler med minkmateriale på lad, må ikke tage ophold på området.

Jf. godkendelsens vilkår B12 må omlastepladsen kun bruges til omlastning. Den må ikke bruges til opbevaring eller lager.

Begge vilkår er stillet for at begrænse lugt.

Jf. Miljøbeskyttelseslovens § 68 skal tilsynsmyndigheden foranledige et ulovligt forhold lovliggjort, medmindre forholdet har underordnet betydning.

Miljøstyrelsen vurderer, at forholdet er af underordnet betydning, idet den opgravede jord ikke giver anledning til væsentlige lugtgener udenfor omlastepladsen og at den ikke vil give anledning til anden forurening, da den ligger inden for det membranbelagte område. Miljøstyrelsen har derfor valgt ikke at håndhæve vilkårene.

Lagunen langs omlastepladsen opsamler spildevand fra det membranbelagte område, hvorpå den forurenede jord ligger. Spildevand i lagunen bliver suget op med slamsuger og sendes til rensningsanlæg.

Der håndteres ikke længere minkmateriale på omlastepladsen. Omlastetanken er fjernet fra området og anvendes nu ved opgravningen i Kølvrå.

Der er fortsat spildevandstank på pladsen, idet der stadig pumpes lidt forurennet vand på en lokal grundvandslomme i den nordlige ende af rende 6. Spildevandet køres til rensningsanlæg.

Besigtigelse af opgravning

Opgravning af forurenede jord i renderne blev besigtiget. Alle render er tømt for minkmateriale. På tilsynsdagen manglede der stadig at blive gravet forurenede jord af under minklaget i rende 12 og 13 samt 18 og 19. Rende 14 var under udgravning. Det lugter fra de render, hvorfra der endnu ikke er gravet jord af under minklaget.



Billedet viser en oversigt over renderne på lokaliteten

Tidligere blev der gravet 0,5 meter jord af under minklaget, men det er ændret til, at der nu graves 1 meter jord af. Fødevarestyrelsen har den 30. juni 2021 oplyst, at der efterfølgende er udtaget bund og kant prøver i renderne og at der graves yderligere, når der er indikation for yderligere forurening.

I enkelte render er der gravet dybere end 1 meter, idet der her har været et tykkere minklag end den ene meter, der er den normale lagtykkelse.

Den ændrede strategi er medvirkende til, at der er mere jord end oprindelig planlagt, der skal håndteres på omlastepladsen og bortkøres.



Billedet viser rende 14 under afgravning af 1 meter forurenet jord under minklaget.

I øvrigt

På tilsynet blev Miljøstyrelsen opmærksom, på at der var flyttet digesvaler ind i skrænten i den sydlige del af rende 7. Digesvalerne havde lavet huller i skrænten i renden. Svalerne fløj ud og ind af hullerne.



Billedet viser skrænten i rende 7, hvor digesvalen har lavet huller til redepladser.

I de åbne render, dels hvor der stadig graves forurenet jord af, dels hvor renderne er gravet ud og afventer opfyldning med rent jord, kan skrænterne potentielt være interessante for digesvalen at lave redepladser i, selv om der er graveaktivitet i området. Rende 7 er en af renderne fra prøvegravningen og er den rende (sammen med rende 6) der har ligget åben længst. I renden er der udgravet 0,5 m jord af i bunden og renden afventer afgravning af yderligere 0,5 m jord. Der var ikke graveaktivitet i området ved Miljøstyrelsens tilsyn. Graveaktivitet foregik i område 2 (se ovenstående kort).

På pladsen ligger i øvrigt en meget stor bunke rent sand, der skal bruges til opfyldning af renderne, når det forurenede jord under minklaget er gravet af. Også den kan potentielt være et sted for digesvalernes redepladser.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Miljøstyrelsen Arter og Natur, for at få oplyst, om der kan tillades aktivitet (opgravning og kørsel) i området, hvor digesvalerne yngler. Digesvalen yngler i perioden 1. april til 31. august.

Miljøstyrelsen Arter og Naturbeskyttelse har oplyst, at digesvaler i sig selv vurderes at være robuste over for forstyrrelser som høje lyde og maskinkørsel, men at der af hensyn til forsigtighedsprincippet bør opretholdes en vis sikkerhedsafstand til deres redepladser. Digesvalernes reder, og dermed digesvalerne og deres æg/yngel, er sårbare over for sammenstyrtning ved kørsels- og graveaktiviteter. Arter og Naturbeskyttelse anbefaler derfor en sikkerhedsafstand for maskinkørsel på 10-20 m's afstand til skrænten med redepladser. Hvis kørsel i området omkring digesvalereder forårsager skred i skrænten, som svalerederne befinder sig i, bør kørslen standses og sikkerhedsafstanden udvides med yderligere 10 m.

Arter og Naturbeskyttelse vurderer, at det er muligt at gennemføre aktiviteter i rende 10 – 20, såfremt der ikke konstateres ynglende digesvaler her. Aktiviteter i rende 5, 6 og 7 skal ske i overensstemmelse med de ovennævnte forsigtighedsprincipper. På baggrund af høringssvaret vurderer Miljøstyrelsen, at

aktivitet i rende 1- 4 kan ske, idet de ligger i en afstand af mere end 20 meter fra redepladserne. De anbefalede forsigtighedsprincipper skal selvfølgelig overholdes.

Arter og Natur anbefaler, at områderne løbende gennemgås/screenes, da digesvalerne stadig vil kunne etablere nye reder. Ved særligt velegnede skrænter bør det overvejes at etablere afværgeforanstaltninger som overdækning med presenning el. lign., så digesvalerne ikke etablerer sig her.

Fødevestyrelsen har den 22. juni oplyst Miljøstyrelsen om, at der ikke bliver foretaget yderligere afgravning i rende 7 ind til videre og at Fødevestyrelsens miljøtilsyn på pladsen er gjort opmærksom på problemet.

Fødevestyrelsen har den 23. juni oplyst Miljøstyrelsen om, at der også er flyttet digesvaler ind i rende 6 (fra prøvegravningen). Der er ikke digesvaler i bunken med rent sand.

Fødevestyrelsen forventer at påbegynde opfyldning af de øvrige render, hvor der ikke er digesvaler, i de kommende dage.