

Returadresse:  
Land By og Kultur, Byg og Miljø  
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

MK Industri  
Rundingen 2  
6971 Spjald

**NATURENS  
RIGE**

Sagsbehandler  
Pernille Nielsen  
Direkte telefon  
99 74 17 21  
E-post  
pernille.nielsen@rksk.dk  
Dato  
11. august 2023  
Sagsnummer  
23-004689

## Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Rundingen 2, 6971 Spjald
Virksomhed:	MK Industri
Cvr.nr.:	73060117
Type:	A53 Maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m <sup>2</sup>
Miljøtilsyn:	4. juli 2023 kl. 10.00

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

### Vaskeplads og olieudskiller

- Ved tilsynet talte vi om vilkår i tilslutningstilladelse for vaskeplads med olieudskiller af 21. november 2016. Ifølge vilkår 10 skal olieudskiller og sandfang være tilmeldt en tømningssordning, som sikrer, at den kontrolleres og tømmes efter behov, dog mindst 1 gang om året. Vi aftalte ved tilsynet, at du får tilmeldt sandfang og olieudskiller til tømningssordningen ved AFLD. Alternativt skal vaskepladsens afløb og olieudskilleren afblændes af autoriseret kloakmester, så vaskepladsen ikke kan bruges. Det indskræpes, at der hurtigst muligt skal indsendes dokumentation til Kommunen for, at sandfang og olieudskiller er tilmeldt den Kommunale tømningssordning ved AFLD eller, at vaskepladsens afløb og olieudskiller er afblændet.



## Inspektion og tæthedsprøvning af olietank

- Ved tidligere tilsyn blev der gjort opmærksom på, at der skal foretages tæthedsprøvning og inspektion af den nedgravede olietank på 16.000 liter iht. reglerne i Olietankbekendtgørelsen. Du har tidligere oplyst, at der var foretaget tæthedsprøvning og inspektion af olietanken og at du ville eftersende dokumentationen for dette til Kommunen. Ved dette tilsyn oplyste jeg, at Kommunen fortsat ikke har modtaget dokumentation for, at der er udført inspektion og tæthedsprøvning af olietanken. Vi aftalte, at du får foretaget en tæthedsprøvning og inspektion af olietanken hurtigst muligt. Det indskræpes, at dokumentation (rapport) for udført inspektion og tæthedsprøvning af olietanken skal indsendes til Kommunen hurtigst muligt og senest inden udgangen af oktober 2023.

## Øvrige bemærkninger

- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækning af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

## Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven<sup>1</sup> og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
  - Virksomhedsaktiviteten
  - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
  - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
  - Luftforurening
  - Støj
  - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelse
  - Affaldshåndtering
  - Spildevandshåndtering

## Miljørisikovurdering

---

<sup>1</sup> Lovbekendtgørelse nr. 5 af 3. januar 2023 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
<b>A</b>	Virksomheden har ikke et certificeret miljøledelsessystem eller et kvalitets-, arbejdsmiljø- eller energiledelsessystem, hvor miljø er integreret. Der arbejdes ikke systematisk med miljøforbedringer, der er ikke formuleret målsætninger eller fastsat mål for miljøarbejdet, og der er ikke opnået løbende dokumenterede miljøforbedringer på udvalgte områder.	<b>5</b>
<b>B</b>	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overtræder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, ikke efterkommer påbud, eller at der er berettigede naboklager. Miljømyndigheden har håndhævet med mindst to indskærpelser.	<b>5</b>
<b>C</b>	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald forekommer kun i mindre mængder.	<b>1</b>
<b>D</b>	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	<b>3</b>
<b>E</b>	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	<b>5</b>

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

**Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest fredag d. 25. august 2023.**

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

### Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### Brugerbetaling

Du skal betale 2.031,12 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 451,36 kr., og jeg har brugt 4,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	19/6-2023	2
Fysisk miljøtilsyn	4/7-2023	0,5
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	4/7,13/7,11/8-2023	2

Opkrævning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen  
Civilingeniør

### Bilag

Udskrift fra Miljødatabasen (tilsynskommentarerne).