

## Miljøtilsynsrapport for landbrugstilsyn på:

Adresse:	Øster Lemvej 19, 6940 Lem St.
CVR:	39668483
Type:	Landbrug primært med svinehold 75-250 DE
Tilsyn:	Prioriteret tilsyn – d. 28-11-2023
Baggrund:	Tilsynet er udført i henhold til gældende bekendtgørelse om miljøtilsyn.

### Der blev ved tilsynet konstateret følgende:

- Gyllebeholder på 750 m<sup>3</sup>:
  - Dykket indløb: **Røret er tæret op og skal skiftes, så flydelaget ikke brydes, når der pumpes gylle til beholderen.**
- Beholderkontrol sidst udført i 2010. Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.

### Offentliggørelse

Ringkøbing-Skjern Kommune har jf. bekendtgørelse om miljøtilsyn kapitel 3, pligt til at offentliggøre tilsynsrapporter på <https://dma.mst.dk/>. Derfor sendes denne tilsynsrapport i 2 ugers høring hos dig inden den endelige offentliggørelse.

Har du spørgsmål eller kommentar, er du velkommen til at kontakte undertegnede.

### Brugerbetaling

Brugerbetalingen betyder, at du skal betale for forberedelse, tilsyn og efterfølgende afrapportering samt eventuel opfølgning. Timeprisen for miljøtilsyn reguleres årligt. I 2023 er den 451,36 kr. pr. time. Brugerbetaling opkræves kvartalsvis og faktureres til ejer af ejendom.

Opsummering af håndhævelser			Status
07-07-2021	Indskærpelse, Miljø	Gyllebeholder skal have etableret flydelag og foretaget beholderkontrol.	Flydelag ok.

## Tilsynskommentarer

Beholdere	
Gyllebeholder 1 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 750 m<sup>3</sup>:                      Beholderkontrol sidst udført i 2010. <b>Beholderkontrol skal udføres hurtigst muligt.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Der er anmodet om beholderkontrol ved kontrollant.</li> <li>- Der er ved tilsynet forberedt kontrol af gyllebeholder: Der er foretaget opgravning ved låseelement.</li> </ul> <p>Dykket indløb: <b>Røret er tæret op og skal skiftes, så flydelaget ikke brydes, når der pumpes gylle til beholderen, se bilag.</b></p> <p>Flydelag: Ok.</p>
Gyllebeholder 2 (Dyk indløb, flydelag)	<p>Gyllebeholder på 4.000 m<sup>3</sup>: Er etableret.                      Teltverdækning: Lukkede luger: Ok.</p>

Beholderoversigt							
Type	Bygge-dato	Kontrol- Dato/ interval	Dato	Areal (m <sup>2</sup> )	Vol. (m <sup>3</sup> )	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-01-1991	30-03-2010	10	188	750	Flydelag	
Gyllebeholder	04-10-2022		10	1.015	4.000	Teltdug	

Håndtering af vand	
Vandindvinding, Mark + Zoner	<p>Tilladelse til indvinding af grundvand til vanding: 1 boring (DGU nr. 93.288): 40.800 m<sup>3</sup>/år. Tilladelsen bortfalder i 2038.</p> <p>Der er indberettet 0 i oppumpet vandmængde over en længere årrække.                      Boring overdækket: Delvist.</p>

Miljørisikovurdering	
Dato for vurdering	07-07-2021
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	3
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	3
E. Sårbarhed	3
Vægtet sandsynlighed	3,80
Vægtet konsekvens	3,00
Vægtet score	3,40

Information om miljørisikovurderingens parametre kan findes [her](#).

Venlig hilsen

Erik Lauridsen Haahr

Land, By og Kultur – Land og Vand  
Ringkøbing-Skjern Kommune

*I forbindelse med behandlingen af en sag kan det være nødvendigt, at Kommunen indsamler, behandler og videregiver personoplysninger, der er nødvendige for sagens behandling. Ifølge persondataloven har du og andre, der er nævnt i sagen, blandt andet ret til at bede om indsigt i disse oplysninger, ret til at gøre indsigelser mod, at oplysningerne behandles, ret til at berigtige oplysningerne samt ret til at klage over behandlingen til Datatilsynet.*

*Forvaltningsloven og offentlighedsloven giver normalt også mulighed for at få indsigt i sagen, og du har altid ret til at udtale dig.*

Bilag:

Dykket indløb er tæret op:

