

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	12. juli 2021
CVR-nummer	37134058
P-nummer	1002443167
Virksomhed	Car Service
Adresse	Brendstrupvej 46
Postnummer og by	8200 Aarhus N
Telefon	8616 9770
Mobil	
e-mail	info@carservice.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Opstartsdato	2021
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Simon Jensen
Aarhus Kommune	Lene Brink

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

- Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen). Det nedlagte autolakkeri er etableret før.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Anden lovgivning, generelle bemærkninger m.v.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Anden miljørelevant lovgivning	Ingen
Afsluttende bemærkninger	Miljøtilsynet har ikke givet anledning til miljømæssige bemærkninger.
Opfølgning fra sidste tilsyn	Ingen
Egenkontrol	Virksomheden gemmer kvitteringer som egenkontrol. Filtre m.m. serviceres efter leverandørens anvisninger.
Miljøledelse og systematik	Ingen

INDRETNING OG DRIFT

Kort beskrivelse af virksomhedens produktion, processer og planforhold

Kort beskrivelse	Autoværkstedets maskinpark og -anlæg 4 stk. lifte 1 stk. kompressor (i kælder) 1 stk. dækmaskiner (i skur) 1 stk. afbalanceringsmaskiner (i skur) 1 stk. svejseapparater Diverse håndværktøj
Antal ansatte	I produktionen er der beskæftiget 3 personer.

Planforhold

Planforhold	I forhold til kommuneplanen ligger virksomheden i område 140403BO, som er et boligområde. Der har været autolakeri/-værksted på adressen før 1986.
-------------	---

Driftstid

Hverdage

kl. 7.30 - 16.00

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Virksomheden har motorolie, kølervæske, batterier, sprinklervæske og maling i spraydåser på rist med spildbakke.

STØJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Afstand til nærmeste bolig	Afstanden fra værkstedet til nærmeste bolig er ca. 20 meter.
Væsentlige støjkloder	<p>Virksomheden er placeret i et område der i kommuneplanen er udlagt til boligområde.</p> <p>Inden for en afstand af 20 meter fra forureningsfølsomt område, skal støjende aktiviteter i tidsrummet 7-22 foregå indendørs for lukkede porte, døre og vinduer. I tidsrummet 22-7 er enhver støjende aktivitet forbudt.</p> <p>Virksomhedens væsentligste støjkloder er</p> <ul style="list-style-type: none">• Kompressor (placeret i kælderen)• Udsugningsanlæg• Pladearbejde (foretages for lukkede porte og døre)
Vurdering af støj	På tilsynstidspunktet er der ikke konstateret støjende aktiviteter. Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige støjgener.

LUFT**Oversigt over luftafkast**

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft (auto)	Udstødningsgas + Svejsereg. Afkast er etableret ca. 5 meter over tag. Udsugning er separeret.
Rumopvarmning	Fjernvarme

VOC

Er virksomheden omfattet af VOC-bekendtgørelsen?

Nej

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VOC-emissioner	Ingen

LUGT

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Lugt	Det vurderes, at virksomheden ikke giver anledning til væsentlige lugtgener.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til følgende renseanlæg	MARSELISBORG
Kloakopland SE=separatkloakeret FÆ=fælleskloakeret	FÆ Trøjborg (MARSELISBORG)
Spildevandsudledning reguleres af spildevandstilladelse af	Ingen

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevandsudledning	Der forekommer ikke processpildevand fra værkstedet. Gulvafløbet i værkstedet er afblændet.

Udskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olie- og benzinudsk.	Ingen
Tømning / kontrol af udskiller	Ingen

Sandfang

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Sandfang	Ingen
Tømning / kontrol af sandfang	Ingen

AFFALD

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar																															
Farligt affald	Oversigt over farligt affald																															
	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Affald</th> <th>Opbevaring</th> <th>Transportør</th> <th>Modtager</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Oliefiltre</td> <td>ABAS-beholder</td> <td>ABAS</td> <td>ABAS</td> </tr> <tr> <td>Spildolie 1000 l</td> <td>spildolietank</td> <td>Avista Oil via Q8</td> <td>Avista Oil</td> </tr> <tr> <td>Køler væske</td> <td>ABAS-beholder</td> <td>ABAS</td> <td>ABAS</td> </tr> <tr> <td>Bremsevæske</td> <td>ABAS-beholder</td> <td>ABAS</td> <td>ABAS</td> </tr> <tr> <td>Bremsevæsker-vand</td> <td>ABAS-beholder</td> <td>ABAS</td> <td>ABAS</td> </tr> <tr> <td>Akkumulatorer</td> <td>Løst</td> <td>Retur-Bat, leverandør (FTZ)</td> <td>ReturBat</td> </tr> <tr> <td colspan="4">Spildolie i dobbeltvægget tank i betonskur med opkant og tag over.</td> </tr> </tbody> </table>	Affald	Opbevaring	Transportør	Modtager	Oliefiltre	ABAS-beholder	ABAS	ABAS	Spildolie 1000 l	spildolietank	Avista Oil via Q8	Avista Oil	Køler væske	ABAS-beholder	ABAS	ABAS	Bremsevæske	ABAS-beholder	ABAS	ABAS	Bremsevæsker-vand	ABAS-beholder	ABAS	ABAS	Akkumulatorer	Løst	Retur-Bat, leverandør (FTZ)	ReturBat	Spildolie i dobbeltvægget tank i betonskur med opkant og tag over.		
Affald	Opbevaring	Transportør	Modtager																													
Oliefiltre	ABAS-beholder	ABAS	ABAS																													
Spildolie 1000 l	spildolietank	Avista Oil via Q8	Avista Oil																													
Køler væske	ABAS-beholder	ABAS	ABAS																													
Bremsevæske	ABAS-beholder	ABAS	ABAS																													
Bremsevæsker-vand	ABAS-beholder	ABAS	ABAS																													
Akkumulatorer	Løst	Retur-Bat, leverandør (FTZ)	ReturBat																													
Spildolie i dobbeltvægget tank i betonskur med opkant og tag over.																																
Øvrigt affald	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Affald</th> <th>Opbevaring</th> <th>Transportør</th> <th>Modtager</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brændbart affald, 400 l</td> <td>container, MP</td> <td></td> <td>Lisbjerg forb.</td> </tr> <tr> <td>Jern</td> <td></td> <td>Uniscrap</td> <td>Genbrug</td> </tr> <tr> <td>Dæk</td> <td>Løst</td> <td>Helstrup Dæk</td> <td>Genbrug</td> </tr> </tbody> </table>	Affald	Opbevaring	Transportør	Modtager	Brændbart affald, 400 l	container, MP		Lisbjerg forb.	Jern		Uniscrap	Genbrug	Dæk	Løst	Helstrup Dæk	Genbrug															
Affald	Opbevaring	Transportør	Modtager																													
Brændbart affald, 400 l	container, MP		Lisbjerg forb.																													
Jern		Uniscrap	Genbrug																													
Dæk	Løst	Helstrup Dæk	Genbrug																													

Fritagelser - farligt affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Kræves der ansøgning om fritagelse	Nej

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring og håndtering af olie og kemikalier i tanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Rørføringer til olietanke	Ikke aktuelt.

Jord- og grundvandsbeskyttelse.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Opbevaring af flydende farligt affald	Spildolie opbevares i en dobbeltvægget spildolietank opstillet i en overdækket betonkumme. Spildolietank er på 1000 liter, fra 2009. DeHoust dobbeltvægget tank.
Opbevaring af flydende råvarer	Motorolie m.m. står i et skur med spildbakke jf. reglerne i Autobranchebekendtgørelsens § 12, skal dette stå i spildbakker eller lignende, således at spild fra den største beholder kan opsamles. Ingen miljømæssige bemærkninger hertil på tilsynstidspunktet.
Påfyldningsplads for brændstof	Ikke relevant
Belægninger	Virksomheden har i 2014 etableret ny belægning i gården, bestående af SF-sten. Belægningerne på værkstedets gulve ser fine og tætte ud. Beton med epoxy.
Jordforurening	Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret forhold, der giver anledning til jordforurening.

Tilsynet er udført af:

Lene Brink
miljøtekniker

tlf: 8940 4022
e-mail: lbri@aarhus.dk