

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	28.02.2019
CVR-nummer	75631812
P-nummer	1002465698
e-Doc journal nr.	13/026050
Virksomhed	Justsen Energiteknik A/S
Adresse	Grimhøjvej 11
Postnummer og by	8220 Brabrand
Telefonnummer	22702105
e-mail	jv@justsen.dk
Kontaktperson	Jan Villadsen
Branchekode	A53 Maskinfabriker, -værksteder 100-1000 m ²
Opstartsdato	01.01.1992
Udvidelser/ændringer	2017, udvidelse af udendørs oplagsareal
Tilstede ved tilsynet:	
Virksomheden	Jan Villadsen
Aarhus Kommune	Jens Tikær Andersen

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, oplag af olie og kemikalier gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

BESKYTTELSE AF JORD OG GRUNDVAND

Opbevaring af kemikalier og farligt affald

Opbevaringsforhold	Forhold ok	Ikke ok	Ikke aktuelt	Evt. bemærkninger
Farligt affald indendørs	X			
Farligt affald udendørs			X	Forekommer ikke.
Olie og kemikalier indendørs	X			
Olie og kemikalier udendørs		X		Opsamlingskar er for små.

Oversigt over tanke i brug

Virksomheden har ingen olietanke i brug.

Jordforurening

Der er ved tilsynet ikke konstateret jordforurening fra virksomhedens drift.

Egenkontrol

Virksomheden har ikke krav om regelmæssig indsendelse af egenkontrol.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER

Tilsynet er udført som et opfølgende tilsyn med virksomhedens opbevaring og håndtering af olie, kemikalier og farligt affald. Virksomheden har som aftalt ved det forrige miljøtilsyn ændret udendørs opbevaring af kemikalier således, at 3 stk. 200 liters ståltromler med kemikalier, nu er placeret på træpaller over 2 opsamlingsbassiner i form af plastkar, der har et stort volumen. Men 2 af tromlerne var placeret således, at de ragede ud over kanten af de 2 bassiner. Evt. udslip vil derfor kunne løbe ved siden af opsamlingsbassin og ned i jorden eller til regnvandsafløb. Opbevaringen skal derfor ændres inden 14 dage som aftalt, så tromler er placeret indenfor kanterne af opsamlingsbassinet. Giv venligst besked tilbage og fremsend et foto, når opbevaringen er ændret. Det kan desuden anbefales virksomheden at etablere et halvtag over pladsen, så karrene ikke fyldes med regnvand. Hvis der ikke etableres overdækning, skal virksomheden indføre en rutine med regelmæssigt eftersyn og tømning af bassin for regnvand. Sig til hvis der er spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående.

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, den 1. marts 2019.

Jens Tikær Andersen
Biolog