

# Tilsynsrapport

## 07-11-2018

### Gindeskovgård 6A, 7540 Haderup

**Ejeroplysninger (BBR)**

Ejers navn	Ejeradresse	Postnr	Adressebeskyttet
Bo Torben Larsen	Gindeskovgård 8	7540 Haderup	Nej

Betaler navn	Betaler adresse	Betaler postnr. / post-distrikt	Betaler CVR
Gindeskovgård Mink ApS	Gindeskovgård 6A	7540 Haderup	29399468

Telefon	9745 4462	Mobil	2191 4462
E-mail	bo@bomink.dk		
CVR nr.	29399468	CHR-nr	87551

**Tilsynsrapport**

Denne tilsynsrapport gennemgår husdyrbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af husdyrbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af husdyrbrugets oplysninger, tilsyn på husdyrbrugets og kommunens arkiver.

I rapporten beskrives husdyrbrugets forurening og de forureningsbegrænsende tiltag, delt op på forureningsstyper.

**Husdyrbrugets indplacering**

Husdyrbruget er efter miljøbeskyttelseslovens bestemmelser indplaceret med listepunkt "HG12M, Minkbrug med §12 godkendelse", kategori: 1b.

Herning Kommune er tilsynsmyndighed for landbruget.

Husdyrbruget er miljørisikoscoret til følgende:

Dato for vurdering	07-11-2018
A. Miljøledelse	5
B. Regelefterlevelse	5
C. Oplagret gødning	3
D. Størrelse	5
E. Sårbarhed	3
Vægtet score	4,33

Bemærkninger	<p>A: Der er ikke udarbejdet et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.</p> <p>B: 3 indskærpelse inden for de sidste 3 år.</p> <p>C: Alle gyllebeholdere har fast overdækning. Møddingsplads til fast husdyrgødning.</p> <p>D: &gt; 250 DE.</p> <p>E: Vandløb 185 m, kategori 2 natur 450 meter, kategori 1 natur 1,4 km., nabo 390 meter.</p>
--------------	--

### Seneste håndhævelser

Dato	Type	Status	Kommentar
07-11-2018	Indskærpelse	Det indskærpes at gylle suges op fra grøften og jord i grøften påvirket af gylle fjernes.	Meddelt
07-11-2018	Indskærpelse	Det indskærpes at der ikke må pumpes gylle fra minkfarmen Gindeskovgård 6A til gyllebeholderen på den modsatte side af Hessellundvej før der er indsendt dokumentation for at den utætte gyllerørledning er repareret.	Meddelt

### Vilkår miljøgodkendelse

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
VILKÅR gyllehåndtering	<p>Vilkår 17 i miljøgodkendelse af 22. august 2012 Håndtering af gylle skal foregå under opsyn, så spild undgås og der tages størst muligt hensyn til omgivelserne.</p> <p>På tilsynstidspunktet stod der gylle fra en utæt pumpeledning i vejgrøften langs Hessellundvej. Der var iværksat oprydning med slamsuger og gra-</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	vemaskine og det automatiske gyllepumpningsanlæg var slået fra. Efterfølgende har ejeren ringet og informeret om at der ikke pumpes gylle i røret inden hullet er repareret, i stedet flyttes gyllen manuelt.