

Tilsynsrapport

for landbrugstilsyn den 13-06-2018

Jacob Thomsen
Skansevej 3
8586 Ørum Djurs

Til stede ved tilsyn	Annette Jessen, Norddjurs Kommune
----------------------	-----------------------------------

Tilsynstype	§ 9 tilsyn (uheld, klager mv.)
-------------	--------------------------------

Ejer	Jacob Thomsen
Adresse	Skansevej 3, 8586 Ørum Djurs

CHR nr.	29631
CVR nr.	32637884
P nr.	1015809570

Husdyrbrugstype	Kategori 1b, Kvægbrug med en § 12 godkendelse
Godkendelsestype	Godkendelse §12
Godkendelsesdato	18-11-2009
Nyeste godkendelse/tillæg	15-09-2017
Godkendte dyreenheder	410,13

Andre anlæg drevet af ejer

Tilsynsrapport

Denne tilsynsrapport gennemgår landbrugets miljøforhold og er udarbejdet med henblik på at give en miljøteknisk beskrivelse og miljøvurdering af landbrugets aktiviteter. Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af landbrugets oplysninger, tilsyn på landbruget og kommunens arkiver.

Vil du vide mere

Norrdjurs Kommune
Miljøstyrelsen (vejledninger mv.)
Retsinformation (lovgivning)
Centralt Virksomheds Register (CVR nr.)
Centrale husdyrregister

www.norrdjurs.dk
www.mst.dk
www.retsinfo.dk
www.cvr.dk
www.glr-chr.dk

Seneste håndhævelser

Dato	Type	Kommentar
07-03-2019	Indskærpelse	Der skal indsendes erklæring fra autoriseret kloakmester sammen med en tegning af det ledningsarbejde, som blev udført i 2014.
07-03-2019	Indskærpelse	Rørledninger og andre anlæg skal vedligeholdes, så de lever op til husdyrgødningsbekendtgørelsens krav om styrke og tæthed.
17-03-2016	Indskærpelse	Det indskræpes at der fremadrettet skal føres logbog for flydelaget på de to gyllebeholdere.
17-03-2016	Indskærpelse	De nye arealer skal indsendes til Norrdjurs Kommune hurtigst muligt for, at blive vurderet. Indskærpelsen er efterkommet.

Opbevaringsanlæg

Beholdere

Type	Bygge-dato	Kontrol-dato	Areal (m ²)	Vol. (m ³)	Overdæk-ningstype	Bemærkning
Gyllebeholder	01-08-2007		960	4.300	Flydelag	
Gyllebeholder	01-01-2013		0	3.000	Flydelag	

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Andet	<p>Ved tilsynet blev der observeret et hul i marken sydøst for den største gyllebeholder, hvorfra der var strømmet restvand eller gylle ned over marken. Ved tilsynet stod der væske i hullet og i en afløbsrende tæt på hullet. Længere nede på marken var væsken tørret ind. Der var ikke tegn på overløb fra selve gyllebeholderen.</p> <p>Ejer blev kontaktet telefonisk og oplyste, at i forbindelse med pumpning af gylle fra beholderen ved staldanlægget til den store beholder var ledningen sprunget. Norrdjurs Kommune vurderede, at det ikke var muligt at suge væsken op fra marken. Der er ingen vandløb i nærheden.</p> <p>Ejer har efterfølgende den 4. marts 2018 orienteret Norrdjurs Kommune om, at den utætte rørledning var en ledning fra en tidligere fortank, som blev afbrudt og forseglet i 2014. Han oplyste, at den pågældende tank nu udelukkende anvendes til opbevaring af overfladevand fra plansiloer og andre befæstede arealer. Forseglingen var gået i stykker, men er nu blevet repareret og forstærket.</p>

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Baggrund for tilsyn	Tilsynet var et uvarslet tilsyn på grund af en anmeldelse om at den store gyllebeholder var løbet over. Gyllebeholderen var helt fuld, men der blev ikke observeret tegn på overløb fra beholderen.
Indberetning af egenkontrol	Ingen vilkår om indberetning af egenkontrol.

Miljørisikovurdering

Dato for vurdering: 04-03-2019				
Miljøledelse, systematik og miljøforbedringer (40 %)	Regelefterlevelse (60 %)	Forhold der har betydning for at forebygge forurening fra oplagret husdyrgødning (33 %)	Husdyrbrugets størrelse (33 %)	Sårbarhed (34 %)
5	5	3	5	5
Sandsynlighed (50 %)		Konsekvens (50 %)		
5,00		4,34		
Samlet score				
4,67				

De 5 delparametre i risikovurderingen scores med 1, 3 eller 5, så delparameteren med den laveste risikoscore (score 1) er den delparameter, der har ingen eller mindst sandsynlighed eller konsekvens. De forskellige parametre vægter forskelligt i den samlede score.

Tilsyn udført af: Annette Jessen
miljøsagsbehandler

Tel: 89594001
E-mail: anje@norddjurs.dk