

Returadresse:

Land By og Kultur, Byg og Miljø
Smed Sørensens Vej 1, 6950 Ringkøbing

Vestas Manufacturing A/S
Smed Hansens Vej 23
6940 Lem St



Sagsbehandler
Pernille Nielsen
Direkte telefon
99 74 17 21
E-post
pernille.nielsen@rksk.dk
Dato
14. november 2022
Sagsnummer
22-013382

Miljøtilsynsrapport

Adresse:	Smed Hansens Vej 9, 17, 19, 21, 23 og 25, 6940 Lem St
Virksomhed:	Vestas Manufacturing A/S, Vingefabrikken
Cvr.nr.:	27988210
Type:	D 207. Virksomheder, der fremstiller produkter ved sintring af fluorplast, pressestøbning eller fiberarmering af hærdeplast med et forbrug af plastmateriale på mere end 100 kg pr. dag.
Miljøtilsyn:	12. oktober 2022 kl. 8.30

Jeg sender her resultatet af miljøtilsynet på jeres virksomhed, hvor vi sammen gennemgik aktiviteter på virksomheden, der kan påvirke miljøet.

Eventuelle håndhævelser

- Tilsynsbesøget gav ikke anledning til at meddele påbud, forbud eller indskærpelser.

Egenkontrol

- Ved tilsynet aftalte vi, at I eftersender følgende oplysninger vedr. virksomhedens egenkontrol:



Iht. vilkår 35 i tilslutningstilladelsen for spildevand:

- Årlig udledt spildevandsmængde (opgjort ud fra vandforbrug) for 2021.
- Årligt forbrug af rengøringsmidler på vaskepladsen og til formvedligehold samt kemikalier til separationsanlægget for 2021.
- Årlig mængde af slam bortskaffet som affald fra separationsanlægget for 2021.

Iht. vilkår 3.6.3 og 3.5.3 i miljøgodkendelserne for henholdsvis Vingefabrikken og Formfabrikken:

- Årlig forbrug af råvarer for 2021 opdelt på typer for:
 - Resin og gelcoat.
 - Rensevæsker, der er baseret på organiske opløsningsmidler.

Iht. vilkår 3.4.1 i tillæg til miljøgodkendelse dateret 14. april 2020:

- Driftsjournal for 2021 over aktiviteterne med opskæring af vinger og vingdele:
 - Dato for start og slut af opskæringen, og hvad der er opskåret.
- Ved sidste tilsyn talte vi blandt andet om belægningen på vaskepladsen, som har nogle revner, der muliggør nedsvivning til det underliggende jordlag. I oplyste ved dette tilsyn, at hele vaskepladsens belægning skal renoveres. Der forventes ikke, at der foretages ændringer i forhold til areal eller kloakforhold (olieudskillere) i den forbindelse. Vi aftale, at I indsender en tidsplan for renoveringen hurtigst muligt.
- I forbindelse med tilsynet oplyste I, at der er alarm på olieudskilleren, og at der er månedlig visuel eftersyn af olieudskilleren. Der skal gøres opmærksom på, at jf. vilkår 13 i tilslutningstilladelsen skal alarmen på olieudskilleren funktionsprøves mindst 1 gang årligt og resultat af funktionsprøvnngen skal fremgå af virksomhedens driftsjournal.

Der er i øvrigt ikke bemærkninger til virksomhedens egenkontrol.

Øvrige bemærkninger

- I oplyste ved tilsynet, at der planlægges med, at bygning 21-2 skal indrettes, så der kan foretages finish i området. Vi aftalte, at I vil anmelde det til Kommunen, da der forventes etableret støvudsugningsanlæg i forbindelse med indretning af lokalerne.
- Under tilsynet blev der ikke konstateret noget som tyder på en jordforurening. Det skal dog nævnes, at der ved tilsynet ikke er foretaget en fuldstændig eller systematisk gennemgang for afdækkelse af jordforurening. Vurderingen fritager ikke virksomheden for sine forpligtigelser som reguleret via lov om forurenede jord, hvis der alligevel skulle træffes en forurening på virksomheden.
- Der er i øvrigt ikke bemærkninger til det observerede.

Kommunens registreringer vedrørende din virksomheds aktuelle drift kan du se i bilaget til dette brev.

Baggrund for tilsynet

- Der er ført et basistilsyn efter miljøbeskyttelsesloven¹ og dens afledte bekendtgørelser.
- Der er ført tilsyn med følgende:
 - Virksomhedsaktiviteten
 - Ændring af aktiviteten siden sidste tilsyn
 - Opbevaring af kemikalier og råstoffer
 - Luftforurening
 - Støj
 - Overholdelse af vilkår i miljøgodkendelsen og spildevandstilladelse
 - Affaldshåndtering
 - Spildevandshåndtering

Miljørisikovurdering

Kommunen skal foretage en miljørisikovurdering efter hvert tilsyn, jf. Miljøtilsynsbekendtgørelsen. For din virksomhed er vurderingen følgende:

Kategori	Beskrivelse	Score
A	Virksomheden anvender et certificeret miljøledelsessystem (EMAS eller ISO 14.001) eller en lignende systematik i et ledelsessystem, hvor miljøledelse indgår, men ikke nødvendigvis er certificeret.	1
B	Miljømyndigheden har ved tilsynet konstateret, at virksomheden eller husdyrbruget overholder vilkår, love, bekendtgørelser, regulativer, efterkommer påbud samt at der ikke berettigede naboklager. Miljømyndigheden har ikke fundet anledning til at håndhæve med mindst en indskærpelse.	1
C	Håndtering og opbevaring af kemikalier og farligt affald sker uden risiko for spild til kloak, jord eller vandmiljø.	3
D	Virksomheder med emissionsvilkår, eller emissioner til luft, jord- og/eller vandmiljø, der reguleres i bekendtgørelser.	3
E	Virksomheden er placeret <200 m fra følsomme områder og/eller i områder med særlige drikkevandsinteresser.	5

Miljørisikovurderingen vil blive lagt til grund for bestemmelse af tilsynsfrekvensen.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 100 af 19. januar 2022 om miljøbeskyttelse med senere ændringer samt Bekendtgørelse nr. 1536 af 9. december 2019 om miljøtilsyn.

Hvis du har rettelser eller bemærkninger til denne tilsynsrapport eller tilsynskommentarerne, skal du give mig besked snarest muligt og senest mandag d. 28. november 2022.

Hører jeg ikke fra dig, anser vi oplysningerne for korrekte.

Offentliggørelse

Tilsynsrapporten vil blive offentliggjort når høringen er udløbet, se ovenfor. Offentliggørelse sker i henhold til Miljøtilsynsbekendtgørelsen.

Tilsynsrapporten offentliggøres på Miljøstyrelsens portal Digital Miljøadministration (DMA).

Der skal gøres opmærksom på, at enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Brugerbetaling

Du skal betale 7.272,87 kr. for miljøtilsynet.

Timeprisen er 440,78 kr., og jeg har brugt 16,5 timer på opgaven, se tidsforbruget i skemaet:

Arbejdsopgave	Tidspunkt / dato	Tid /timer
Forberedelse af tilsyn	7/10, 10/10, 11/10-2022	7,5
Fysisk miljøtilsyn	12/10-2022	4,0
Bearbejdning af tilsyn og registrering i database	12/10, 13/10, 9/11, 11/11, 14/11	5,0

Optrækning for tilsyn sker kvartalsvis.

Venlig hilsen



Pernille Nielsen
Civilingeniør

Bilag

Udskrift fra Miljødatabase (tilsynskommentarerne).