



Rapport for miljøtilsyn hos Hans J. Pedersen & Søn, Nørreremarksvej 25, 9270 Klarup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	19.05.2026		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	40370090	CVR nr.	10175526
E-mail	jtp@din-vogn- mand.dk	P. nr.	1008818912

Virksomhedstype	H51, Garageanlæg > 3 stk.
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	17-11-2022

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
21-05-2026	Aftale	Efterkommet	Virksomheden oplyser, at de vil etablere to spildbakker under oplaget af AdBlue og sprinklervæske. Det blev aftalt, at dette senest vil blive gjort 16-06-2026. Aftalen anses som efterkommet, eftersom virksomheden har fremsendt billedokumentation for dette.
21-05-2026	Bemærkning	Efterkommet	Virksomheden fører journal over udført egenkontrol af benzin- og olieudskilleren jf. vilkår 8 i tilslutningstilladelsen dateret til d. 23. maj. 2024.
21-05-2026	Aftale	Efterkommet	Der er foretaget en ABC-vurdering af det anvendte produkt til vask af kørende materiale. Jf. miljøstyrelsens vejledning, skal A-stoffer substitueres, hvis muligt, og B-stoffer skal holdes til et minimum. Baseret ud fra vurderingen af vaskeproduktet skal virksomhedens hermed finde et andet vaskeprodukt, hvor der ikke indgår A-stoffer, og hvor mængden af B-stoffer minimeres.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en vognmandsvirksomhed med tilhørende reparationsværksted som bruges til små-reparationer, olieskift mv. Der er 4 lastbiler og andet relevant entreprenørmateriel. Virksomheden råder over mange forskellige maskiner, lastbiler, traktorer mm. Virksomheden har udendørs vaskeplads på ca. 180 m² i støbt beton.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
		7-16		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er på værkstedet etableret et fælles udsugningsanlæg til håndtering af svejserøg og slibestøv.
Luft, afkast	Det vurderes, at afkastet til svejserøg er ført minimum 1 meter over tagryg.
Luft, støv	Virksomheden har en slibemaskine, som anvendes i begrænset omfang, idet virksomheden ikke selv foretager større reparationer af køretøjer.
Luft, filtre	Der er ingen filtre på virksomhedens afkast, hvilket ikke er et krav i forbindelse med de ved tilsynet oplyste aktiviteter.
Lugt	Der blev ikke bemærket nogen lugt ved tilsynet.

Støj

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Virksomhedens støjbelastning stammer overvejende fra til- og frakørsel, af- og pålæsning af containere og vask af entreprenørmateriel. Under tilsynet var der ikke forhold, der gav anledning til bemærkninger vedrørende støj.
Støjkluder, indendørs	De indendørs støjkluder vurderes til at være virksomhedens gaffeltruck.
Støjkluder, udendørs	Udendørs støjkluder vurderes primært til at være virksomhedens lastbiler og vask af kørende materiel.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer processpildevand fra udendørs vaskeplads. Vaskepladsen er blevet taget i brug november 2020. Jf. ansøgning om tilslutningstilladelse vurderes det at, at der ville blive vasket ca. 250 køretøjer om året. Det blev oplyst på tilsynet, at der blev anvendt 180 m3 vand i 2025. Virksomheden bruger kun vand og autoshampoo til vask af køretøjer. Køretøjer vaskes med højtryksrensere. Der er ingen afløb i værkstedet eller i hallen hvor der foregår olieskift.
Spildevand, procesvand	Virksomhedens processpildevand vurderes at stamme fra vask af kørende materiel på den udendørs vaskeplads samt fra nedbør, der falder på vaskepladsen. Der er etableret en sump ved vaskepladsen, hvorfra processpildevandet pumpes til den offentlige spildevandskloak.
Spildevand, overfladevand	Uforurenet overfladevand nedsives på matriklen, eller føres til offentlig spildevandskloak. Der er fald mod sandfang og benzin- og olieudskiller på vaskepladsen, således forurenet overfladevand til spildevandskloak.
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret.
Spildevand, tilslutningstilladelse	Virksomheden har en spildevandstilladelse dateret til d. 17-11-2022. Jf. vilkår 8.2, 8.3, 8.4 og 8.5, 8.6 og 8.7 skal der udføres egenkontrol og tømning af benzin- og olieudskiller samt sandfang mindst en gang årligt. Virksomheden anvender SONAX GLANSSHAMPOO KONCENTRAT, som produkt til vask af kørende materiel. Jf. miljøstyrelsens "Tilslutning af industrispildevand til spildevandsforsynings-selskabernes spildevandsanlæg nr. 77 August 2025" skal Aalborg Kommune vurdere de enkelte komponenter i anvendte vaskeprodukt i forhold til en ABC-vurdering. Aalborg Kommune vurderer følgende: Vaskeproduktet indeholder: Alkylethersulfat C12-14 med EO, natriumsalt, CAS-nr: 68891-38-3. Dette stof har H-sætning H-412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger. Normalvis ville der foretages en beregning af for koncentrationen af B-stof i produktet og sammenligne dette med den

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
	specifikke PNEC, men eftersom produktet indeholder A-stoffer, foretages denne ikke. 2-methylisothiazol-3(2H)-on, CAS-nr; 2682-20-4, Dette stof har H-sætning H330: Livsfarlig ved indånding, H400: Meget giftig for vandlevende organismer og H410: Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer. Dette betyder at stoffet vurderes som værende et A-stof. pyridin-2-thiol-1-oxid, natriumsalt, CAS-nr. 3811-73-2. Dette stof har H-sætning H331: Giftig ved indånding, H372: Forårsager organskade ved længerevarende eller gentagen eksponering, H400: Meget giftig for vandlevende organismer og H410: Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer. Dette betyder at stoffet vurderes som værende et A-stof. 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, CAS-nr. 2634-33-5. Dette stof har H-sætning, H330: Livsfarlig ved indånding, H400: Meget giftig for vandlevende organismer og H410: Meget giftig med langvarende virkning for vandlevende organismer. Dette betyder at stoffet vurderes som værende et A-stof. Jf. miljøstyrelsens vejledning, skal A-stoffer substitueres, hvis muligt. Virksomhedens skal derfor finde et andet vaskeprodukt, hvor der ikke indgår A-stoffer, og hvor PNEC-værdien for indholdet af B-stoffer overholdes.
Spildevand, egenkontrol	Det informeres, at virksomheden udfører kontrol af alarmen og koalescensfilter en gang årligt. Virksomhedens ejer er autoriseret kloakmester, og kan udføre denne kontrol selv. Det fremgår ikke i driftsjournal, hvornår denne kontrol af alarmen sidst blev udført. Det blev aftalt af dette fremover bliver journaliseret i driftsjournalen. Virksomheden fremviste kvittering for seneste tømning af benzin- og olieudskillere. Dette blev senest gjort den 20-03-2026. Virksomheden oplyser, at der blev udført tæthedsprøvning af systemet, da vaskepladsen blev taget i brug. Der fremlægger ingen dokumentation vedrørende færdigmelding af denne benzin og olieudskillere, men virksomheden har fremsendt denne dokumentation til bygningsmyndigheden. Virksomhedens oplyser, at de fører løbende kontrol med tætheden af benzin- og olieudskilleren. Tømning af sandfang fremgår af virksomhedens affaldsdata fra 2025.
Spildevand, belægninger ved vaskepladser	Der er betonbelægning med fald mod afløb ved vaskeplads. Der var ved tilsynet ingen synlige revner i belægningen.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Afløb fra vaskeplads passerer sandfang og en benzin- og olieudskiller før det ledes til offentlig kloak. Sandfang er ca. 7 m lang, 1 m bred og 1 m dyb. Olieudskiller er Klasse 1 med kapacitet på 15 l/s med integreret sandfang på 2500 l.
Udskilleranlæg, tømning/inspektion	Virksomheden fremviste kvittering for seneste tømning af benzin- og olieudskiller. Dette blev senest gjort den 20-03-2026.
Udskiller, funktionsafprøvnings af alarm	Vilkår 8 i tilslutningstilladelsen. Ingen bemærkning.
Udskillere, vilkår i tilladelse	Vilkår 8 i tilslutningstilladelsen. Ingen bemærkning.

Olie- og kemikalietanke

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Virksomheden har ingen olietanke registreret i BBR, og der blev ikke observeret nogen olietanke på tilsynet. Det oplyses af virksomheden, at kørende materiel tankes ved nærmeste tankstation.
Olietanke, registrering i BBR	Der er ikke registreret nogen olietanke i BBR.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	På tilsynet blev der observeret følgende råvarer: AdBlue, sprinklervæske, motorolie, muld/jord, grus og stenmel.
Råvarer, opbevaring	Flydende råvarer opbevares i tromler og plastdunke på spildbakker, bortset fra AdBlue og sprinklervæske, som opbevares i 1000 L palletanke. Jf. Aalborg Kommunes forskrift for "opbevaring af olie og kemikalier" skal flydende råvarer og kemikalier opbevares, så der ikke kan ske spild til jord og spildevand. Virksomheden oplyser, at de vil sætte de to palletanke på spildbakke, så forskriften overholdes.
Råvarer/Kemikalier, belægninger	Der er betonbelægning uden afløb i hallen, hvor der opbevares flydende råvarer.

Affald

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affaldstilsynet indgår ikke længere i miljøtilsynet, men er nu et særskilt tilsyn. Dette affaldstilsyn blev udført samtidigt med miljøtilsynet, og aftaler vedrørende affald fremgår af tilsynsbrevet. Der vil dermed ikke blive kommenteret mere på affald, medmindre det er branchespecifikt.

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Farlige affaldsfraktioner opbevares indendørs i tromler og plastdunke på spildbakker. Udtjente batterier, pærer og andet står indendørs på impermeabel belægning.
Farligt affald, belægninger	Der er betonbelægning uden afløb i hallen, hvor der opbevares farligt affald.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger ikke i et område med drikkevandsinteresser.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	På de arealer, der var omfattet af tilsynet, blev der ikke konstateret tegn på jordforurening.
Generelle bemærkninger	Virksomheden har værkstedsaftale med Volvo, som udfører større reparationer og service af lastbilerne.
Planforhold	Virksomheden ligger i kommuneplan 7.1. H2, der er udlagt til let erhvervsområde. Lokalplan 04-009 er gældende for området.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Virksomheden fører dokumenter elektronisk. Virksomheden har ikke ført driftsjournal vedrørende vilkår i tilslutningstilladelsen.
Jordforurening	Ejendommen er ikke kortlagt. Området, hvorpå virksomheden er beliggende, er områdeklassificeret.
Miljøforbedringer, miljømål	Virksomheden er i proces med at få installeret solceller på virksomheden.
Bæredygtighed*	Under tilsynet blev samtaleskema for bæredygtighed gennemgået. Virksomheden har udskiftet belysning til LED-pærer. Kontoret opvarmes med fjernvarme mens haller til køretøjer opvarmes ikke. Virksomhedens opgaver ligger primært i Aalborg, så der er begrænset forbrug af brændstof.
Kampagne	Under tilsynet blev virksomheden gjort opmærksom på den igangværende kampagne omkring hjemtagning af affald. Virksomheden ønsker ikke at hjemtage affald. På tilsynet blev der observeret en 30 m3 container med haveaffald, som oplyses at stamme fra en kunde. Modtagelse af affald i en mængde af 30 tons eller mindre pr. dag er omfattet af brugerbetalingsbekendtgørelsens bilag 1, listepunkt K52. Aalborg Kommune registrerer derfor, at virksomheden har en biaktivitet som K52-virksomhed: Anlæg for omlastning af ikke-farligt affald med en kapacitet for tilførsel af affald på mindre end 30 tons pr. dag.