

Tilsynsrapport

ISS Kloak- og Industriservice

Ladhavevej 19

4970 Rødby

CVR-nr.: 10206987

P-nr.: 1009714975

Tilsynsdato: 05.01.2017

Lolland Kommune er tilsynsmyndighed for landbrug og virksomheder i kommunen. Tilsynet føres efter reglerne i Bek. nr. 1519 om miljøtilsyn, samt Bek. nr. 1518 om brugerbetaling. En nærmere beskrivelse af hvilke typer landbrug og virksomheder der føres tilsyn med, forefindes i kommunens miljøtilsynsplan.

Tilsynsrapporter offentliggøres inden 4 måneder på DMA (Miljøstyrelsens database for Digital Miljøadministration). Virksomheden har modtaget tilsynsrapport senest 2 måneder fra tilsynsdatoen. Enhver har ret til aktindsigt i de øvrige oplysninger i sagen, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, med de begrænsninger, der følger af offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

- **Deltagere**

Fra virksomheden deltog Per Krogsgaard, Mikkel Pedersen og Erik Overbye. Fra tilsynsmyndigheden deltog Gorm Vilsen Sørensen og Lasse Birch Højrup.

- **Virksomhedstype:**

ISS Kloak- og Industriservice A/S, Ladhavevej 19, 4970 Rødby er en afdeling af en landsdækkende virksomhed. Virksomheden er miljøgodkendt som affaldsbehandlingsvirksomhed, og foretager separation af spildolieholdigt vand.

- **Baggrund for tilsynet:**

I henhold til tilsynsforpligtigelsen udførte Lolland Kommune den 5/1-2017 tilsyn med virksomheden. Formålet med tilsynet var at kontrollere, at virksomheden er indrettet og drives i henhold til miljølovgivningen jf. § 87 i miljøbeskyttelsesloven¹.

- **Punkter der er ført tilsyn med:**

Virksomhedens tankanlæg blev besigtiget. Det fremgik, at virksomheden har nedbragt sin tankkapacitet til modtagelse og oplagring af farligt affald i form af spildolie og olieholdigt vand til 2 tanke. Efter virksomhedens oplysninger er kapaciteten af disse tanke 50 ton (50 m³) eller mindre. Der er der ud over 2 blå tanke på anslået 30 m³, som af virksomheden blev angivet som vandtanke. Ved nærmere inspektion af den åbne tank placeret op af bygningen fremgik det dog, at der havde været olieholdigt vand i tanken, da der var mørke belægninger i form af olieslam på sider og bund. Der var desuden 5 tanke (se oversigtstegning, Figur 1), som ikke anvendes. De 2 af disse, som står indendørs bliver ifølge virksomheden fjernet snarest. De 3 tanke, som er placeret udendørs, er tomme og rensede. Den ene skal ifølge virksomheden skrottes.


Sløjfning af tanke, der er taget varigt ud af drift blev drøftet. Virksomheden må påregne vilkår i fremtidig miljøgodkendelse om, at tanke udover de angivne 50 ton (50 m³) ikke må anvendes til oplag af olieaffald.

På tilsynet blev det desuden drøftet, at virksomheden skal indsende ansøgning om miljøgodkendelse igennem BOM som følge af, at virksomheden har droppet aktiviteterne ned, så de ikke længere er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens² bilag 1 nr. 5.1 j) eller 5.5, men i stedet er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsens bilag 2 listepunkt K 203. Virksomheden fik udleveret et print af en testansøgning foretaget af tilsynsmyndigheden som vejledning til, hvordan de kommer rigtigt i gang med ansøgningen i BOM. Da en kapacitet på 50 ton (50 m³) eller mindre er afgørende for, hvilket listepunkt virksomheden er omfattet af, understreger tilsynsmyndigheden, at virksomheden skal

¹ Lov om miljøbeskyttelse, nr. Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991.

² Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1517 af 7. december 2016.

kunne dokumentere, at den samlede tankkapacitet er 50 ton (50 m³) eller mindre. Det blev aftalt, at ansøgningen bliver udført inden for fire uger.



Figur 1: Oversigtstegning.

- **Jordforurening konstateret ved tilsynet:**

Ingen jordforurening konstateret.

- **Håndhævelser medført af tilsynet:**

Det blev henstillet, at virksomheden får modificeret dieseltanken (Teknisk Anlæg 2), så den er sikret imod spild i tilfælde af, at tankpistolen ved et uheld går i stykker, og dieselolien dermed kan løbe ud ved hæverteffekt.

Det henstilles desuden, at virksomheden får rensat den blå vandtank for olieslam.

- **Konklusion på virksomhedens seneste indberetninger om egenkontrol og evt. håndhævelser:**

Virksomheden fik ingen håndhævelser ved sidste tilsyn.

- **Tilsynsførende:**

Lasse Birch Højrup

Vedhæftet fotos fra tilsynet:



1. Blå 30 m³ vandtank med olieslam på sider og bund.



2. Blå 30 m³ vandtank med olieslam på sider og bund.



3. Sølvfarvet 30 m³ cylindertank.



4. Tidligere slopolietank, 50 m³.



5. Ultrafiltrationsanlæg.