

Harboes Bryggeri A/S

Spegerborgvej 34

4230 Skælskør

Center for Teknik og Miljø
Virksomheder og Landbrug
Dahlsvej 3
4220 Korsør

Tlf. 58 57 36 00
teknik@slagelse.dk
www.slagelse.dk

Opfølgning på miljøtilsyn

Center for Miljø og Teknik har den 25.05.2018 foretaget et Miljøtilsyn, Prioriteret, varslet (2) jf. § 65 i miljøbeskyttelsesloven¹ på Spegerborgvej 34.

Offentliggørelse af tilsynet

Oplysningerne i tilsynsrapporten vil blive offentliggjort på Miljø- og Fødevareministeriets portal Digital MiljøAdministration jf. § 12 i Miljøtilsynsbekendtgørelsen². Der gøres opmærksom på, at enhver har ret til at få aktindsigt i sagen om tilsynet, herunder den samlede tilsynsrapport samt eventuelle øvrige oplysninger i sagen.

Orientering om brugerbetaling

Tilsynet er omfattet af reglerne om brugerbetaling jf. Brugerbetalingsbekendtgørelsen³. I 2018 opkræves 322,49 kr. pr. time for tilsynsarbejdet udført på og uden for virksomheden.

Kontakt

Har I spørgsmål, kan I kontakte mig på telefon eller mail.

Med venlig hilsen

Nikolaj Mikkelsen

1. juni 2018
Sagsnr.: 2017-173421

Kontaktperson:
Nikolaj Mikkelsen
Direkte tlf. 5857 3464
Mail: nimik@slagelse.dk

EAN nr. 5798007389727

¹ LBK. nr. 966 af 23/06/2017: Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse.

² BEK nr. 1476 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om miljøtilsyn.

³ BEK nr. 1475 af 12/12/2017: Bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse m.v. og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov og miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.

Tilsynsrapport for miljøtilsyn

Tilsynet er udført af: Nikolaj Mikkelsen

Fra virksomheden deltog: Søren Hede Nielsen, Sune Mikkelsen og Jens Lindholm

Slagelse kommune udførte d. 25. maj 2018 et tilsyn på Harboes renseanlæg i forbindelse med klage fra nabo over lugt fra nedlagt bassin.

Ved tilsynet orienterede Harboes Bryggeri om tømningen af bassin 1, som havde givet nogle udfordringer. Pumpen, som der i første omgang blev anvendt, var ikke stor nok. Derfor var der bestilt et større pumpe, som havde pumpet bassinet næsten tom.

Endvidere er det en udfordring, at der i en lang periode har været varmt. Det giver på den ene side større risiko for lugt p.g.a nedbrydning af slam. Desuden har varmen betydet en større produktion på virksomheden, som igen betyder større belastning på renseanlægget. Derfor kan der kun ledes vand/slam fra bassin 1 til bassin 2 i moderate mængder.

Bassinet var næsten tømt, men der var et ca. 40-50 cm slamlag tilbage i bunden af bassinet, som det var svært at pumpe op. Harboes Bryggeri har drøftet, hvordan det sidste slam/vand skal pumpes op og behandles/bortkøres. Dette er ikke endeligt afklaret, men det bliver fulgt op med samme.

Ved bassinet kunne der godt lugtes nedbrudt slam, men det var ikke en meget markant lugt. Det var umiddelbart svært at vurdere, hvor langt væk lugten kan konstateres. Vindretningen var østlig, hvorfor den ikke ville kunne konstateres hos naboer.

Der blev taget foto af det tømte Bassin 1.

Udløbet til Spegerborgrenden fra Harboes renseanlæg blev også besigtiget. Vandløbet så pænt ud, bl.a. var der ingen lammehaler ved udløbet. Der blev taget foto.

