



Rapport for miljøtilsyn hos K M Hansen Auto v/Kenneth Møller Hansen, Sagavej 11, 9260 Gi- strup

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	12.12.2017		
Baggrund for tilsynet	Basistilsyn - varslet		
Telefon	98314685	CVR nr.	25264940
E-mail	ktmhansen@hotmail.com	P. nr.	1007484840

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Kenneth Møller Hansen har drevet virksomheden på adressen siden 2000. Der foretages overvejende mekanisk arbejde. Pladearbejde og slibning foregår i begrænset omfang. Der forefindes en malekabine, der er funktionsdygtig men ikke i brug. Der svejses med CO ₂ (ét svejseanlæg).				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	1	07.30-17.00		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc. (mg/m ³)	Rensning
1	Udstødningsgas			Ingen rensning
2	Svejsning			Ingen rensning
3	Malekabine			Filtermåtter

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		1,0					
2		2,0					
3		2,0					

Rumopvarmning:
Olie

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Ingen afskærmning/støjdæmpning

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer kun sanitært spildevand
Spildevand, afløbsforhold	Området er separatkloakeret - overfladevand ledes til Landbækken.

Olie- og benzinudskillere

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Udskilleranlæg	Ingen udskilleranlæg på ejendommen

Olie- og kemikalietanke

Id	Indhold	Volumen (l)	Etableret, ca.	Placering	Standeranlæg
1	Fyringsolie	1.200			NEJ

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke, registrering i BBR	Der er en olietank på ejendommen, der anvendes til rumopvarmning. Tanken er registreret i BBR.

Råvarer

Produkt	Forbrug	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Årstal
				Type	Volumen (l)		
Oliefiltre						Indendørs	2017
Kølemiddel						Indendørs	2017
Bilplejemidler						Indendørs	2017
Sprinklervæske						Indendørs	2017
Kølevæske						Indendørs	2017
Bremsevæske						Indendørs	2017
Autogummi/dæk						Indendørs	2017
Gearolie						Indendørs	2017
Akkumulatorer						Indendørs	2017

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Alle råvarer opbevares indendørs på støbt gulv uden gulv afløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enheden	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Absorptionsmidler			Beholder		Indendørs			
Airbags og selestræmmere			Beholder		Indendørs			
Autoruder/bilglas			Ikke oplyst					
Blandet brændbart			Container - lukket					
Blyakumulatorer			Ingen beholder		Indendørs			

Bremse- og kob- lingsvæ- ske			Behol- der		Indendørs			
Kølevæ- ske			Behol- der		Indendørs			
Oliefiltre			Tromle		Indendørs			
Spildolie			Tromle		Indendørs			
Spraydå- ser			Behol- der		Indendørs			

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald	Affald opbevares indendørs i et skur på tæt belægning uden gulvafløb. Farligt affald bortskaffes til genbrugsplads, spildolie afhentes af Avista Oil.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Generelle bemærkninger	Der var placeret 2 skrotbiler (1 bil og 1 traktor) bag virksomheden. De var begge tømt for væsker og havde ingen motor. Der var bestilt afhentning af den ene. Ud over dette fremstod virksomheden pæn og ryddelig.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Der blev fremvist kvitteringer for aflevering af farligt affald.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Matriklen er: Kortlagt på vidensniveau 1 (V1kortlagt). Region Nordjylland har viden om aktiviteter, der kan have medført forurening af matriklen. Det V1 kortlagte areal er ikke blevet undersøgt, og mistanken om forurening er derfor ikke be- eller afkræftet.
Bæredygtighed*	Der er tale om en en-mandsvirksomhed, hvor det kan være svært at gøre mere for at nedbringe emissioner og forbrug. Der er dog isat termoruder i værkstedet, der er med til at gøre bygningen lettere at opvarme.