




Tilsynsrapport til offentliggørelse

Virksomheder
J.nr. MST-1272-00114
Ref. PAOLS/ANLHH
Dato: 05.10.2018

Tilsynsrapport

Virksomhedens navn	Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn
Virksomhedens adresse	Oliepieren 7, 9900 Frederikshavn
CVR nummer	35431926
Virksomhedstype	5.4 Deponeringsanlæg >10 t/dag eller kap. >25.000 t
Tidspunkt for tilsynet	22.august 2018
Baggrunden for tilsynet	Basistilsyn
Varsling af tilsynet	28. juni 2018
Deltagere fra virksomheden	Søren Pilgaard
Øvrige deltagere	
Tilsynet udført af	Palle Olsen og Line Højgaard Henriksen
Tilsynet omfattede	Kontrol med at havbundssedimentdepotet drives efter retningslinjerne i gældende miljøgodkendelser.
Materiale udleveret	-



Figur 1. Placering af havbundssedimentdepotet ift. Frederikshavn by.



Figur 2. opdeling af Havnesedimentdepotet.

Håndhævelser

Håndhævelser meddelt siden sidste fysiske tilsyn samt opfølgninger herpå og håndhævelser afstedkommet af nærværende tilsyn.

Dato	Type	Beskrivelse af håndhævelsen og status for opfølgning
05-07-2017	Indskærpelse	Indskærpelse af analyseantal og analyseparametre for sediment. Indskærpelsen er efterkommet

Indberetninger om egenkontrol.

Kontrolområde	Konklusion
Årsrapport 2015	Accepteret.
Årsrapport 2016	Indskærpelse af vilkår 23, analyseantal og – parametre.
Årsrapport 2017	Accepteret.

Jordforurening

Der blev ikke ført tilsyn med jordforurening eller foretaget vurdering heraf.

Liste over gældende afgørelser:

1. Miljøgodkendelse til Frederikshavn Havbundssedimentdepot på Nordhavnsvej – udnyttelse af depotafsnit 3 og 4 samt restkapacitet i depotafsnit 1 og 2, af 22. dec. 2009. Frederikshavn Kommune
2. Vilkårsændring for Havbundssedimentdepot Frederikshavn Havn, af 14. april 2016. Miljøstyrelsen

Gennemgang af miljøforhold

Generelle forhold

Havbundssedimentdepotet er drevet af Frederikshavn Havn, som er registreret som selvstyre havn.

Indretning og drift

Depotet er delt op i 5 afsnit, se figur 2. Afsnit 1 og 2 er slutafdækkede og nedlukkede. Depotafsnit 5 er også slutafdækket og nedlukket, og anvendes i dag som oplag af store sten til senere brug til moleanlæg.

Afsnit 3 er opfyldt og afsnit 4 er næsten opfyldt (foto 1 og 2).



Foto 1. Depotafsnit 3



Foto 2. Depotafsnit 4.

Havnen ønsker snarligt at igangsætte slutafdækning og nedlukning af afsnit 3. Slutafdækning er planlagt udført med rent sand fra depotafsnit 1. Det rene sand i depotafsnit 1 stammer fra udgravningen til depotafsnit 3.

Frederikshavn Havn var opmærksom på, at inden nedlukning påbegyndes, skal der indsendes anmodning om at påbegynde nedlukning samt nedlukningsplan. Deponiet har vilkår om 0,5 meter slutafdækning. Nogle steder vil der slutafdækkes med mere, da Frederikshavn Havn vil fylde på løbende, indtil materialet har sat sig.

Depotafsnit 4 har angiveligt en restkapacitet på 95.000 m³. I det nordvestlige hjørne af deponiet var der to indgange. Den ene indgang var afspærret med kæde (foto 3). Ved den anden indgang var kæden taget af (foto 4). Frederikshavn Havn oplyste, at dette skyldtes arbejde på anlæggelse af havneudvidelse ved siden af deponiet. Det blev oplyst, at indgangen blev afspærret med kæde hver dag ved arbejdets ophør.



Foto 3. Indgang ved nord-vestlige hjørne af depotet. Afspærring med kæde.



Foto 4. Indgang ved nord-vestlige hjørne af depotet. Ingen afspærring grundet arbejde ved havneudvidelsen.

Ved depotafsnit 4 var indgangen etableret med bom for afspærring af indkørsel med bil (foto 5). Bommen tilgås med nøgle.



Foto 5. Vestvendt foto fra depotafsnit 4. Vejen er spærret af en aflåselig bom.

Depotafsnit 3 var indhegnet af et 1 meter højt hegn, og der var opsat fareskilte flere steder til advarsel for besøgende folk.

Ved depotafsnit 4 var der ikke opsat hegn. I det sydvestlige hjørne af depotafsnit 4 var der aktivitet i forbindelse med anlæggelse af havneudvidelsen. Miljøstyrelsen kunne konstatere at der heller ikke var opsat skiltning i denne del af deponiet.

Der blev henvist til vilkår 3 i miljøgodkendelse af 2009 ” Anlægget skal sikres ved diger/volde/hegn eller lignende afspærring således, at der ikke kan bringes uønsket affald ind på området. Der skal ved skiltning og lignende foranstaltninger advares mod at færdes på arealer med indpumpede havbundssediment.” Miljøstyrelsen opfordrede til at opsætte hegn og skiltning omkring depotafsnit 4, og det blev aftalt med Frederikshavn Havn, at de sætter et skilt op ved den sydlige indgang og indhegner det nordøstlige hjørne af afsnit 4.

Frederikshavn Havn har efterfølgende den 31. august 2018 sendt billeder til dokumentation for opsætning af hegn (foto 6 og 7), samt opsætning af skiltning (foto 8).



Foto 6, fremsendt den 31. august 2018. Opsat hegn ved depotafsnit 4.



Foto 7, fremsendt den 31. august 2018. Opsat hegn ved depotafsnit 4



Foto 8, fremsendt den 31. august 2018. Skiltning ved depotafsnit 4

Miljøstyrelsen anser derfor vilkåret for værende opfyldt.

Uddannelse

Havnen oplyste at driftslederen, Søren Pilgaard, ikke har erhvervet A-bevis. Havnen kunne i mail af 31. august 2018 dokumentere, at Miljøstyrelsen tidligere i notat af 15. marts 2010 har vurderet, at driftsleder har tilstrækkelig erfaringsmæssigt kendskab til deponiet, til at

Miljøstyrelsen ser bort fra uddannelseskravet.

Ved deponering fører Frederikshavn Havn dagligt tilsyn med deponiet. Tilsynet udføres af havnens personale, og der rapporteres til driftleder Søren Pilgaard.

I perioder hvor der ikke deponeres, føres der tilsyn hver 14 dag, af kvalificeret personale.

Luftforurening

Der blev ikke konstateret nogen luftforurening på tilsynet.

Lugt

Der blev ikke konstateret lugt på tilsynet.

Spildevand

Ved høj vandstand har virksomheden tidligere konstateret, at der potentielt kan strømme overskudsvand fra især depotafsnit 3 til nærliggende virksomheder. De har derfor udgravet en forbindelse mellem afsnit 3 og 4, således at overskudsvand fra afsnit 3 kunne strømme til afsnit 4, i stedet for at oversømme det nordvestlige hjørne af området (se foto 9).



Foto 9. Udgravet forbindelse mellem depotafsnit 3 og 4.

Depotafsnit 4 er snarligt fyldt op. Frederikshavn Havn har ansøgt om tilladelse til direkte udledning af overskudsvand fra dette depotafnit, således at sediment kan indspules oftere, uden at overskudsvand overstiger digerne.

Støj

Der blev ikke konstateret støj ved tilsynet

Affald

Miljøstyrelsen kunne ikke se affald på deponiet. Deponiet bliver ofte besøgt af hundeluffere. Nogle gange opleves det, at besøgende folk efterlader affald i større eller mindre mængder. Frederikshavn Havn fører tilsyn med deponiet hver 14 dag, og kan derved hurtigt konstatere affald på deponiet og derved fjerne det.

Overjordiske olietanke

Ingen overjordiske olietanke

Jord og grundvand

Der udføres ikke grundvandsmonitoring på deponiet. Der var ingen tegn på oplag af jord.

Til- og frakørsel

Der var til og frakørsel fra Nordhavnsvej til det nordvestlige hjørne af deponiet. Der er yderligere adgang af interne veje på den vestlige side, se endvidere afsnittet om "indretning og drift".

Indberetning/rapportering

Der er indleveret årsrapport for hvert år siden sidste tilsyn, 2015-2017.

Sikkerhedsstillelse

Frederikshavn Havn og Miljøstyrelsen er i dialog om sikkerhedsstillelse i forbindelse med revurdering. Frederikshavn Havn har indsendt forslag til sikkerhedsstillelsesform. Forslaget afventer at blive behandlet af Miljøstyrelsen.

Driftsforstyrrelser og uheld

Der har ikke været nogen driftsforstyrrelser eller uheld siden sidste tilsyn.

Opsummering:

Tilsynet gav ikke anledning til bemærkninger.

Virksomheden har haft udkast til tilsynsrapport til kommentering inden offentliggørelsen.