



Rapport for miljøtilsyn hos Automobilfirmaet Im. Stiholt A/S, Tarmvej 7, 9220 Aalborg Øst

Overordnede oplysninger

Tilsynsdato	24.08.2021		
Baggrund for tilsynet	Prioriteret tilsyn - varslet		
Telefon	96357728	CVR nr.	27619312
E-mail	HBN@stiholt.dk	P. nr.	1018384988

Virksomhedstype	Q01, Autoværksteder (branchebekendtgørelse)
Godkendelsesdato	
Tilslutningstilladelse spildevand	

Aftaler og håndhævelser inden for tilsynsfrekvensen

Dato	Type	Status	Kommentar
26-09-2019	Aftale	Efterkommet	Der er flere affaldsbeholdere på værkstederne, hvori der ved tilsynet blev observeret usorterede affald. Der skal ske en bedre affaldssortering ved at sætte skilte og lignende på beholderne, således at det tydeligt fremgår, hvad beholderen indeholder.
24-08-2021	Aftale	Meddelt	Under tilsynet blev det konstateret, at spildolie opbevares i en dobbeltvægget olietank. Det var ikke muligt at kunne se mængden af spildolie i tanken. På denne baggrund skal tanken være forsynet med en indikator, som viser tankens beholdning af spildolie. Der skal senest den 1.oktober 2021 indsendes fotodokumentation for efterlevelse af aftalen.
24-08-2021	Aftale	Meddelt	Der var spildolie i både den indvendige og den udvendige beholder. Derfor skal olietanken forsynes med en lækageindikator, som skal kunne vise evt. lækage fra inder- til yderbeholder. Derudover skal det heller ikke være muligt at kunne hælde spildolie oppefra direkte ind mellem inder- og yderbeholder. Der skal senest den 1.oktober 2021 indsendes fotodokumentation for efterlevelse af aftalen.

Virksomhedsoplysninger

Kort beskrivelse af virksomhedens arbejdsområde/procesbeskrivelse				
Virksomheden er en autobranchevirksomhed, hvis primære forretningsområde er at montere autokraner, hejseled og lign. på lastbiler samt reparation af renovationsbiler.				
Produktionsareal (m ²)	Antal ansatte i produktionen	Driftstider (kl)		
		Hverdage	Lørdage	Søn- og helligdage
	10	7:30-15:30		
	Miljøledelse			

Luftemissioner

Kilde Id	Aktivitet/proces	Stof	Emi.konc (mg/m ³)	Rensning
1	Svejsning			
1	Slibning			Posefilter
1	Udstødningsgas			

Kilde Id	Afkasthøjde over		Afkastdiameter (m)		Volumenstrøm (Nm ³ /sek)	Lufthastighed (m/sek.)	Røggastemp. (°C)
	Terræn (m)	Tag (m)	Indvendig	Udvendig			
1		2,0					

Rumopvarmning:
Fjernvarme

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Luft	Der er flex-rør i gulvet ved hver arbejdsplads.
Luft, afkast	Udsugning af svejserøg og udstødningsgasser. Udsugning fra båndpudseren.
Luft, filtre	Virksomheden skifter selv filterposerne.

Støj

Id	Støjkilder	Kildestyrke dB(A)	Støjdæmpning (inden-, udendørs, indkapsling mv.)
1	Kompressor		Indendørs i bygning

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Støj	Kompressoren er placeret i et bulderhus udenfor værkstedet.

Spildevand

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Spildevand	Der forekommer ikke processpildevand.

Tankoplysninger i BBR

Mat r.nr.	Fab . år	Fab .nr.	Etab. år	Indhold	Størrelse	Place-ring	Sløjfet år	Sløjfet	Sløjfningsfrist
	2003		2005	Andet	1000	Over terræn, udendørs	2043		
	2006		2010	Andet	4000	Over terræn, udendørs	2046		

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Olietanke	Forholdet blev ikke vurderet under tilsynet.

Råvarer

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Råvarer	Råvarerne opbevares på værkstedet, hvor der er støbt gulv og uden afløb.

Affald

Affaldsart	Oplag	Enhed	Beholder		Opbevaring (Beskyttelse)	Transportør	Modtager	Bemærkninger
			Type	Volumen (l)				
Jern og metal			Container - lukket			Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Papir og pap			Container - lukket			Stena Recycling A/S	Stena Recycling A/S	
Spildolie			Dobbeltvægget tank	500		AVISTA OIL	AVISTA OIL	

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Affald, farligt	Virksomheden hænger sammen med nabovirksomheden Ølgodvej 8. De har fælles oplag af affald. Spildolien opbevares i en dobbeltvægget olietank på værkstedet. Farligt affald leveres sammen med farligt affald fra Ølgodvej 8.

Generelle bemærkninger

Kontrolpunkt	Tilsynskommentar
Drikkevand, indsatsområde, egen boring	Virksomheden ligger udenfor drikkevandsinteresseområder.
Konstateret jordforurening ved tilsyn*	Under tilsynet blev der ikke konstateret tegn på forurening på de arealer, der var omfattet af tilsynet.
Generelle bemærkninger	Intet at bemærke
Planforhold	Virksomheden er beliggende i kommuneplanens rammeområde 4.5.H1 - let erhvervsområde.
Konklusion på egenkontrol/driftsjournal*	Forholdet blev ikke vurderet under tilsynet.
Jordforurening	Ejendommen er optaget på Regionens liste over muligt forurenede ejendomme på baggrund af de aktiviteter, der foregår eller har foregået.
Bæredygtighed*	Ved tilsynet talte vi ikke om bæredygtighed, da tilsynet blev gennemført som et prioriteret tilsyn med fokus på virksomhedens opbevaring af spildolie.