

**Aarhus Kommune – Teknik og Miljø
Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven**

Tilsynsdato	23. juni 2026
CVR-nummer	26038561
P-nummer	1028377912
Virksomhed	Bayern AutoGroup Aarhus A/S - BMW
Adresse	Blomstervej 4A
Postnummer og by	8210 Aarhus V
Telefon	87430310
e-mail	sij@bag.dk
Branchekode	Br.: Autobranche virksomhed.
Opstartsdato	September 2013
<u>Tilstede ved tilsynet:</u>	
Virksomheden	Simon Jensen, Værkstedschef, sij@bag.dk, tlf. 87430310
Aarhus Kommune	Marie Karlsson

Aarhus Kommune, Teknik og Miljø har udført tilsyn i henhold til Miljøbeskyttelsesloven. Ved tilsynet er de miljømæssige forhold vedrørende indretning, drift, affald, luftemissioner, spildevand og støj gennemgået. Baggrunden for tilsynet er Kommunens forpligtigelse til at føre tilsyn med, at virksomheden overholder miljøbestemmelserne i den daglige drift i henhold til Miljøbeskyttelsesloven.

På de efterfølgende sider ses de miljømæssige oplysninger som Teknik og Miljø har registreret.

REGULERINGSGRUNDLAG

Autobranchevirksomhed

Virksomhedens miljømæssige forhold reguleres i henhold til følgende:

Bekendtgørelse nr. 908 af 30. august 2019 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (Autobranchebekendtgørelsen) samt af en tilslutningstilladelse af den 4. november 2013 til vaskeplads med biofilter.

Hvis virksomheden ændres eller udvides på en måde, der medfører øget påvirkning af det eksterne miljø, skal der forinden foretages anmeldelse til Kommunen i henhold til § 5 i Autobranchebekendtgørelsen.

Lovgrundlag for tilsyn

Virksomheden er omfattet af reglerne om miljøtilsyn i henhold til bekendtgørelse om miljøtilsyn nr. 1536 af 9. december 2019 og bekendtgørelse om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse og lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug (bekendtgørelse nr. 1519 af 29. juni 2021).

Virksomheden er desuden omfattet af de nye regler om affaldstilsyn i bekendtgørelse om affaldstilsyn nr. 1221 af 22. november 2024. Affaldstilsynet skal sikre efterlevelse af regler om affaldssortering og -håndtering, herunder også at mest muligt affald genanvendes.

Faktura for tilsyn

Det udførte tilsyn ved virksomheden belyst i denne rapport var et kombineret miljøtilsyn og affaldstilsyn. De nye regler om affaldstilsyn betyder, at der skal udarbejdes og fremsendes to særskilte opkrævninger for henholdsvis miljøtilsynet og affaldstilsynet, selv om det er udført samtidigt. De 2 fakturaer fremsendes efter 1. november. Da timesatsen for affaldstilsyn er højere end timesatsen for miljøtilsyn, bliver det samlede beløb derfor lidt større end beløbet for miljøtilsyn i de tidligere fakturaer.

BEMÆRKNINGER FRA TILSYNET

- Virksomhedens affaldssortering blev drøftet og det blev nævnt, at der skal affaldssortere i forhold til de 10 affaldsfraktioner.
- Virksomhedens har en meget stor mængde af forbrændingseget affald. Virksomhedens affald skal sorteres bedre eftersom der ved tilsynet blev observeret flere genanvendelige affaldsgenstande i containeren for forbrændingseget affald.

PLANFORHOLD

Virksomheden er beliggende i erhvervsområde 25.03.11.ER og lokalområde 939, se billede 1.

Der er ca. 200 meter til nærmeste bolig.



Billede 1. Virksomhedens placering er markeret med rødt

INDRETNING OG DRIFT

Indretning og drift

Virksomheden driver et autoriseret værksted med aktiviteter inden for service, reparation og vedligeholdelse af personbiler. De fleste biler er elbiler. Værkstedsaktiviteterne omfatter blandt andet mekaniske reparationer, fejlfinding, bremseservice, dæk- og hjulservice. Der foregår desuden bilvask som en del af virksomhedens aktiviteter. Desuden håndteres karrosseri- og skadesreparationer i forbindelse med udbedring af skader på køretøjer.

På værkstedet er etableret følgende maskiner:

- 19 stk. lifte
- 2 stk. kompressor
- 2 stk. dækmaskiner
- 2 stk. afbalanceringsmaskiner
- 2 stk. svejseapparater og
- lidt håndværktøj

I værkstedet er der beskæftiget ca. 35 personer

Driftstid

Hverdage	kl. 8.00 – 16.00
Fredag	kl. 8.00 – 15.30
Lørdage	kl. -
Søn- og helligdage	kl. -

Miljøledelse

Virksomheden har en ISO 14001. De har et system hvor de kan se alt indkøb, affald, serviceringer m.v.

Råvarer

Opbevares indendørs på værksted. Bestående af olie, kølervæske, sprinklervæske, batterier. Råvarerne er opbevaret miljømæssigt forsvarligt og der er ikke risiko for spild til jord, grundvand eller kloak.

STØJ

De væsentligste støjgener er fra afkast, til- og frakørsel samt ved arbejde for åbne døre.

Der er på tilsynstidspunktet ikke konstateret støj, som kan være til gene udenfor virksomhedens matrikel.

Virksomhedens kompressor er placeret indendørs.

LUFT

Der er etableret flere afkast 1-2 m over tag.

Virksomheden opvarmes ved fjernvarme og de har solceller på taget.

LUGT

Der er ikke konstateret lugtgener i forbindelse med tilsynet.

SPILDEVAND

Spildevand afledes til Åby renseanlæg.

Spildevandet er separatkloakeret.

Virksomheden har en tilslutningstilladelse af den 4. november 2013 til vaskeplads med biofilter. Der afledes processpildevand fra bremsevaske, motorvaske og mekanisk bilvaskeanlæg.

Fra bilvaskeanlægget udledes ca. 30 % af det forbrugte vaskevand. Vaskevandet renses med et biologisk vandrensesystem, inden det udledes.

Virksomheden har afløb fra værksted, tankanlæg og vaskehal. Afløbet går til olieudskiller. Olieudskilleren har en kapacitet på 10 l/sek. Det tilhørende sandfang har en kapacitet på 2000 liter.

Virksomheden er fritaget fra den kommunale tømningsordning.

PFAS

Ved tilsynet blev PFAS problematikken drøftet. PFAS dækker over en gruppe på over 12.000 syntetisk fremstillede stoffer med bred anvendelse i industrien. Stofferne anvendes blandt andet i smøremidler til maskiner, i rørføringer, i produktion af plastik, elektronik, maling og tekstiler og mange andre steder, hvor man har gavn af stoffernes vand-, fedt- eller smudsafvisende egenskaber eller tekniske egenskaber som resistens over for varme, kemi og slid.

PFAS kaldes for evighedskemikalier, fordi det kan tage flere årtier, før stofferne er nedbrudt. I de fleste tilfælde er det at være i kontakt med et produkt, der indeholder PFAS, ikke problematisk for

den enkelte. Den lange nedbrydningstid betyder imidlertid, at stofferne over tid kan ophobes i mennesker og miljø i så store mængder, at de til sidst kan være skadelige.

Ved at fortsætte udledning af PFAS, vil ophobningen blive større og føre flere konsekvenser med sig. Om de bedst undersøgte PFAS ved man, at de kan medføre sundhedseffekter såsom effekter på leveren og immunsystemet, lavere fødselsvægt og effekter på fertiliteten og/eller det ufødte barn. PFAS, der anvendes i industriel produktion, kan ende i spildevand via proces- og rengøringsvand, men også ved spild, udsivning fra oplag eller ved uheld. Med spildevandet ledes stofferne enten direkte til vandmiljøet eller til renseanlæg. Forsyningsselskabernes renseanlæg fjerner ikke PFAS, som derfor udledes til vandmiljøet med renseanlæggets spildevand. Nogle PFAS har tendens til at ophobes i spildevandsslammet, og udbringning af slam på marker kan derfor give anledning til, at PFAS potentielt kan optages i fødevarer.

På baggrund af ovenstående blev virksomheden bedt om at undersøge de kemikalier der bliver brugt i processer samt rengøringsmidler på virksomheden for at se om de eventuelt indeholder PFAS stoffer. Hvis dette ikke umiddelbart kan ses, bedes virksomheden kontakte deres leverandør og undersøge hvorvidt der er PFAS stoffer i produkterne.

Det er på nuværende tidspunkt ikke krav til PFAS-koncentrationen i virksomhedernes spildevandstilladelse, men det vil komme i forbindelse med implementeringen af den nye spildevandsbekendtgørelse. Det er derfor en opfordring til virksomheden, at de allerede på nuværende tidspunkt erstatter PFAS-holdige produkter med andre produkter, der ikke indeholder fluor.

Vaskehal

Virksomheden har et teknikrum til vaskehallerne. Rummet er indrettet med tæt belægning og uden afløb, således der ikke kan ske forurening til jord, grundvand og kloak, se billede 2.



Billede 2. Teknikrum til vaskehallerne

Vaskehallerne er etableret med biofilter. Slamsugning af filter foretages 1 gang per år.

AFFALD

Oplysninger om virksomhedens forskellige affaldsfraktioner kan ses i nedenstående tabel 1.

Tabel 1. Virksomhedens affaldsfraktioner

Affalds kategori	Affalds type
Farligt affald	Bremse- og hydraulikvæsker Køler væske Oliefiltre Organiske opløsningsmidler Akkumulatorer Spraydåser Elektronikskrot Olieprodukter Spildolie Malerprodukter
Øvrigt affald	Kofangere Autoruder Jernskrot Pap Papir Plast Metal Drikkekartoner Madaffald Forbrændingseget affald

Kildesortering af affald

De 10 affaldsfraktioner blev drøftet. Det blev oplyst at virksomheden skal affaldssortere i de ti affaldsfraktioner. De 10 fraktioner er: Mad-, papir-, pap-, metal-, glas-, plast-, tekstilaffald samt drikke- og fødevarekartoner, restaffald og farligt affald. Det er muligt at læse mere om de 10 affaldsfraktioner på Kredsløbs hjemmeside, se link: [Er du i tvivl om sortering af affald? Søg i sorteringsguiden Kredsløb](#)

Ved tilsynet nævnte Aarhus Kommune, at virksomheden med fordel kan mærke alle affaldsbeholdere med labels eftersom det ofte medfører en meget bedre sortering, se følgende link: [Bestil klistermærker til affaldssortering Kredsløb](#)

Det blev ved tilsynet bemærket at virksomheden har en meget stor mængde af forbrændingseget affald. Der blev også fundet affaldsfraktioner i containeren for forbrændingseget affald, som var genanvendeligt. Virksomheden fik derfor oplyst, at de skal være bedre til at sortere deres affald.

Ved tilsynet blev det observeret, at der var opstillet en affaldsbeholder til plast og madkartoner samt metal, billede 3. Affaldet blev blandet sammen i beholderen. Det kan i denne forbindelse oplyses, at affaldsproducerende virksomheder kan sortere følgende fraktioner af det husholdningslignende affald til kombineret indsamling:

- 1) Papiraffald og papaffald.
- 2) Metalaffald og glasaffald.
- 3) Metalaffald og plastaffald.
- 4) Plastaffald og mad- og drikkekartonaffald.
- 5) Metalaffald, plastaffald og mad- og drikkekartonaffald

Alt andet affald end det husholdningslignende affald skal dog kildesorteres.



Billede 3. Affaldsbeholder til plast og madkartoner samt metal.

Ved tilsynet blev udendørs opbevaring af elektroniskrot drøftet. Aarhus Kommune kan i denne forbindelse oplyse, at vi vil acceptere en udendørs opbevaring af elektroniskrot så længe, det bliver opbevaret i en tæt beholder med et lukket tætsiddende låg og der ikke er risiko for forurening af jord, grundvand, kloak eller recipient.

Virksomheden bedes bekræfte, at ovenstående forhold er udbedret senest den 1. september 2026.

Opbevaring af affald

Farligt affald opbevares i separat rum med tæt befæstet gulv af beton. Der er ikke nogen afløb i rummet. Det farlige affald blev opbevaret miljømæssigt forsvarligt og der var ikke risiko for forurening af jord, grundvand eller kloak.

OLIETANKE

Virksomheden har en 2500 l nedgravet dieseltank, tanknr. 58227, år 2014, typegodk. 501003. Det er en ståltank fra KN beholderfabrik med udvendig polyesterbelægning med MG-anoder til indvendig korrosionsbeskyttelse. Tanken er enkeltvægget med anode. Rørledningen i jorden er et plastbelagt kobberrør uden samlinger. Rørføringen mellem tank og oliebrænder er enstrenget. Der foretages pejling af tanken.

Ved tilsynet blev der herudover ført tilsyn med virksomhedens 1500 liter dobbeltvæggede tank fra 2024 til mineralske olieprodukter. Denne tank er placeret indendørs.

Ved efterfølgende sagsbehandling er tilsynsførende fra kommunen blevet opmærksom på at der i BBR er registreret endnu en tank. Denne blev ikke registreret ved tilsynet. Den pågældende tank er i BBR registreret til at være etableret i 2014 og indeholder mineralske olieprodukter. Tanken er på 1500 liter. Virksomheden har ved efterfølgende korrespondance bekræftet at denne tank stadigvæk er i brug. Begge tanke fra 2014 står i miljørummet ved siden af hinanden. Virksomheden har sendt et billede af tankene (billede 4) og oplyst, at tanken til venstre er til spildolie og den til højre er til frisk motorolie.



Billede 4. Tanken til venstre er til spildolie og den til højre er til frisk motorolie.

JORD OG GRUNDVANDSBESKYTTELSE

Påfyldningsplads for brændstof

Tankområdet er belagt med tæt beton med afløb i midten til sandfang og olieudskiller. Pladsen er på 25 m². Der kræves derfor ikke overdækning af pladsen.

Virksomheden oplyste at det er meget sjældent, at der bliver tanket eftersom de fleste biler der kommer på værkstedet, er elbiler. På tilsynstidspunktet blev arealet brugt som parkeringsplads.

Jordforurening

Der er i forbindelse med tilsynet ikke konstateret spild fra virksomhedens drift.

OFFENTLIGGØRELSE AF TILSYNSRAPPORT

Alle tilsynsrapporter skal i henhold til reglerne for miljøtilsyn offentliggøres. Dette sker på websiden for Digital MiljøAdministration <https://dma.mst.dk/>. Inden tilsynsrapporten offentliggøres, skal I have mulighed for at kommentere rapporten. Kommentarerne skal indsendes skriftligt til Aarhus Kommune. Kommentarerne til rapporten skal være modtaget i Aarhus Kommune senest den 1. september 2026. Hvis vi ikke modtager nogle kommentarer fra jer inden denne dato, vil Aarhus Kommune umiddelbart herefter offentliggøre rapporten uden ændringer.

Aktindsigt

Det skal oplyses, at enhver har ret til at søge aktindsigt i sagens øvrige oplysninger, dog med de begrænsninger som offentlighedsloven, forvaltningsloven og miljøoplysningsloven sætter.

Hvis I har nogen spørgsmål eller bemærkninger til ovenstående, er I velkomne at kontakte os.

Med venlig hilsen

Marie Karlsson
Biolog
Aarhus Kommune, Teknik og Miljø, 3. august 2026